



平成23年

横浜市の災害

横浜市消防局危機管理室緊急対策課

目 次

第 1	被害の分類		1
第 2	平成 23 年の被害状況（災害別・区別）		2
第 3	本市の災害応急対策活動状況		5
第 4	災害の記録	※災害の記録(目次)は、災害種別-番号、月日、災害名の順で記載しています。	
	『震災対策』		
	地震-1	3月11日 東日本大震災	6
	地震-2	3月15日 静岡県東部を震源とする地震	22
	地震-3	4月11日 福島県浜通りを震源とする地震	23
	地震-4	8月1日 駿河湾を震源とする地震	24
	『風水害対策』		
	風水害-1	2月11日 大雪注意報	25
	風水害-2	2月14日 大雪注意報	26
	風水害-3	4月23日 大雨警報（土砂災害）	27
	風水害-4	5月11日 大雨（土砂災害）警報	28
	風水害-5	5月12日 大雨（土砂災害）警報	29
	風水害-6	5月29日 大雨（土砂災害）警報	30
	風水害-7	6月11日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報	31
	風水害-8	6月12日 大雨（土砂災害）警報	33
	風水害-9	6月30日 大雨（浸水害）・洪水警報	34
	風水害-10	7月30日 宇田川（韮橋）水防警報	36
	風水害-11	7月30日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報	37
	風水害-12	8月3日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報	38
	風水害-13	8月19日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報	39
	風水害-14	8月22日 大雨（土砂災害）警報	42
	風水害-15	8月26日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報	43
	風水害-16	9月2日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報	46
	風水害-17	9月21日 台風第15号	47
	風水害-18	9月22日 大雨（土砂災害）警報	70
	風水害-19	9月28日－(1) 侍従川（六浦二号）水防警報	71
	風水害-20	9月28日－(2) 侍従川（六浦二号）水防警報	72
	風水害-21	9月29日 侍従川（六浦二号）水防警報	73
	風水害-22	11月19日 境川・帷子川水系水防警報	74
	風水害-23	11月19日 大雨（土砂災害）警報	75
	『都市災害対策』		
	都市災害-1	5月23日 金沢区瀬戸不発弾事案	76
	都市災害-2	6月6日 金沢区六浦不発弾事案	77
	都市災害-3	8月12日 港南・磯子区停電事案	78

第 5	神奈川県土砂災害警戒情報発表状況及び避難勧告等発令一覧	79
第 6	平成 23 年度の本市の震災対策への取組状況	80
第 7	平成 23 年地震の記録について	88

- 降雨の状況等については、横浜地方気象台が提供しているデータ等を記載しています。
- 水防警報の発表状況は、発表される水防警報の種類のうち、準備、出動、指示のいずれかが発表されたものを記載しています。
- 気象庁が大雨警報を発表する際には、特に警戒を要するがけ崩れ等の災害を「大雨警報（土砂災害）」、河川の氾濫等による災害を「大雨警報（浸水害）」のように警報名と併せてお知らせしています。

第 1 被害の分類

分類		定義	
人的被害	死者	当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの。死体は確認できないが、死亡したことが確実な者	
	行方不明者	当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者	
	負傷者	重傷者	当該災害が原因で負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1ヶ月以上の治療を要する見込みの者
		軽傷者	当該災害が原因で負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1ヶ月未満で治療できる見込みの者
住家被害	住家	住家とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。	
	全壊	住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの	
	半壊	住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの	
	一部破損	全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものである。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。	
	床上浸水	住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの	
	床下浸水	床上浸水に至らない程度に浸水したもの	
	非住家被害	非住家(住家以外の建物)	住家以外の建物で、他の被害項目に属さないものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。
	公共建物	市庁舎、地区センター、保育園等の公用又は公共の用に供する建物	
	その他	公共建物以外の倉庫、工場、車庫等の建物	
田畑被害	田の流出・埋没	田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能になったもの	
	田の冠水	稲の先端が見えなくなる程度に水に浸かったもの	
	畑の流出・陥没	田の例に準ずる。	
	畑の冠水	田の例に準ずる。	
その他の被害	文教施設(学校など)	小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校・養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設	
	病院	医療法第1条の5に規定する病院であって、診療所、助産所は含まない。	
	道路	道路法第2条第1項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたもの。道路の陥没、決壊等により一般車両の通行が不能となった程度以上の被害を対象とする。	
	橋りょう	道路を連結するために河川・運河等の上に架設された橋長2m以上のもの	
	河川	河川の護岸崩壊、堤防決壊のあったものを対象とする。従って氾濫は含まない。	
	港湾	港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外郭施設、繫留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設	
	砂防(土砂防止設備など)	砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防施設、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される。	
	清掃施設	ゴミ処理及びし尿処理施設	
	がけ崩れ	自然がけ及び宅地造成に伴う人造がけの崩落、崩壊等により人及び建物に被害を及ぼし、又は道路交通等に支障を及ぼしたもの。ただし、被害を与えなくても、その崩落・崩壊が50立方メートルを超えらると思われるものも含む。	
	鉄道不通	汽車・電車等の運行が不能となった程度の被害	
被害	被害船舶	ろかいのみをもって運航する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものを対象とする。	
	水道	上水道又は簡易水道で断水若しくは配水管等から漏水が確認された件数	
	電話	災害により通話不能となった電話の回線数	
	電気	災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数	
	ガス	一般ガス事業若しくは簡易ガス事業で供給停止又は漏えい等が確認された戸数	
	ブロック塀	倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数	
	その他	前記以外の被害を対象とする。(道路冠水、がけ地の崩壊等により、土砂の流出が50立方メートル以下のもの、ただし、人及び建物への被害、又は道路交通等に支障を及ぼしたもの(がけ崩れ被害に該当)は除く。	

第2 平成23年の災害別被害状況（発生日特別に記載しています）

平成23年中に発生した各事案においては、「田畑の流出・冠水」、
処理・し尿処理施設」、「船舶（航行不能等）の被害はありません

区分		災害名		合計	3月11日	3月15日	4月11日	8月1日	2月11日	2月14日	4月23日	5月11日	5月12日	5月29日	6月11日	
					東日本大震災	静岡県東部を震源とする地震	福島県浜通りを震源とする地震	駿河湾を震源とする地震	大雪注意報	大雪注意報	大雨警報	大雨警報	大雨警報	大雨警報	大雨洪水警報	
人的被害	死者	人		3	2											
	行方不明者															
	負傷者	重傷者	人	11	7											
		軽傷者		129	69	2										
住家被害	全壊	棟		33	29											
	半壊			642	233									2		
	一部破損			8												
	床上浸水			20												
	床下浸水															
非住家被害	公共建築物その他	全壊	棟													
		半壊														
		一部破損		38	31											
		浸水														
	その他	全壊		3	1									1		
		半壊		12	11											
		一部破損		164	89									1		
		浸水		9												
	その他被害	文教施設（学校など）	件	247	186											
			病院	2	2											
道路			81	13					6							
河川港湾		箇所	2												1	
		がけ崩れ	175	93												
		鉄道不通	4	1										1		
		水道	1	1												
被被害		水道	件	213	212											
		電話回線		2												
		電気	戸	678,680	564,700											
	ガス		8	7												
	ブロック塀等	箇所	87	62												
その他		559	189						1			1	1	3		

「橋りょう」、「砂防（土砂防止設備など）」、「清掃施設（ゴミ）
 でした。」

6月12日	6月30日	7月30日	7月30日	8月3日	8月19日	8月22日	8月26日	9月2日	9月21日	9月22日	9月28日	9月28日	9月29日	11月19日	11月19日	5月23日	6月6日	8月12日
大雨警報	大雨洪水 警報	宇田川 水防警報	大雨洪水 警報	大雨洪水 警報	大雨洪水 警報	大雨警報	大雨洪水 警報	大雨洪水 警報	台 風 第15号	大雨警報	侍従川 水防警報 (1)	侍従川 水防警報 (2)	侍従川 水防警報	境川・帷子川 水系水防警報	大雨警報	金沢区 瀬戸 不発弾	金沢区 六浦 不発弾	港南・磯子区 停電事案
									1									
									4									
	3								55									
									4									
	2						2		403									
					7		1											
	1				13		5		1									
									7									
									1									
									1									
									73					1				
					6				3									
									61									
								3	59									
1									82									
	1						1											
					1													
					1			1										
			30		1				95,355									18,594
					1													
									25									
2	3			2	25		9		323									

第2 平成23年の区別被害状況（全区被害の詳細について記載しています）

区分	人的被害				住家被害				非住家被害					その他の被害														
	死者	行方不明者	負傷者 重傷者	負傷者 軽傷者	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物		その他の			文（学校施設など）	病院	道路	河川	港湾	がけ崩れ	鉄道	水道	電線	電気	ガス	ブロック塀等	その他	
										全壊	半壊	一部破損	全壊	半壊														一部破損
鶴見	1			10	1	27							16			15	3	63			19					3	91	
神奈川				7		27							10		23	12	8				14	1			1	14		
西				31		33					3	1	13		6	1	14				8				3	25		
中			2	8	4	13						4	23		6		72	1		19					1	5		
南			1	4	2	55					2		13		20	2					13				2	4	36	
港南				1	1	24					2		3		18		1				6					3	26	
保土ヶ谷			2	5		31					1		5		9				2		6					4	17	
旭				9		39					4		1	3	17	2					8				1	7	19	
磯子				4		30							3		4	1					22				1	8	10	
金沢			1	6		61					11	1	3	32		21	1	6	18		15					5	98	
港北			2	9	18	63	1	4			6	1	8	1	18	10					42				2	23	71	
緑			1	4		37		1			4		3	1	16	6										1	53	
青葉			1	2	1	23		1			1	2	2	1	9	1	5				1						13	
都筑	1			4	3	41						1	1	7		4	1				18						15	
戸塚	1	1	12		2	91					3		10		28	4			1	1	16	1			1	12	30	
栄				5	1	9					1		1		1	1					4						4	
泉				7		15					1		6		20	5	1				1					8	15	
瀬谷				1		23	7	14					8	3	12	22					1					5	17	
合計	3	11	129		33	642	8	20			38	3	12	164	9	247	2	81	2	175	4	1	213	2	678,680	8	87	559


平成23年中に発生した各事案においては、「公共建物の浸水・その他浸水（物置等での浸水）」、「田畑の流出・冠水」、「橋りょう」、「砂防（土砂防止設備など）」、「清掃施設（ゴミ処理・し尿処理施設）」、「船舶（航行不能等）の被害はありませんでした。

第3 本市の災害応急対策活動状況

気象警報及び災害発生等による市・区警戒本部等設置及び廃止については、下の表をご覧ください。

災害種別	番号	災害名	市・区本部等設置及び廃止状況			備考（水防警報発表による区警戒本部等設置・廃止の流れ等）	配備職員数	
			設置	廃止	設置区			
地震	1	3月11日 東日本大震災	11日 14:46	平成24年 3月27日 10:10	全区		40,380	
	2	3月15日 静岡県東部を震源とする地震	東日本大震災に伴う横浜市災害対策本部の対応					
	3	4月11日 福島県浜通りを震源とする地震						
	4	8月1日 駿河湾を震源とする地震	市・区 災害対策 警戒体制	1日 23:58	2日 2:55	全区		696
風水害	1	2月11日 大雪注意報	市・区 災害対策 警戒体制	11日 11:57	11日 22:30	全区		1,036
	2	2月14日 大雪注意報		14日 19:41	15日 04:37	全区		980
	3	4月23日 大雨警報		23日 14:26	23日 23:56	全区		1,101
	4	5月11日 大雨警報		11日 16:24	12日 04:02	全区		1,661
	5	5月12日 大雨警報		12日 11:30	12日 18:52	全区		1,178
	6	5月29日 大雨警報		29日 06:18	30日 11:35	全区		1,116
	7	6月11日 大雨・洪水警報		11日 06:26	11日 14:53	全区		1,070
	8	6月12日 大雨警報		12日 21:46	13日 11:34	全区		1,033
	9	6月30日 大雨・洪水警報		30日 15:46	30日 17:50	全区	30日 17:28 大雨(浸水害)・洪水警報解除 →市、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、瀬谷区以外は、警戒本部廃止へ 30日 17:32 今井川(中野橋)水防警報解除受信 →保土ヶ谷区は警戒本部廃止へ 30日 17:50 境川(境橋)水防警報解除受信 →市、戸塚区、泉区、瀬谷区は警戒本部廃止へ	1,440
	10	7月30日 宇田川(葦橋)水防警報	市・区 災害対策 警戒本部	30日 06:53	30日 07:44	戸塚区 泉区	30日 06:53 宇田川(葦橋)水防警報発表受信 →市、戸塚区、泉区は警戒本部設置 30日 07:44 宇田川(葦橋)水防警報解除受信 →市、戸塚区、泉区は警戒本部廃止へ	138
	11	7月30日 大雨・洪水警報		30日 18:25	31日 05:01	全区		1,038
	12	8月3日 大雨・洪水警報		3日 13:50	3日 18:16	全区	3日 13:50 早淵川(鍛冶橋)水防警報発表受信 →市、港北区、青葉区、都筑区は警戒本部設置 3日 18:16 大雨(土砂災害)警報解除 →市、全区は警戒本部廃止へ	1,366
	13	8月19日 大雨・洪水警報		19日 11:25	19日 22:26	全区		1,307
	14	8月22日 大雨警報		22日 06:59	22日 12:14	全区		1,140
	15	8月26日 大雨・洪水警報		26日 15:02	27日 03:58	全区		1,229
	16	9月2日 大雨・洪水警報		2日 17:08	3日 04:58	全区		1,235
	17	9月21日 台風第15号		21日 0:29	21日 23:40	全区		1,455
	18	9月22日 大雨警報		22日 14:27	22日 18:34	全区		1,217
	19	9月28日-(1) 侍従川(六浦二号)水防警報		28日 05:58	28日 07:28	金沢区	28日 05:58 侍従川(六浦二号)水防警報発表受信 →金沢区は警戒本部設置 28日 07:28 侍従川(六浦二号)水防警報解除受信 →金沢区は警戒本部廃止へ	4
	20	9月28日-(2) 侍従川(六浦二号)水防警報	区 災害対策 警戒本部	28日 17:28	28日 19:13	金沢区	28日 17:28 侍従川(六浦二号)水防警報発表受信 →金沢区は警戒本部設置 28日 19:13 侍従川(六浦二号)水防警報解除受信 →金沢区は警戒本部廃止へ	6
	21	9月29日 侍従川(六浦二号)水防警報		29日 06:37	29日 08:12	金沢区	29日 06:37 侍従川(六浦二号)水防警報発表受信 →金沢区は警戒本部設置 29日 08:12 侍従川(六浦二号)水防警報解除受信 →金沢区は警戒本部廃止へ	3
	22	11月19日 境川・帷子川水系水防警報	市・区 災害対策 警戒本部	19日 16:14	19日 18:33	保土ヶ谷区 戸塚区 泉区	19日 16:14 名瀬川(栄橋)水防警報発表受信 →戸塚区は警戒本部設置 19日 16:23 宇田川(葦橋)、今井川(中野橋)水防警報発表受信 →市、泉区、保土ヶ谷区は警戒本部設置 19日 17:48 宇田川(葦橋)水防警報解除受信 →泉区は警戒本部廃止へ 19日 18:01 今井川(中野橋)水防警報解除受信 →市、保土ヶ谷区は警戒本部廃止へ 19日 18:33 名瀬川(栄橋)水防警報解除受信 →戸塚区は警戒本部廃止へ	195
	23	11月19日 大雨警報		19日 21:43	19日 23:57	全区	19日 23:35 大雨(土砂災害)警報解除 →市、戸塚区、栄区以外は警戒本部廃止へ 19日 23:53 いたち川(水神橋)水防警報解除受信 19日 23:57 柏尾川(鷹匠橋)水防警報解除受信 →市、戸塚区、栄区は警戒本部廃止へ	973
都市災害	1	5月23日 金沢区瀬戸不発弾事案	区 災害対策本部	23日 14:55	23日 17:47	金沢区		7
	2	6月6日 金沢区六浦不発弾事案		6日 16:50	6日 19:30			7
	3	8月12日 港南・磯子区停電事案	市・区 災害対策 警戒体制	12日 13:32	12日 16:15	港南区 磯子区		140

種別	災害番号	災 害 名	
地震	1	3月11日 東日本大震災	
地震概況			
発生日時	午後2時46分		
震源地等	三陸沖（最大震度7 宮城県栗原市）		
地震の規模等	マグニチュード9.0 震源の深さ24km		
市内観測震度	震度5強	神奈川区、西区、中区、港北区	
	震度5弱	南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、泉区、瀬谷区	
	震度4	鶴見区、磯子区、金沢区、栄区	
気象警報等の発表及び対応状況			
日時	警報発令・解除	備 考	
11日 14:46	市・区災害対策本部の設置	配備人員 合計40,380人	
11日 15:14	津波注意報発表	津波予報区（東京湾内湾）	
11日 15:30	津波警報発表（津波）		
11日 16:10	津波第一波 高さ82cm	横浜津波観測施設にて観測	
11日 17:38	津波最大波 高さ155cm		
12日 13:50	津波注意報へ移行	津波予報区（東京湾内湾）	
13日 7:30	津波注意報解除	（東京湾内湾）	
【被害状況】			
○人的被害		被害総数 1,238 件	
死者	2 人		
重傷者	7 人		
軽傷者	69 人		
○住家被害			
半壊	29 棟		
一部破損	233 棟		
○非住家被害			
公共建物 一部破損	31 棟		
その他 全壊	1 棟		
その他 半壊	11 棟		
その他 一部破損	89 棟		
○その他被害			
文教施設（学校等）	186 件		
病院	2 件		
道路	13 件		
港湾	93 箇所		
がけ崩れ	1 箇所		
鉄道不通	1 箇所		
水道（漏水・断水等）	212 件		
電気（停電）	564,700 戸		
ガス（漏えい等）	7 戸		
ブロック塀等	62 箇所		
その他（道路冠水等）	189 箇所		



※『被害の詳細』については、次頁以降に記載しています。

人的被害一覧

区名	性別	年齢	区分	被災場所	原因	
鶴見区	女性	70歳	軽傷	鶴見区矢向三丁目	地震により動悸	
	女性	70歳	軽傷	鶴見区栄町通四丁目	在宅酸素供給装置が停止	
	女性	35歳	軽傷	鶴見区駒岡二丁目	地震によりパニック	
	女性	46歳	軽傷	鶴見区豊岡町	地震により不安	
	女性	5歳	軽傷	鶴見区鶴見中央三丁目	地震による帰宅困難（けいれん）	
	女性	37歳	軽傷	鶴見区安善町一丁目	過換気	
	男性	49歳	軽傷	鶴見区下末吉二丁目	人工呼吸器停止	
神奈川区	女性	47歳	軽傷	鶴見区本町通一丁目	交通機関が停止したため徒歩により帰宅し踵を負傷	
	女性	69歳	軽傷	神奈川区神奈川二丁目	地震により徒歩にて帰宅したことによる両下腿筋肉痛	
	女性	26歳	軽傷	神奈川区新町	地震により徒歩にて帰宅途中、妊娠8週の妊婦が腰腹部痛を起こした	
西区	男性	80歳	軽傷	神奈川区松見町二丁目	地震による頭部外傷	
	女性	52歳	軽傷	神奈川区東神奈川二丁目	地震により右足ももから下にかけてやけど	
	女性	80歳	軽傷	西区境之谷	いすから転倒し腰部打撲	
	女性	62歳	軽傷	西区みなとみらい一丁目	慢性腎不全 透析が必要になったため	
	女性	76歳	軽傷	西区高島二丁目	疲労 バス6時間待ち	
	女性	73歳	軽傷	西区岡野二丁目	めまい 建物9階から降りれなくなった	
	女性	42歳	軽傷	西区高島二丁目	腎臓発作 電車運行を待っていたがお腹が張ってきたため	
	女性	20歳	軽傷	西区南幸一丁目	電車停止による軌道内歩行中に切迫流産	
	男性	45歳	軽傷	西区みなとみらい三丁目	ガラスで陰部を受傷	
	女性	49歳	軽傷	西区南幸一丁目	過換気症候群	
	女性	24歳	軽傷	西区岡野一丁目	右指打撲	
	男性	36歳	軽傷	西区岡野一丁目	地震で揺れ家具が転倒して受傷	
	女性	72歳	軽傷	西区南幸一丁目	動悸	
	女性	61歳	軽傷	西区南幸一丁目	地震による不安訴え	
	女性	70歳	軽傷	西区北幸二丁目	頭部外傷	
	女性	22歳	軽傷	西区浅間町一丁目	地震で不安になり不安発作	
	男性	36歳	軽傷	西区北幸一丁目	凶上落下物による頭部外傷	
	女性	45歳	軽傷	西区みなとみらい四丁目	地震発生で不安になり喘息	
	女性	73歳	軽傷	西区北幸二丁目	天井崩落による頭部挫創	
	男性	77歳	軽傷	西区北幸二丁目	右膝挫傷	
	男性	76歳	軽傷	西区北幸二丁目	両肘挫創	
	女性	23歳	軽傷	西区みなとみらい二丁目	過換気症候群	
	女性	42歳	軽傷	西区南幸一丁目	地震発生パニックによる過換気症候群	
	女性	75歳	軽傷	西区岡野一丁目	照明器具の落下による受傷	
	中区	不明	不明	軽傷	中区港町二丁目	転倒による肋骨骨折
		男性	73歳	軽傷	中区常盤町一丁目	屋外歩行中、落下物による
		女性	92歳	重傷	中区弥生町二丁目	地震による揺れで玄関で転倒
男性		2歳	軽傷	中区根岸町二丁目	地震後の停電により在宅人工呼吸器の維持が困難となった	
女性		90歳	軽傷	中区住吉町一丁目	震災により自宅内で転倒	
男性		59歳	軽傷	中区吉田町	震災により棚が転倒	
女性		32歳	軽傷	中区曙町一丁目	倒れた棚の上を歩行中に受傷	
南区	男性	79歳	軽傷	中区桜木町一丁目	照明器具の落下により受傷	
	女性	26歳	軽傷	中区桜木町一丁目	地震による過呼吸	
	女性	35歳	軽傷	南区中島町一丁目	地震によるもの	
	男性	66歳	軽傷	南区井土ヶ谷中町	地震によるもの	
保土ヶ谷区	女性	75歳	軽傷	南区吉野町五丁目	地震によるもの	
	女性	81歳	重傷	南区南太田一丁目	地震によるもの	
旭区	女性	35歳	軽傷	保土ヶ谷区神戸町	女性は妊娠中。地震に驚いて、切迫早産（24週）	
	女性	81歳	重傷	保土ヶ谷区神戸町	転倒時に右大腿部骨折	
旭区	男性	61歳	軽傷	旭区東希望が丘	地震に驚き、血圧上昇及び嘔吐	
	女性	11歳	軽傷	旭区川井宿町	打撲	
	女性	11歳	軽傷	旭区川井宿町	打撲	
磯子区	女性	12歳	軽傷	旭区笹野台四丁目	ねんざ	
	男性	45歳	軽傷	磯子区新森町	左膝骨折疑い	
金沢区	女性	82歳	重傷	金沢区六浦東二丁目	地震時、転倒して腰を打ちつけたもの	
港北区	男性	41歳	軽傷	港北区新横浜三丁目	迷走神経反射	
	女性	45歳	軽傷	港北区師岡町	失神発作	
	男性	91歳	重傷	港北区菊名七丁目	地震による転倒、呼吸悪化	
緑区	男性	12歳	軽傷	緑区三保町	机の下にもぐろうとして頭部を打ったため	
	女性	84歳	軽傷	緑区西八朔町	地震による停電により在宅酸素吸入器が使えなくなったため	
	女性	73歳	軽傷	緑区長津田みなみ台一丁目	地震に驚いて動悸が治まらなくなったもの	
	女性	51歳	重傷	緑区十日市場町	在宅用酸素マスク外れによるCPA	

人的被害一覧

区名	性別	年齢	区分	被災場所	原因
青葉区	男性	65歳	重傷	青葉区すすき野一丁目	人工呼吸器を使用、バッテリー切れを懸念し家族が救急要請
	男性	40歳	軽傷	青葉区市ケ尾町	停電のため人工呼吸器の使用不能
	男性	73歳	軽傷	青葉区美しが丘三丁目	家具転倒による頭部負傷
都筑区	女性	49歳	軽傷	都筑区茅ヶ崎南三丁目	地震の揺れによるめまい症
	女性	41歳	軽傷	都筑区中川中央一丁目	地震の揺れ左足内果捻
	女性	58歳	死亡	都筑区池辺町	社員食堂内で地震に遭遇し床に仰向けでCPA。
	女性	40歳	軽傷	都筑区仲町台一丁目	過換起症候群
戸塚区	男性	80歳	軽傷	戸塚区平戸五丁目	左大腿部頭部骨折
	女性	29歳	軽傷	戸塚区平戸町	パニック症候群
	女性	72歳	軽傷	戸塚区吉田町	停電のため処置困難のため転院
	女性	23歳	軽傷	戸塚区戸塚町	強迫神経症
	男性	72歳	軽傷	戸塚区戸塚町	急性呼吸器不全
	女性	84歳	死亡	戸塚区矢部町	在宅酸素発生器が停電で停止し、呼吸停止
栄区	女性	73歳	軽傷	栄区笠間三丁目	停電中に自宅内で転倒。
	女性	93歳	軽傷	栄区田谷町	停電によって在宅酸素器具が稼働しなくなり、酸素投与できず
泉区	女性	78歳	軽傷	泉区中田西四丁目	倒れた扉を戻そうとして転倒したもの

建物被害一覧

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	被害世帯数	人数	備考
鶴見区	住家	一部破損	鶴見区岸谷二丁目	1	1	3	瓦30枚破損
		一部破損	鶴見区岸谷二丁目	1	0	0	瓦50枚破損
		一部破損	鶴見区駒岡三丁目	1	1	2	壁・基礎の一部にヒビ割れ
		一部破損	鶴見区駒岡四丁目	1	1	1	屋根及び外壁一部損壊
		一部破損	鶴見区向井町一丁目	1	1	2	建物15%傾斜
		一部破損	鶴見区江ヶ崎町	1	1	4	水道管一部損壊
		一部破損	鶴見区獅子ヶ谷三丁目	1	1	1	内壁亀裂等
		一部破損	鶴見区鶴見中央三丁目	1	0	0	
		一部破損	鶴見区馬場四丁目	1	1	2	屋根、外壁等一部損壊
		一部破損	鶴見区馬場四丁目	1	1	1	屋根瓦 破損・落下のおそれ
		一部焼損	鶴見区北寺尾三丁目	1	1	4	屋根、外壁等一部損壊（火災による）
		一部破損	鶴見区上の宮一丁目	1	1	2	壁・基礎の一部にヒビ割れ
	非住家	一部破損	鶴見区駒岡一丁目	1	0	0	階段側壁に亀裂
		一部破損	鶴見区駒岡二丁目	1	0	0	工場屋上のフェンスが一部破損等
		一部破損	鶴見区獅子ヶ谷二丁目	1	0	0	建物内の床・壁・階段のヒビほか
		一部破損	鶴見区灰手一丁目	1	0	0	立体駐車場一部破損等
		一部破損	鶴見区大黒ふ頭	1	0	0	受水槽、水洗パイプ、貨物の損壊
		一部破損	鶴見区大黒町	1	0	0	内壁等の一部破損
神奈川区	非住家	一部破損	神奈川区栄町	1	1	1	駐車場の一部破損
		一部破損	神奈川区広台太田町	1	1	1	ショーウィンドウ窓枠の歪み及びガラス破損
西区	住家	一部破損	西区岡野一丁目	1	0	0	
		一部破損	西区岡野一丁目	1	1	1	・外溝（擁壁）及び駐輪場の損傷
		一部破損	西区霞ヶ丘	1	1	1	木造瓦葺2階建て住宅の屋根瓦及び壁面損傷
		一部破損	西区久保町	1	0	0	壁面3箇所損傷
		一部破損	西区久保町	1	0	0	・外壁タイル剥離、水漏れ等
		一部破損	西区西戸部町一丁目	1	1	1	壁面、基礎若干損傷
		一部破損	西区赤門町二丁目	1	4	0	かわら屋根破損
		一部破損	西区中央二丁目	1	0	0	壁面損傷
		一部破損	西区平沼一丁目	1	0	0	壁面のクラック、基礎面のクラック
		一部破損	西区平沼一丁目	1	0	0	玄関入り口一部陥没、外溝ひびあり
	非住家	一部破損	西区中央二丁目	1	0	0	5階部分の外壁タイルはがれ
		一部破損	西区南幸一丁目	1	0	0	壁面にクラック発生
		一部破損	西区南幸二丁目	1	0	0	建物外溝部分及び外階段損傷
		半壊	西区南幸二丁目	1	0	0	建物崩落危険
		一部破損	西区南幸二丁目	1	0	0	1階壁面若干損傷
		一部破損	西区南幸二丁目	1	0	0	屋外階段等損傷
		一部破損	西区南幸二丁目	1	0	0	外壁及びバルコニー部分にクラック発生
		一部破損	西区高島二丁目	1	0	0	9階建て複合用途対象物の外壁8箇所剥離
一部破損	西区北幸二丁目	1	0	9	天井崩落による負傷（3人軽傷）		
非公共	一部破損	西区みなとみらい一丁目	パシフィコ横浜	1	0	0	
	一部破損	西区浅間町五丁目	浅間コミュニティハウス	1	0	0	地下受水槽流入弁からの水漏れ
	一部破損	西区南浅間町	南浅間保育園	1	0	0	
中区	住家	半壊	中区山下町	1	1	1	傾斜、配管・ガス管・貯水槽・外壁損傷
		一部破損	中区山下町	2	1	4	外壁損傷
		半壊	中区山下町	1	1	2	外配管の損傷、外壁ひび割れ
		一部破損	中区山下町	1	3	0	傾斜、配管・貯水槽・ガス管損傷
		半壊	中区山下町	1	17	17	傾斜、外階段、手すり、水道管、ガス管破損
		一部破損	中区山手町	1	1	5	基礎損傷
		一部破損	中区初音町三丁目	1	0	0	外壁損傷
		一部破損	中区上野町一丁目	1	1	1	傾斜、屋根・壁面の損傷
		一部破損	中区福富町西通	1	0	0	傾斜、外配管（水道管）損傷
		一部破損	中区北方町一丁目	1	1	0	外壁ひび割れ
		半壊	中区本牧間門	1	2	5	外壁ひび割れ、わずかな傾斜、外配管の損傷
		一部破損	中区本牧三之谷	1	1	0	屋根瓦の落下
	一部破損	中区末吉町一丁目	1	1	2	外壁はく離、ひび割れ	
	一部破損	中区裏沢	1	1	1	屋根・壁面・基礎損傷	
	一部破損	中区西之谷町	1	0	0	基礎損傷	
	非住家	一部破損	中区黄金町二丁目	1	0	0	外階段・外壁損傷
		一部破損	中区花咲町一丁目	1	0	0	設備損傷
		一部破損	中区鶴町	1	0	0	建物の4cm程度の傾斜、基礎のひび割れ、不陸
		半壊	中区鶴町	1	0	0	外階段の30cmの陥没、外壁の著しい損傷
		一部破損	中区山下町	1	0	0	外壁はく離、ひび割れ
一部破損		中区山下町	1	0	0	傾斜、壁面損傷	
一部破損		中区山下町	1	0	0	外壁ひび割れ、はく離	
一部破損		中区山下町	1	0	0	傾斜、外配管損傷、外壁はく離	
半壊	中区山下町	1	0	0	外壁はく離、断面欠損、老朽化		
一部破損	中区山下町	1	0	0	壁面の崩落		

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	被害世帯数	人数	備考
中区	非住家	一部破損	中区山下町	1	0	0	壁面に亀裂
		一部破損	中区山下町	1	0	0	壁面タイルの落下
		一部破損	中区住吉町一丁目	1	0	0	壁面の落下
		一部破損	中区住吉町一丁目	1	0	0	配管・外壁損傷
		一部破損	中区曙町四丁目	1	0	0	ガス管損傷、外壁はく離
		半壊	中区小港町一丁目	1	0	0	外配管の損傷、外壁ひび割れ、はく離
		一部破損	中区常盤町一丁目	1	0	0	外壁崩落、及び崩落危険。壁面断裂
		一部破損	中区常盤町四丁目	1	0	0	傾斜
		一部破損	中区千歳町一丁目	1	0	0	外壁損傷
		一部破損	中区相生町一丁目	1	0	0	下水道設備・エレベータ損傷外壁はく離
		一部破損	中区長者町五丁目	1	0	0	外壁の一部はく離
		半壊	中区栗田町三丁目	1	0	0	傾斜、外階段損傷、入口に亀裂
		一部破損	中区尾上町六丁目	1	0	0	外壁損傷
		一部破損	中区福富町仲通	1	0	0	外配管の損傷、外壁ひび割れ
		一部破損	中区本牧原	1	0	0	外壁損傷
		一部破損	中区本牧原	1	0	0	外壁108平米ひび及び崩落危険
		一部破損	中区本牧原	1	0	0	外壁24平米ひび及び崩落危険
		南区	住家	一部破損	南区井土ヶ谷下町	1	0
一部破損	南区井土ヶ谷下町			1	0	0	
一部破損	南区共進町二丁目			1	0	0	
一部破損	南区永田北二丁目			1	0	0	
一部破損	南区永田北二丁目			1	0	0	
一部破損	南区別所中里台			1	0	0	
一部破損	南区八幡町			1	0	0	
一部破損	南区八幡町			1	0	0	
一部破損	南区白妙町一丁目			1	0	0	
半壊	南区新川町三丁目			1	0	0	
一部破損	南区新川町三丁目			1	0	0	
一部破損	南区真金町二丁目			1	0	0	
一部破損	南区清水ヶ丘			1	0	0	
一部破損	南区大岡五丁目			1	0	0	
一部破損	南区大岡三丁目			1	0	0	
一部破損	南区東蒔田町			1	0	0	
一部破損	南区南吉田町四丁目			1	0	0	
一部破損	南区南太田三丁目			1	0	0	
非住家	一部破損		南区高砂町三丁目	1	0	0	
	一部破損		南区白妙町一丁目	1	0	0	
	一部破損		南区八幡町	1	0	0	
	一部破損		南区永楽町二丁目	1	0	0	
	一部破損		南区宮元町二丁目	1	0	0	
	一部破損		南区共進町二丁目	1	0	0	
非住家	非公共	一部破損	南区花の木町三丁目 南区総合庁舎	1	0	0	
港南区	住家	一部破損	港南区日野七丁目	1	1	3	
		一部破損	港南区日野南五丁目	1	1	2	
		一部焼損	港南区野庭町	1	1	1	火災による
		一部破損	港南区港南六丁目	1	1	2	屋根瓦の損壊及びずれ。
		一部破損	港南区上永谷六丁目	1	1	4	屋根瓦のずれ。
		一部破損	港南区日隈山二丁目	1	1	2	
		一部破損	港南区日野五丁目	1	1	2	屋根、外壁の一部損壊、外壁・内壁・基礎の亀裂
		半壊	港南区日野一丁目	1	1	2	外壁、窓の破損。外部水道管の損壊
	非住家	一部破損	港南区港南中央通	1	0	0	
		一部破損	港南区日野一丁目	1	0	0	外壁タイル10枚剥離
		非公共	一部破損	港南区港南中央通 港南公会堂	1	0	0
一部破損	港南区港南中央通 港南区役所	1	0	0	内壁ひび割れ2カ所		
保土ヶ谷区	住家	一部破損	保土ヶ谷区霞台	1	1	4	屋根瓦44㎡破損
		一部破損	保土ヶ谷区岩井町	1	2	2	床2㎡水損
		一部破損	保土ヶ谷区岩間町一丁目	1	1	1	外壁コンクリート部分2㎡損壊
		一部破損	保土ヶ谷区仏向町	1	4	12	バルコニーにクラック
		一部破損	保土ヶ谷区峰岡町一丁目	1	1	3	モルタル外壁ひび割れ1cm×3ヶ所
		一部破損	保土ヶ谷区桜ヶ丘一丁目	1	1	1	ブロック塀5㎡崩壊
		一部破損	保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目	1	1	2	内壁1㎡破損
		一部破損	保土ヶ谷区初音ヶ丘	1	1	3	クーラー室外機倒壊
		一部破損	保土ヶ谷区上菅田町	1	1	3	基礎部分1㎡ひび、駐車場屋根0.1㎡損壊等
		一部破損	保土ヶ谷区新桜ヶ丘一丁目	1	1	3	天井桟木4㎡脱落
	住家	一部破損	保土ヶ谷区星川二丁目	1	1	2	建物基礎部分傾斜0.2m
		一部破損	保土ヶ谷区川辺町	1	128	380	外壁10㎡×19ヶ所ひび割れ、給水槽パッキン破損
		一部破損	保土ヶ谷区天王町一丁目	1	8	20	建物壁面に一部亀裂

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	被害世帯数	人数	備考
東上野区	非住家	一部破損	保土ヶ谷区天王町一丁目	1	1	6	木製家具一部損壊、店舗階段タイル10枚はく離
		一部破損	保土ヶ谷区権太坂三丁目	1	0	0	
		一部破損	保土ヶ谷区桜ヶ丘一丁目	1	0	0	外壁が1×3m脱落。
旭区	住家	一部焼損	旭区本村町	1	1	1	火災による
		一部焼損	旭区川島町	1	1	4	木造2/0 2階部分26㎡焼損
		一部破損	旭区三反田町	1	1	1	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	2	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	3	
		一部破損	旭区上川井町	3	3	3	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	1	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	1	屋根瓦1㎡破損
		一部破損	旭区上川井町	1	1	1	
		一部破損	旭区上川井町	2	2	7	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	5	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	3	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	1	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	1	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	3	
		一部破損	旭区上川井町	1	1	4	
		一部破損	旭区上白根二丁目	1	1	2	り災証明発行依頼あり(被害認定調査予定)
	非住家	一部破損	旭区中希望が丘	1	0	0	
		一部破損	旭区鶴ヶ峰一丁目 旭区役所	1	0	0	
		一部破損	旭区今宿町 今宿地区センター	1	0	0	
一部破損		旭区今宿南町 今宿保育園	1	0	0		
磯子区	住家	一部破損	磯子区岡村一丁目	1	1	4	
		一部破損	磯子区岡村三丁目	1	1	3	
		一部破損	磯子区丸山二丁目	1	1	8	
		一部破損	磯子区丸山二丁目	1	17	43	
		一部破損	磯子区森六丁目	1	1	4	
		一部破損	磯子区杉田四丁目	1	1	2	
		一部破損	磯子区西町	1	1	4	
		一部破損	磯子区中原二丁目	1	23	23	
		一部破損	磯子区洋光台三丁目	1	6	10	
		金沢区	住家	一部破損	金沢区柴町	1	18
一部破損	金沢区柴町			1	16	0	建物周囲地盤(約30cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	16	0	建物周囲地盤(約40cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	18	0	建物周囲地盤(約15cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	20	0	建物周囲地盤(約46cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	18	0	建物周囲地盤(約50cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	16	0	建物周囲地盤(約4.5cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	16	0	建物周囲地盤(約15cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	46	0	建物周囲地盤沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	28	0	建物周囲地盤(約72cm)沈下により段差発生及び排水管破損
一部破損	金沢区柴町			1	20	0	建物周囲地盤(約6cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	31	0	建物周囲地盤(約45cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区柴町			1	24	0	建物周囲地盤(約20cm)沈下により段差発生
一部破損	金沢区泥亀一丁目			1	0	0	建物外周部及び周囲地盤の亀裂
一部破損	金沢区泥亀一丁目			1	0	0	建物外周部及び周囲地盤の亀裂
一部破損	金沢区泥亀二丁目			1	0	0	建物周囲地盤約100m陥没及び亀裂、外壁損壊
一部破損	金沢区富岡西三丁目			1	1	4	外壁一部亀裂
一部破損	金沢区富岡東四丁目		1	1	2	外壁亀裂多数。内壁一部亀裂及び内壁タイル一部脱落	
一部破損	金沢区西柴一丁目		1	1	2	1、2階内壁に亀裂多数。よう壁に亀裂	
一部破損	金沢区富岡東六丁目		1	1	4	木造平屋屋根瓦損壊	
一部破損	金沢区六浦四丁目		6	200	400	建物周囲路面が沈下し、段差及び亀裂発生	
非住家	一部破損		金沢区柴町	1	0	0	ごみ置き場傾斜(平均12mm)
	一部破損		金沢区柴町	1	0	0	建物周囲地盤(約24cm)沈下により段差発生
	一部破損		金沢区柴町	1	0	0	建物周囲地盤沈下により段差発生
	一部破損	金沢区柴町	1	0	0	建物周囲地盤沈下により段差発生	
	一部破損	金沢区柴町	1	0	0	建物周囲地盤沈下により段差発生	
	半壊	金沢区柴町	1	0	0	ゴミ置き場傾斜(平均32mm)	
	一部破損	金沢区柴町	1	0	0	駐輪場傾斜(平均4mm)	
一部破損	金沢区昭和町	1	0	0	建物内壁、2・3階段内壁亀裂		
一部破損	金沢区柴町	1	0	0	建物周囲地盤(約42cm)沈下及び排水管破損		
半壊	金沢区柴町	1	0	0	駐輪場傾斜(平均25mm)		
半壊	金沢区柴町	1	0	0	駐輪場傾斜(平均28mm)		
一部破損	金沢区柴町	1	0	0	駐輪場傾斜(平均17mm)		

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	被害世帯数	人数	備考
金沢区	非住家	一部破損	金沢区島浜町	1	0	0	仮眠棟2階歪み、屋根スレート一部損壊、ブロック塀亀裂など
		一部破損	金沢区泥亀一丁目	1	0	0	1階外壁タイルの剥がれ(約10枚)等
		一部破損	金沢区泥亀一丁目	1	0	0	建物外周部の亀裂及び外壁損壊、地盤の亀裂
		一部破損	金沢区泥亀一丁目	1	0	0	建物外周部の亀裂
		一部破損	金沢区泥亀二丁目	1	0	0	外周部亀裂。外壁一部亀裂及び外壁タイル一部脱落
		一部破損	金沢区泥亀二丁目	1	0	0	建物外周部の亀裂及び陥没
		一部破損	金沢区福浦一丁目	1	0	0	階段部分約10m亀裂等
		一部破損	金沢区福浦三丁目	1	0	0	屋根亀裂、地盤隆起、水道管破裂、噴砂約15立米
		一部破損	金沢区福浦三丁目	1	0	0	窓ガラス及び天井に亀裂
		一部破損	金沢区福浦三丁目	1	0	0	工場内壁損壊、キャビネット倒壊
	一部破損	金沢区福浦二丁目	1	0	0	外壁一部剥落	
	非住家 公共	一部破損	金沢区西柴三丁目 市立西柴保育園	1	0	0	園舎内1階乳児用トイレ内壁亀裂
		一部破損	金沢区谷津町 金沢文庫行政サービスコーナー	1	0	0	建物内壁亀裂(5箇所)
		一部破損	金沢区長浜 金沢スポーツセンター	1	0	0	天板・コンクリート片1個が落下等
		一部破損	金沢区泥亀二丁目 金沢区総合庁舎	1	0	0	内壁、床面に亀裂。外周部陥没、亀裂、段差
		一部破損	金沢区富岡東二丁目 並木地域ケアプラザ	1	0	0	2階床亀裂1~9m×隙間5mm、10か所
		一部破損	金沢区並木一丁目	1	0	0	建物内壁亀裂(2箇所)
		一部破損	金沢区並木一丁目 市立並木第二保育園	1	0	0	階段踊り場内壁亀裂多数、外階段亀裂損壊等
一部破損		金沢区並木一丁目 市立並木保育園	1	0	0	玄関前のタイル損壊及び剥離	
港北区	住家	一部破損	港北区鶴が丘	1	1	1	
		一部破損	港北区綱島台	1	1	3	屋根の破損
		半壊	港北区綱島東一丁目	1	57	200	柱、壁面亀裂等
		一部破損	港北区高田東三丁目	1	1	1	屋根の一部破損、住居人は避難済み
		一部破損	港北区師岡町	1	1	1	
		一部破損	港北区藤原東三丁目	1	1	1	
		一部破損	港北区小机町	1	1	5	
		一部破損	港北区小机町	1	1	1	
		一部破損	港北区小机町	1	1	2	
		一部破損	港北区小机町	1	1	0	外壁の破損、落下
		一部破損	港北区小机町	1	6	14	
		一部破損	港北区小机町	1	1	2	
		一部破損	港北区小机町	1	1	2	
		半壊	港北区小机町	17	24	55	大規模半壊4棟8世帯16名 半壊13棟16世帯39名
		一部破損	港北区小机町	10	10	23	
		一部破損	港北区新横浜三丁目	1	1	1	
		一部破損	港北区新吉田町	1	1	0	玄関・台所の亀裂
		一部破損	港北区新吉田町	1	1	2	天井のひび
		一部破損	港北区大倉山一丁目	1	1	1	
		一部破損	港北区大倉山三丁目	1	1	3	瓦の破損
	一部破損	港北区大倉山三丁目	1	1	0	外壁の倒壊	
	一部破損	港北区日吉一丁目	1	1	3		
	一部破損	港北区日吉四丁目	1	1	3		
	一部破損	港北区日吉本町一丁目	1	1	2	屋根の一部破損	
	一部破損	港北区日吉本町三丁目	1	1	1		
	一部破損	港北区日吉六丁目	1	1	2	屋根の破損	
	非住家	一部破損	港北区綱島東六丁目	1	0	0	建物外壁一部落下、壁面落下
		半壊	港北区新羽町	1	0	0	窓ガラス・ドア破損
		一部破損	港北区新横浜三丁目	1	0	0	
		一部破損	港北区新横浜二丁目	1	0	0	
		一部破損	港北区新吉田町	1	0	0	天井のひび割れ(店舗)
		一部破損	港北区新吉田東八丁目	1	0	0	防煙たれ壁、泡消火設備 破損
非住家 公共		一部破損	港北区高田西二丁目 高田地域ケアプラザ	1	0	0	
		一部破損	港北区小机町 小机駅	1	0	0	
	一部破損	港北区大倉山 土木事務所	1	0	0	亀裂	
	一部破損	港北区大倉山四丁目 太尾保育園	1	0	0	亀裂等の複数箇所が破損(局にて修繕)	
	一部破損	港北区大豆戸町 港北区総合庁舎	1	0	0		
	一部破損	港北区日吉本町四丁目 日吉本町地域ケアプラザ	1	0	0		
緑区	住家	一部破損	緑区西八朔町	1	1	2	
		一部破損	緑区青砥町	1	1	2	
		一部破損	緑区中山町	1	2	0	修繕は自費で行うが情報をいただいたもの
		一部破損	緑区中山町	1	1	1	
		一部破損	緑区長津田五丁目	1	1	2	
		一部破損	緑区東本郷一丁目	1	1	1	
		一部破損	緑区東本郷六丁目	1	1	3	
		一部破損	緑区白山三丁目	1	1	3	
	非住家 公共	一部破損	緑区鶴居一丁目 鶴居保育園	1	0	0	
		一部破損	緑区鶴居三丁目 鶴居こども園	1	0	0	
		一部破損	緑区十日市場町 十日市場こども園	1	0	0	
		一部破損	緑区長津田二丁目 長津田保育園	1	0	0	

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	被害世帯数	人数	備考	
青葉区	住家	一部破損	青葉区あざみ野一丁目	1	1	3	壁、基礎の一部損壊	
		一部破損	青葉区あざみ野三丁目	1	1	4		
		一部破損	青葉区あざみ野三丁目	1	1	4	屋根瓦一部破損	
		一部破損	青葉区荏田町	1	1	4	木造2階建 壁 一部損壊	
		一部破損	青葉区桂台二丁目	1	0	0	基礎、外壁一部損壊	
		一部破損	青葉区市ケ尾町	1	0	0	煙突損壊、廊下外壁損壊等	
		一部破損	青葉区市ケ尾町	1	1	3	2階屋根一部破損	
		半壊	青葉区奈良町	1	1	2	外壁、内壁、基礎の一部損壊	
		一部破損	青葉区梅が丘	1	1	1	木造2階建 基礎部分 一部損壊	
		一部破損	青葉区美しが丘四丁目	1	1	4		
		一部破損	青葉区美しが丘西二丁目	1	1	4	屋根瓦一部破損	
		非住家	半壊	青葉区奈良町	2	0	0	よう壁の損壊。
	都筑区	住家	一部破損	都筑区川向町	1	1	4	外壁一部は損、基礎一部不陸
一部破損			都筑区川向町	1	2	7	外壁一部ひび割れ	
一部破損			都筑区川和町	1	1	4	屋根一部破損	
一部破損			都筑区池辺町	1	1	3	外壁一部破損	
一部破損			都筑区池辺町	1	15	40	コンクリートたきひび割れ、ポーチ下沈下	
一部破損			都筑区池辺町	1	21	41	外壁一部破損、外階段、配管一部破損等	
一部破損			都筑区池辺町	1	1	1	基礎一部ひび割れ	
一部破損			都筑区池辺町	1	6	13	外階段、排水パイプ、給水管一部は損	
半壊			都筑区池辺町	1	2	5	外壁及び内壁ひび割れ、南側に傾斜	
一部破損			都筑区池辺町	1	1	2	基礎一部ひび割れ、不陸	
一部破損			都筑区東山田町	1	1	4	風呂場壁面2面損壊及び居室内の壁面ひび割れ	
一部破損			都筑区東山田町	1	1	3	屋根、外壁一部は損	
一部破損		都筑区東方町	1	1	6	外壁一部破損		
非住家		一部破損	都筑区川和町	1	0	0	配管一部は損	
		一部破損	都筑区池辺町	1	0	0	外壁、外階段等破損、内部階段一部破損	
		全壊	都筑区池辺町	1	0	0	事務所棟1棟全壊	
		一部破損	都筑区池辺町	1	0	0	外壁、縁石一部破損	
		一部破損	都筑区池辺町	1	0	0	天井25m×34m剥離落下	
	一部破損	都筑区池辺町	1	0	0			
戸塚区	住家	一部破損	戸塚区下倉田町	1	1	0		
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	4		
		半壊	戸塚区吉田町	1	1	2		
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	3	外壁損傷率1%、損害割合1%	
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	2	水道管破裂・道路漏水あり	
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	3	水道管破裂・道路漏水あり	
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	3		
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	3		
		一部破損	戸塚区汲沢七丁目	1	1	1		
		一部破損	戸塚区汲沢八丁目	1	1	1		
		半壊	戸塚区戸塚町	1	1	2		
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	2		
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	2		
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	1		
		一部破損	戸塚区上倉田町	1	1	4		
		一部破損	戸塚区上品濃	1	1	3		
		一部破損	戸塚区鳥が丘	1	1	1		
		一部破損	戸塚区東俣野町	1	1	4		
		一部破損	戸塚区南舞岡三丁目	1	1	4	家人により片付け済み	
		一部破損	戸塚区舞岡町	1	0	0		
		一部破損	戸塚区平戸町	1	1	2		
		非住家	一部破損	戸塚区名瀬町	1	0	0	アスファルト陥没、フェンス基礎の崩壊、ピロティ接合部の陥没、地割れ5～6箇所等
			一部破損	戸塚区矢部町	1	8	8	
			一部破損	戸塚区矢部町	1	1	2	
	一部破損		戸塚区矢部町	3	1	3		
	一部破損		戸塚区矢部町	1	1	1		
	一部破損		戸塚区平戸町	1	0	0		
	一部破損		戸塚区上矢部町	1	0	0	損害割合の集計値 19%	
	公共	一部破損	戸塚区戸塚町	1	0	0		
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	0	0		
	栄区	住家	半壊	栄区笠間一丁目	1	1	3	基礎破損、屋内壁面亀裂
			一部破損	栄区桂台南一丁目	1	1	3	
			一部破損	栄区桂町	1	4	4	
一部破損			栄区桂町	1	4	4		

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	被害世帯数	人数	備考
栄区	住家	一部破損	栄区鍛冶ヶ谷二丁目	1	4	4	
		一部破損	栄区長沼町	1	1	3	屋根瓦の一部が落下
		一部破損	栄区長尾台町	1	71	160	
		一部破損	栄区田谷町	1	1	2	冠瓦の一部が落下。
		一部破損	栄区田谷町	1	1	4	
	非住家	一部破損	栄区飯島町	1	0	30	
	非住家 非公共	一部破損	栄区桂町 栄公会堂	1	0	0	
泉区	住家	一部破損	泉区岡津町	1	1	8	
		一部破損	泉区岡津町	1	8	8	
		一部破損	泉区上飯田町	1	0	0	
		一部破損	泉区新橋町	1	1	2	
		一部破損	泉区中田北二丁目	1	1	1	屋外階段接続部破損、2階コンクリート部分亀裂
		一部破損	泉区和泉町	1	1	2	
		一部破損	泉区和泉町	1	1	2	
	非住家	一部破損	泉区中田南一丁目	1	0	0	
		一部破損	泉区中田南五丁目	1	0	0	
	非住家 非公共	一部破損	泉区西が岡三丁目 泉スポーツセンター	1	0	0	
瀬谷区	住家	一部破損	瀬谷区三ツ境	1	1	0	
		一部破損	瀬谷区三ツ境	1	1	2	
		一部破損	瀬谷区二ツ橋町	1	1	1	
	非住家	一部破損	瀬谷区中央	1	0	0	壁の一部剥離

その他被害一覧

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所		
鶴見区	文教施設	1箇所	鶴見区下末吉六丁目 末吉中学校	渡り廊下ヒビ。2階渡り廊下接続部天井金属板の破損(2か所)。天井落盤	
	文教施設	1箇所	鶴見区下野谷町二丁目 下野谷小学校	教室棟3階部分天井板 ずれ・ゆるみ	
	文教施設	1箇所	鶴見区岸谷二丁目 生麦中学校	ひび割れ、地割れ、校舎のつなぎ目割れ、職員室壁亀裂	
	文教施設	1箇所	鶴見区駒岡三丁目 駒岡小学校	給食堂天井ひび、停電	
	文教施設	1箇所	鶴見区向井町三丁目 瀬田小学校	校舎外壁	
	文教施設	1箇所	鶴見区向井町四丁目 瀬田中学校	校舎と体育館の間の渡り廊下(2、3階)にひび、割れ目あり。停電、電話不通	
	文教施設	1箇所	鶴見区汐入町二丁目 汐入小学校	床Pタイル割がれ。渡り廊下のつなぎ目上下左右3cm位のズレ。	
	文教施設	1箇所	鶴見区馬場七丁目 馬場小学校	EXP.Jのゆがみ。同箇所の天井ビス部から粉が落ちてくる。	
	文教施設	1箇所	鶴見区北寺尾三丁目 寺尾中学校	渡り廊下、ガラスひび、水漏れ、格技場天井ゆがみ	
	文教施設	1箇所	鶴見区北寺尾四丁目 旭小学校	給食堂の壁の剥離、渡り廊下2・3階ジョイント部剥離、ベニヤ亀裂、鉄板湾曲等	
	ブロック塀等	1箇所	鶴見区上末吉二丁目	ブロック塀(高さ3m×幅6.5m)が浮いた	
	港湾	20箇所	鶴見区大黒ふ頭	エプロン部損傷、ガントリークレーン損傷、舗装損傷、緑地損傷	
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	鉄網上屋損傷	
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T-1上屋損傷	
	港湾	2箇所	鶴見区大黒ふ頭	T-3上屋損傷	
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T-5上屋損傷	
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T-4上屋損傷	
	港湾	2箇所	鶴見区大黒ふ頭	T-8上屋損傷	
	港湾	2箇所	鶴見区大黒ふ頭	T-6上屋損傷	
	港湾	2箇所	鶴見区大黒ふ頭	海釣り施設損傷	
	港湾	2箇所	鶴見区末広町一丁目	護岸背後沈下	
	その他	1箇所	鶴見区下野谷町一丁目	エレベーター内 閉じ込め	
	その他	1箇所	鶴見区江ヶ崎町	エレベーター内 閉じ込め	
	その他	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	エレベーター内 閉じ込め(関係者救出)	
	その他	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	棚用サポーター(97セット)が折損	
	その他	3箇所	鶴見区大黒町	屋外タンク固定用ボルト破	
	その他	1箇所	鶴見区大黒町	ドラム缶(4缶)落下により危険物流出	
	その他	1箇所	鶴見区大黒町	屋内貯蔵所内の第4類 第3石油類 エンジンオイル625リットル漏えい	
	その他	1箇所	鶴見区鶴見中央一丁目	エレベーター内 閉じ込め	
	その他	1箇所	鶴見区鶴見中央一丁目	エレベーター内 閉じ込め(土木救出)	
	その他	1箇所	鶴見区鶴見中央三丁目	エレベーター内 閉じ込め(関係者救出)	
	その他	14箇所	鶴見区鶴見中央三丁目	側溝等亀裂、地面の陥没	
	その他	1箇所	鶴見区鶴見中央四丁目	エレベーター内 閉じ込め(関係者救出)	
	その他	1箇所	鶴見区鶴見二丁目	エレベーター内 閉じ込め	
	その他	4箇所	鶴見区東寺尾一丁目	外溝とブロックのひび割れ、玄関アプローチ部分のタイル割れ等	
	その他	1箇所	鶴見区東寺尾三丁目	電柱傾き	
	その他	2箇所	鶴見区東寺尾二丁目	網入りガラスにヒビが生じた。サッシュ戸の網戸1枚が動かなくなった。	
	その他	1箇所	鶴見区豊岡町	エレベーター内 閉じ込め	
	その他	1箇所	鶴見区豊岡町	エレベーター内 閉じ込め(関係者救出)	
	神奈川区	文教施設	2箇所	神奈川区羽沢町 羽沢小学校	教室床ひび割れ、外階段床ひび割れ
		文教施設	1箇所	神奈川区桐畑 青木小学校	ガス使用不能
		文教施設	20箇所	神奈川区幸ヶ谷 幸ヶ谷小学校	トイレタイルに20箇所程度ヒビ、校庭亀裂
		文教施設	2箇所	神奈川区斎藤分町 斎藤分小学校	校舎教室内のひび、廊下ひび
文教施設		4箇所	神奈川区松見町一丁目 盲特支	玄関のガラスにひび、西側階段の壁にひび、プール更衣室にひび、	
文教施設		3箇所	神奈川区新子安一丁目 子安小学校	E/V停止、2~3階の外壁、2階ベランダに亀裂、校庭に亀裂	
文教施設		2箇所	神奈川区神大寺三丁目 中丸小学校	4階西側女子トイレ壁割がれ、東側2-3階階段に亀裂	
文教施設		3箇所	神奈川区神大寺三丁目 神大寺小学校	水道管漏水、校舎と中庭の間に亀裂、たたきレンガの一部破損	
文教施設		1箇所	神奈川区神大寺二丁目 南神大寺小学校	トイレ壁の一部破損	
文教施設		1箇所	神奈川区曹田町 池上小学校	体育館内壁のコンクリート片落下(ステージ側)	
文教施設		1箇所	神奈川区曹田町 曹田小学校	A棟高架から流沫(トイレ)まで漏水の可能性、校舎に亀裂あり	
文教施設		1箇所	神奈川区西寺尾三丁目 錦台中学校	校舎亀裂、校舎つなぎ目にひび、天井モルタルたるみ	
文教施設		2箇所	神奈川区西寺尾二丁目 西寺尾第二小学校	校庭に亀裂、給食棟一部亀裂	
文教施設		5箇所	神奈川区白幡上町 白幡小学校	外壁ひび、亀裂、廊下天井ゆがみ・受水槽亀裂、漏水、プール基礎亀裂等	
文教施設		4箇所	神奈川区白幡東町 浦島丘中学校	校舎外部タイル落ち、内部壁亀裂、外回りの階段亀裂、ブロック塀破損	
ブロック塀等		1箇所	神奈川区六角橋五丁目	ブロック塀一部破損	
道路		1箇所	神奈川区富家町	歩道レンガブロックの盛り上がり・はがれ(1m×1m)	
道路		1箇所	神奈川区栄町	横断歩道の一部亀裂	
道路		1箇所	神奈川区栄町	歩道の盛り上がり	
道路		1箇所	神奈川区栄町	エレベーター付近の階段が10cm破損、平板のめくれ・はがれ	
道路		1箇所	神奈川区金港町	ビル(民地)と歩道の間で10cmの落ち段差。	
港湾		2箇所	神奈川区山内町	岸壁接続部段差 等	
港湾		2箇所	神奈川区出田町	くん蒸設備損傷 等	
その他		1箇所	神奈川区栄町	駐車場管理者による対応	
その他		1箇所	神奈川区東比須町	オーリーブオイル200リットル×25本 転倒により50リットル流出	
その他		1箇所	神奈川区六角橋六丁目	ブロック塀の傾斜	
西区	文教施設	1箇所	西区西戸部町一丁目 一本松小学校	防球ネット破損	
	文教施設	6箇所	西区西平沼町 専門学校	外構道路(南側2箇所)亀裂、北側・東側・西側の基礎に沿って沈下陥没等	
	文教施設	2箇所	西区中央二丁目 西前小学校	図書室ガラスひび割れ、校舎内の天井、内壁にヒビ	
	文教施設	9箇所	西区岡野二丁目 岡野中学校	・校舎土台モルタル、非常階段剥離、横駐車場亀裂、外部排水溝剥離。	

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所		
西 区	ブロック塀等	1箇所	西区東久保町	ブロック塀倒壊（土木、消防）	
	ブロック塀等	1箇所	西区西戸部町一丁目	大谷石塀の倒壊	
	道路	3箇所	西区南幸二丁目	ダイエー付近の歩道陥没（約300m）、歩道部分を交通規制実施中	
	港湾	12箇所	西区みなとみらい一丁目	エプロン部損傷、護岸損傷、舗装損傷、建築物損傷、橋梁取付部損傷、緑地損傷	
	その他	1箇所	西区みなとみらい四丁目	マンション室内壁紙のき裂	
	その他	1箇所	西区高島二丁目	7階ハートアンドビューティー、温水ボイラー及び配管破損	
	その他	1箇所	西区高島二丁目	店舗内装飾品、備品、食器類破損	
	その他	1箇所	西区南幸一丁目	事務所内動産損傷	
	その他	1箇所	西区西戸部町一丁目	室内壁面き裂	
	その他	1箇所	西区南幸二丁目	事務所内サーバ損傷	
	その他	1箇所	西区南幸二丁目	7階店舗内動産損傷	
	その他	1箇所	西区南幸二丁目	温水ボイラー及び配管設備の破損	
	その他	1箇所	西区平沼一丁目	住居内給湯器破損	
	その他	1箇所	西区北幸二丁目	事務所パーテーション損傷	
中 区	文教施設	3箇所	中区山下町2丁目	みなと総合高校	建物外周部クラック、ガラス破損
	ガス	1戸	中区本牧原7-1		ガス管破裂、東京ガス対応済み
	崖くずれ	1箇所	中区妙善寺台8		トラック、乗用車各1台小破
	港湾	11箇所	中区海岸通一丁目	大枝橋ふ頭	塗装損傷 埋設管損傷 フェンス損傷 波除堤損傷など
	港湾	3箇所	中区海岸通一丁目	像の鼻地区	塗装損傷
	港湾	5箇所	中区新港一丁目	新港ふ頭	舗装損傷 緑地損傷 建築物損傷など
	港湾	1箇所	中区山下町		上屋破損
	港湾	2箇所	中区山下町		段差 クラック
	港湾	1箇所	中区山下町		上屋破損
	港湾	2箇所	中区南本牧	南本牧ふ頭	エプロン部損傷など
	港湾	3箇所	中区本牧ふ頭		海釣り施設損傷
	港湾	2箇所	中区本牧ふ頭		エプロン部損傷 舗装損傷 海釣り施設損傷 上屋損傷
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭		上屋破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭		上屋破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭		上屋破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭		上屋破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭		上屋破損
	その他	1箇所	中区本牧ふ頭		上屋は損
	その他	1箇所	中区錦町5本牧		液状化現象、交通支障なしのため特段対応せず
	その他	1箇所	中区新山下三丁目		ローリー転倒による灯油20リットル流出（国道357本牧から大黒町）
その他	1箇所	中区初音町二丁目		自火報鳴動による1室の6畳間水損	
南 区	文教施設	1箇所	南区井土ヶ谷上町	井土ヶ谷小学校	D棟ランテールーム雨漏り
	文教施設	1箇所	南区永田みなみ台	永田台小学校	技術員室給水管漏水
	文教施設	1箇所	南区花之木町二丁目	蒔田中学校	排水管破裂、体育館、校舎のつなぎ目にひび、天井板下がり、窓枠上部壁亀裂等
	文教施設	1箇所	南区高根町二丁目	南吉田小学校	プールの水漏れ
	文教施設	1箇所	南区高根町二丁目	南吉田小学校	一般教室の梁に亀裂
	文教施設	1箇所	南区三善台	太田小学校	廊下壁亀裂、屋体ギャラリーの階段にひび。
	文教施設	1箇所	南区山王町五丁目	日枝小学校	屋上ポンプ異常、建物枝庭に隙間、校舎壁ひび、校舎傾き等
	文教施設	1箇所	南区蒔田町	蒔田小学校	体育館の壁ベニヤ3枚落下
	文教施設	1箇所	南区大橋町三丁目	大筒小学校	壁3ヶ所ひび割れ。3Fプール水もれ。
	文教施設	1箇所	南区東蒔田町	共進中学校	プールの水漏れ、外講のタイルなどひび割れ・隙間。
	文教施設	1箇所	南区南太田一丁目	南太田小学校	外階段の一部破損等
	文教施設	1箇所	南区六ツ川三丁目	六ツ川台小学校	2～3階の校舎のつなぎ部分にひび割れ
	文教施設	1箇所	南区六ツ川三丁目	六ツ川小学校	消火管の漏水
	文教施設	1箇所	南区六ツ川三丁目	六ツ川中学校	屋上プールより水漏れ
	文教施設	1箇所	南区六ツ川二丁目	六ツ川西小学校	屋上プール及び3階の天井で水漏れ
	文教施設	1箇所	南区南太田二丁目	横浜商業高校	一部タイル崩落、昇降口前広場タイルのひび割れ（20箇所程度）
	ブロック塀等	1箇所	南区高砂町一丁目		ブロック塀崩落
	ブロック塀等	1箇所	南区南太田三丁目		壁が道をふさぐ
	道路	1箇所	南区南太田二丁目		Y校歩道橋の横面のタイル割れ
	ガス	1戸	南区井土ヶ谷中町		ガス臭
	ガス	1戸	南区花之木町二丁目		ガス漏れ
	その他	1箇所	南区蒲舟町三丁目		幹線8号76の電線切れ
	その他	1箇所	南区永田みなみ台		灯油こぼれ
	その他	1箇所	南区永田北二丁目		N T T柱傾き
	その他	1箇所	南区高砂町一丁目		閉じ込め
	その他	1箇所	南区高砂町一丁目		灯油こぼれ
	その他	1箇所	南区宿町一丁目		東電柱傾きクラック
	その他	1箇所	南区大橋町一丁目		材木が道をふさぐ。
	その他	1箇所	南区中里一丁目		エレベーター閉じ込め
	その他	1箇所	南区中里三丁目		エレベーター閉じ込め
	その他	1箇所	南区中里二丁目		エレベーター閉じ込め
	港 南 区	文教施設	1箇所	港南区港南五丁目	特別支援学校
文教施設		1箇所	港南区港南五丁目	南台小学校	校舎階段亀裂。階段・壁にひび割れあり
文教施設		1箇所	港南区港南台二丁目	港南台第3小学	廊下ひび割れ
文教施設		1箇所	港南区笹下三丁目	日下小学校	音楽室に歪み、天井割れ。壁亀裂、Pタイルのひび

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所		
港南区	文教施設	1箇所	港南区上永谷一丁目	相山小学校	プールに段差、陥没あり、体育館壁破損
	文教施設	1箇所	港南区上永谷四丁目	上永谷中学校	校舎の外壁に剥離、亀裂。天井ボード剥離
	文教施設	1箇所	港南区東永谷一丁目	下永谷小学校	トイレ床タイル亀裂
	文教施設	1箇所	港南区東永谷二丁目	南高校	ひび割れ
	文教施設	1箇所	港南区日原山四丁目	日原山中学校	本館と新館のジョイント部欠落
	文教施設	1箇所	港南区日野中央二丁目	日野中央高等特	床、外壁に亀裂。渡り廊下床に亀裂、隙間から下が見える。
	文教施設	1箇所	港南区野庭町	野庭すずかけ小学校	昇降口と階段の内壁にひび
	文教施設	1箇所	港南区野庭町	下野庭小学校	体育館の外壁にひび。50cm3本
	文教施設	1箇所	港南区野庭町	野庭中学校	2、3階渡り廊下のEXP 天井までひび。渡り廊、階段柱ひび
	ブロック塀等	1箇所	港南区上大岡東一丁目		ブロック塀幅10メートル、高さ1メートル倒壊
ブロック塀等	1箇所	港南区日野南五丁目		ブロック塀1カ所30個倒壊	
保土ヶ谷区	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区壺台町	壺台小学校	渡り廊下にひび割れ（影響なし）
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区坂本町	坂本小学校	渡り廊下のコンクリート破損。（児童通行場所）
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区桜ヶ丘一丁目	桜台小学校	水道管亀裂2箇所水、天井から漏水、外壁亀裂
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目	桜丘高校	渡り廊下ズレ・モルタル剥離
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区上菅田町	笹山小学校	保健室、事務室、職員更衣室に亀裂、トタン屋根の浮き、プール土台に亀裂
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区上菅田町	上菅田中学校	校舎と校舎のEXPがずれ（5センチ程度）、水道管の破損1箇所等
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区川島町	くぬぎ台小学校	渡り廊下2、3階内部外部損壊
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区川辺町	榎子小学校	校舎周りのアスファルト2センチ変化あり。体育館のつなぎ2センチ変化
	文教施設	1箇所	保土ヶ谷区種岡町一丁目	藁小学校	給食室のタイルの剥離
	ブロック塀等	1箇所	保土ヶ谷区岡沢町		ブロック塀10m倒壊
ブロック塀等	1箇所	保土ヶ谷区保土ヶ谷町一丁目		石垣上部2段（0.6m×7m）崩壊	
ブロック塀等	1箇所	保土ヶ谷区桜ヶ丘一丁目		民地のブロック塀が公道側に倒壊した（高さ2m×幅10m）	
ブロック塀等	1箇所	保土ヶ谷区種太坂三丁目		ブロック塀倒壊（高さ2.4m×幅11.0m）、車面1台後部破損	
旭区	文教施設	2箇所	旭区左近山	左近山第一小学校	時計破損、体育館軒剥離
	文教施設	2箇所	旭区上白根町	大池小学校	天井一部落下、ピロティ天井剥離
	文教施設	1箇所	旭区上白根二丁目	旭北中学校	体育館の天井の水銀灯の部品が一部落下
	文教施設	1箇所	旭区善部町	善部小学校	教室ガラス亀裂
	文教施設	1箇所	旭区中希望が丘	希望ヶ丘小学校	渡り廊下壁面一部剥離
	文教施設	1箇所	旭区中沢三丁目	中沢小学校	昇降口床面等に亀裂
	文教施設	2箇所	旭区中白根一丁目	白根小学校	3階天井一部落下、壁面一部剥離
	文教施設	1箇所	旭区中尾一丁目	中尾小学校	渡り廊下EXP、Jのカバーが落下
	文教施設	1箇所	旭区鶴ヶ峰一丁目	鶴ヶ峰小学校	教室窓ガラス亀裂
	文教施設	1箇所	旭区鶴ヶ峰本町三丁目	鶴ヶ峰中学校	消火栓水槽ポールのタップ破損
	文教施設	1箇所	旭区東希望が丘	東希望が丘小学校	渡り廊下に段差ができた。
	文教施設	1箇所	旭区東希望が丘	幼稚園	外壁一部破損
	文教施設	1箇所	旭区南希望が丘	南希望が丘中学校	天井一部落下
	文教施設	1箇所	旭区白根三丁目	不動丸小学校	校舎壁面に亀裂
	ブロック塀等	1箇所	旭区笹野台一丁目		ブロック塀1m×3m程度崩落
	ブロック塀等	1箇所	旭区善部町		ブロック塀破損（16m）
	ブロック塀等	1箇所	旭区東希望が丘		ブロック塀（20m）破損
	ブロック塀等	1箇所	旭区東希望が丘		ブロック塀破損（12.5m）
	ブロック塀等	1箇所	旭区南希望が丘		ブロック塀（10m）破損
	ブロック塀等	1箇所	旭区南希望が丘		ブロック塀（20m）破損
ブロック塀等	1箇所	旭区万騎が原		ブロック塀（4m）破損	
その他	1箇所	旭区市沢町		鉄筋コンクリートの擁壁に5mm×1mのひび、コンクリート部一部剥離	
その他	1箇所	旭区白根三丁目		エレベーター停止	
その他	1箇所	旭区白根七丁目 保育園		園庭に亀裂	
その他	1箇所	旭区中希望が丘		玉石作りのよう壁一部崩落（土砂流出：横2m×高さ1m）	
その他	1箇所	旭区鶴ヶ峰本町一丁目		発電機燃料（軽油）約20リットル流出	
その他	1箇所	旭区南希望が丘		水道管破損	
磯子区	文教施設	1箇所	磯子区洋光台一丁目	洋光台第一小学校	校舎4階に亀裂2・3階渡り廊下亀裂 2階廊下亀裂
	文教施設	1箇所	磯子区洋光台二丁目	洋光台第一中学校	天井一部落下、渡り廊下に亀裂
	文教施設	1箇所	磯子区洋光台六丁目	洋光台第二中学校	階段踊り場、ホール床亀裂
	ブロック塀等	1箇所	磯子区岡村一丁目		ブロック塀 倒壊
	ブロック塀等	1箇所	磯子区岡村三丁目		塀 倒壊
	ブロック塀等	1箇所	磯子区岡村三丁目		ブロック塀 倒壊
	ブロック塀等	1箇所	磯子区原町		石垣倒壊
	ブロック塀等	1箇所	磯子区滝頭二丁目		ブロック塀の損傷
	ガス	1戸	磯子区滝頭二丁目		駐車場でガス臭気
	その他	1箇所	磯子区森三丁目		マンションにて閉じ込め
その他	1箇所	磯子区滝頭二丁目		電柱のトランスが落下しそう。	
金沢区	文教施設	1箇所	金沢区釜利谷東一丁目	金沢中学校	渡り廊下3箇所床面隆起及び接続部損傷、天井板損傷、職員玄関段差等
	文教施設	1箇所	金沢区釜利谷南四丁目	釜利谷南小学校	給食室のパイプ破損
	文教施設	1箇所	金沢区寺前二丁目	文庫小学校	中庭の水道管漏水、体育館外壁下部亀裂等
	文教施設	1箇所	金沢区瀬戸	金沢高等学校	消火水槽ポンプ異常による漏水
	文教施設	1箇所	金沢区西榮一丁目	西榮中学校	テニスコートと旧校舎間に亀裂
	文教施設	1箇所	金沢区大道一丁目	大道中学校	校舎窓ガラス亀裂、廊下Pタイル亀裂
文教施設	1箇所	金沢区尾島一丁目	八景小学校	校舎外壁下部、渡り廊下及びエントランススタイルに亀裂、給食室入口に段差	

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所		
金沢区	文教施設	1箇所	金沢区富岡西一丁目	小田小学校	校庭に広範囲のひび割れ
	文教施設	1箇所	金沢区富岡西五丁目	富岡中学校	校舎内渡り廊下3Fスチール天板落下、2F内壁亀裂
	文教施設	1箇所	金沢区富岡西四丁目	西富岡小学校	校舎内図書室及び印刷室亀裂、プールシャワー室亀裂、スプリンクラー作動不良
	文教施設	1箇所	金沢区東朝比奈二丁目	朝比奈小学校	D棟1・2階校舎教室の内壁・天井・床に亀裂、床がやや隆起
	文教施設	1箇所	金沢区並木一丁目	並木中央小学校	校舎内2階、3階教室、体育館と校舎連絡部分手離、校舎1階水道管破裂等
	文教施設	1箇所	金沢区並木一丁目	富岡東中学校	中央廊下と教室の接続部分(3F)に亀裂
	文教施設	1箇所	金沢区並木三丁目	並木中学校	昇降口に長さ10m以上に渡り亀裂
	文教施設	1箇所	金沢区福浦三丁目	横浜市立大学医学部	敷地内路面の陥没及びアスファルトに亀裂
	文教施設	1箇所	金沢区六浦一丁目	六浦中学校	体育館、格技場の外壁に亀裂、校舎内階段に亀裂、玄関前水道管破裂
	ブロック塀等	1箇所	金沢区泥亀一丁目		建物南側の高さ4段80cm長さ360cmブロック塀一部破損
	ブロック塀等	1箇所	金沢区平潟町12-1		ブロック塀亀裂多数
	ブロック塀等	1箇所	金沢区六浦一丁目		大谷石積の塀(長さ約5m×高さ約1m)倒壊
	道路	1箇所	金沢区福浦三丁目		車道及び歩道の沈下・隆起(約10cm)、亀裂(最大幅10cm)、噴砂約30立米(450m車道通行止め、歩道通行止め)
	道路	1箇所	金沢区福浦三丁目		歩道のマンホール9カ所突出(最大高さ60cm)、噴砂多量
	道路	1箇所	金沢区福浦三丁目	国道357号線下り	下り1車線盛土部沈下(1m)
	道路	1箇所	金沢区泥亀一丁目	国道16号線歩道	歩道陥没(縦約50cm×横約50cm×深さ約30cm)
	道路	1箇所	金沢区柴町		歩道の沈下(10~50cm)、隆起、波状変形、車道の亀裂(3~7cm)、噴砂大量、下水マンホール2カ所突出
	道路	1箇所	金沢区柴町		歩道の沈下(4cm)及び亀裂(8cm)
	港湾	1箇所	金沢区白帆		舗装損傷
	港湾	6箇所	金沢区八景島		舗装損傷、保留設備損傷、防波堤損傷など
	病院	1箇所	金沢区福浦三丁目	市立大学医学部附属病院	病室、廊下、内壁の亀裂及びアスファルト20cm隆起、渡り廊下接続部分破損、中央待合ホール窓に亀裂、共同漏漏水等
	その他	1箇所	金沢区寺前一丁目		敷地内駐車場陥没
	その他	1箇所	金沢区柴町 立体駐車場		地下式立体駐車場隆起による損傷
	その他	1箇所	金沢区柴町 立体駐車場		地下式立体駐車場隆起による損傷
	その他	1箇所	金沢区柴町		敷地に沈下
	その他	1箇所	金沢区柴町 立体駐車場		地下式立体駐車場隆起による被害
	その他	1箇所	金沢区柴町		敷地に沈下
	その他	1箇所	金沢区柴町		敷地に沈下
	その他	1箇所	金沢区柴町 立体駐車場		地下式立体駐車場隆起による損傷
	その他	1箇所	金沢区柴町		敷地に沈下
	その他	1箇所	金沢区瀬戸		エレベーター内閉じこめ(女2名救出)
	その他	1箇所	金沢区谷津町		玄関タイル損傷及び雨水管損傷
	その他	1箇所	金沢区町屋町		エレベーター内閉じこめ(男女不明)
	その他	1箇所	金沢区鳥浜町	市中央卸売市場南部市場青果棟	高さ約10mの自動倉庫ロボット破損
	その他	1箇所	金沢区鳥浜町		商品車立体倉庫駐車場の14階パレット約100枚がずれ、車両4台が落下、大破
	その他	1箇所	金沢区泥亀一丁目		建物周囲路面の亀裂
	その他	1箇所	金沢区泥亀一丁目		建物周囲路面の亀裂
	その他	1箇所	金沢区泥亀一丁目		エレベーター内閉じこめ(女2名救出)
	その他	1箇所	金沢区泥亀一丁目		エレベーター内閉じこめ(男1名救出)
	その他	1箇所	金沢区泥亀一丁目		エレベーター内閉じこめ(男1名救出)
	その他	1箇所	金沢区泥亀二丁目		建物周囲路面の亀裂
	その他	1箇所	金沢区泥亀二丁目		エレベーター内閉じこめ(男女不明)
	その他	1箇所	金沢区八景島横浜・八景島シーパラダイス		敷地内路面に亀裂や沈下多数、構(2m×4m)落下、外壁に亀裂、柱横のポンツーンに傾き、吸水管・配水管破損など
その他	1箇所	金沢区福浦三丁目		打席(約20カ所)北側へ傾斜、打席前噴砂、練習場陥没、駐車場路面亀裂(多数)及び隆起(約20cm)、水道管破裂2カ所	
その他	1箇所	金沢区福浦三丁目	駐車場	立体駐車場Aの1階部分250m×6列(1700台分)隆起、2階のスロープ下の西側外壁7m×20cm亀裂、西側敷地内及び路面が約30cm沈下	
その他	1箇所	金沢区福浦三丁目	駐車場	駐車場路面の隆起、沈下	
その他	1箇所	金沢区福浦二丁目		敷地内駐車場路面に2~3mの亀裂が複数	
その他	1箇所	金沢区福浦二丁目		門左右のコンクリートに各50cmの亀裂	
その他	1箇所	金沢区福浦二丁目		マンホールを囲むコンクリート壁に4カ所亀裂	
その他	1箇所	金沢区福浦二丁目	給油取扱所	外周部沈下及び亀裂、埋設油配管及びエア配管亀裂	
その他	1箇所	金沢区六浦三丁目		エレベーター内閉じこめ(男3名救出)	
その他	1箇所	金沢区六浦二丁目		エレベーター内閉じこめ(女2名救出)	
港北区	文教施設	1箇所	港北区日吉本町二丁目	駒林小学校	E X P、J亀裂
	文教施設	1箇所	港北区日吉本町四丁目	日吉南小学校	亀裂
	文教施設	1箇所	港北区綱島西五丁目	北綱島小学校	E X P、Jの剥離
	文教施設	1箇所	港北区高田町	高田小学校	図工室天板3枚落下
	文教施設	1箇所	港北区師岡町	師岡小学校	水道管破裂
	文教施設	1箇所	港北区篠原町	篠原西小学校	体育館の梁のボルト1本落下
	文教施設	1箇所	港北区篠原東三丁目	篠原小学校	廊下内壁亀裂
	文教施設	4箇所	港北区新羽町	新羽中学校	内壁亀裂、被服室梁亀裂、床陥没、屋上コンクリート剥離
	文教施設	1箇所	港北区新横浜二丁目	専門学校	地震による外壁の剥離
	文教施設	4箇所	港北区小机町	城郷中学校	廊下破損、天井亀裂、網入ガラス20枚・大型ガラス2枚破損
	文教施設	1箇所	港北区新吉田町	新田小学校	校舎・プールの配水管・Pタイル亀裂
	文教施設	1箇所	港北区大倉山三丁目	大綱中学校	校舎亀裂、漏水
	文教施設	2箇所	港北区大倉山四丁目	大綱小学校	校舎外壁亀裂、体育館と校舎つなぎめ亀裂
	文教施設	1箇所	港北区大豆戸町	大豆戸小学校	門扉亀裂

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所		
港北区	文教施設	4箇所	港北区鳥山町	城郷小学校	床亀裂、壁・Pタイル・廊下・階段の破損
	文教施設	4箇所	港北区大曾根二丁目	大曾根小学校	石畳等の亀裂、水道管水漏れ
	文教施設	13箇所	港北区日吉四丁目	日吉台中学校	プール・校舎・階段の亀裂、ブロック塀は損、漏水
	文教施設	1箇所	港北区日吉本町一丁目	日吉台小学校	校舎亀裂
	ブロック塀等	1箇所	港北区綱島東五丁目		(土木対応)
	ブロック塀等	1箇所	港北区高田西一丁目		ブロック塀倒壊
	ブロック塀等	1箇所	港北区高田西一丁目		ブロック塀及び民地フェンス基礎破損(土木対応)
	ブロック塀等	1箇所	港北区高田西二丁目		消防団6-2覚知15:20
	ブロック塀等	1箇所	港北区高田西二丁目		
	ブロック塀等	1箇所	港北区小机町		ブロック塀の破損
	ブロック塀等	1箇所	港北区小机町		塀の破損
	ブロック塀等	2箇所	港北区小机町		
	ブロック塀等	1箇所	港北区小机町		
	ブロック塀等	1箇所	港北区小机町		
	ブロック塀等	1箇所	港北区小机町		
	ブロック塀等	1箇所	港北区新吉田東六丁目		ブロック塀が倒れ道をふさいでいる(土木対応)
	ブロック塀等	1箇所	港北区大倉山七丁目		地震によるブロック塀の倒壊4.5m倒壊
	ブロック塀等	1箇所	港北区大倉山三丁目		
	ブロック塀等	1箇所	港北区大豆戸町		建物塀に70センチのヒビ
	ブロック塀等	1箇所	港北区榊町三丁目		地震によるブロック塀の倒壊(4.0m)
	ブロック塀等	1箇所	港北区榊町四丁目		
	ブロック塀等	1箇所	港北区日吉本町四丁目		塀の破損、消防署からの通報
	ブロック塀等	1箇所	港北区日吉本町四丁目		
	ブロック塀等	1箇所	港北区日吉本町四丁目		ブロック塀が倒れ道をふさいでいる(土木対応)
	ガス	1戸	港北区高田西二丁目		ガス漏洩 消防隊対応
	ガス	1戸	港北区新吉田東二丁目		プロパンガスからのガス漏れ
	その他	1箇所	港北区榊町三丁目		点字ブロックが陥没(土木対応)
	その他	2箇所	港北区港北区港北区大倉山七丁目	公園	グラウンドに亀裂及びエレベーター停止(土木対応)
	その他	1箇所	港北区港北区大倉山七丁目	公園	グラウンドにクラック(土木対応)
	その他	1箇所	港北区綱島西二丁目		エレベーター閉じ込め。マルニ3名救急の要無し
	その他	1箇所	港北区綱島東一丁目		建物と歩道の間に隙間(土木対応)
	その他	1箇所	港北区綱島東五丁目		路面に亀裂(土木対応)
	その他	1箇所	港北区綱島東六丁目		電柱の傾斜(通報者から東京電力に報告済み)
	その他	1箇所	港北区高田西一丁目		ガス管カバー2本破損
	その他	1箇所	港北区高田西二丁目		電柱の破損(土木対応)
	その他	1箇所	港北区高田東三丁目		玄関階段のタイル及び階段の損傷
	その他	1箇所	港北区小机町		側溝が破損(土木対応)
	その他	1箇所	港北区小机町		電柱の傾斜
	その他	1箇所	港北区小机町		宅地のひび割れ
	その他	1箇所	港北区小机町		宅地がひび割れ
	その他	1箇所	港北区小机町		地震により私有下水管周囲が破損
	その他	1箇所	港北区小机町		地震による宅地のヒビ割れ
	その他	1箇所	港北区小机町		宅地の亀裂
	その他	1箇所	港北区小机町		給水管の破損
	その他	1箇所	港北区小机町		給水管の破損
	その他	1箇所	港北区小机町		地震による宅地の液状化
	その他	1箇所	港北区小机町		液状化による地盤沈下
	その他	1箇所	港北区小机町		液状化による電柱の傾斜
	その他	1箇所	港北区小机町		液状化による電柱の傾斜
	その他	2箇所	港北区小机町		宅地の液状化によるひび
その他	1箇所	港北区小机町		縁石破損(土木対応)	
その他	1箇所	港北区小机町		人孔周り舗装が破損(土木対応)	
その他	1箇所	港北区新吉田町		電柱2本傾いているが、被害無し(消防団覚知)	
その他	1箇所	港北区新吉田町		駐車場崖若干崩落(消防団覚知済み)	
その他	2箇所	港北区大曾根三丁目		下水ます・玄関の沈下、門扉亀裂	
その他	1箇所	港北区大倉山五丁目		ラジエーター破損、自転車2台転落	
その他	1箇所	港北区大倉山五丁目		縁石の破損(土木対応)	
その他	4箇所	港北区大倉山五丁目		街路柵破損(土木対応)	
その他	1箇所	港北区鳥山町		民地と道路に隙間ができています(土木対応)	
その他	3箇所	港北区日吉一丁目		路面の亀裂(土木対応)	
その他	1箇所	港北区日吉一丁目		エレベーター閉じ込め	
その他	2箇所	港北区日吉五丁目		電柱の傾斜	
その他	1箇所	港北区日吉本町一丁目		エレベーター閉じ込め事故(女性1名)	
その他	1箇所	港北区日吉本町四丁目		路面側溝の盛り上がり(土木対応)	
その他	1箇所	港北区日吉本町四丁目		路面にひび(土木対応)	
緑区	文教施設	1箇所	緑区上山二丁目	上山小学校	各階E X P J 部分にひび、更衣室内にひび
	文教施設	1箇所	緑区竹山三丁目	竹山小学校	昇降口のガラス破損
	文教施設	1箇所	緑区三保町	三保小学校	天井板のひび割れ
	文教施設	1箇所	緑区寺山町	中山中学校	中庭タイル床破損20か所、廊下のPタイルにひび、タイル剥離

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所		
緑区	文教施設	1箇所	緑区長津田町	長津田小学校	渡り廊下天井からアルミ板落下、トイレの壁にひび、正門前ブロック塀破壊
	文教施設	1箇所	緑区長津田二丁目	田奈中学校	体育館横渡り廊下の壁がはがれて落下。
	文教施設	1箇所	緑区長津田二丁目	田奈中学校	渡り廊下の壁がはがれて落下
	文教施設	1箇所	緑区東本郷五丁目	東本郷小学校	ガラスひび(ホール、6-3、6-5、3-4、相談室、1-1、ポンプ室窓)
	文教施設	1箇所	緑区北八朗町	山下小学校	トイレの水が流れない
	文教施設	1箇所	緑区霧が丘四丁目	霧が丘小学校	昇降口柱に亀裂(モルタルの剥落もあり)
	その他	1箇所	緑区三保町		エレベーター閉じ込め男性1名、住民が救助
	その他	1箇所	緑区十日市場町		エレベーター閉じ込め男性自力脱出
	その他	1箇所	緑区十日市場町		地震により園庭に亀裂
	その他	1箇所	緑区中山町		エレベーター閉じ込め女性2名自力脱出
	その他	1箇所	緑区中山町 立体駐車場		エレベーター閉じ込め緑消防(16:07)
	その他	1箇所	緑区中山町		エレベーター閉じ込め緑消防(17:20)
	その他	1箇所	緑区中山町		歩道横ジョイント破壊、緑土木事務所対応済(15:49)
	その他	1箇所	緑区中山町 中山地区センター		エレベーター女性1名自力脱出
	その他	1箇所	緑区長津田町		エレベーター女性1名
その他	1箇所	緑区北八朗町		エレベーター緑消防(19:03) 女性1名救出	
青葉区	文教施設	1箇所	青葉区すみよし台		受水槽満水ブザー破壊による漏水
	文教施設	1箇所	青葉区みたけ台		1階ポンプ室の配管破壊
	文教施設	1箇所	青葉区鉄町		エレベーター横に歪み、ひび割れ
	文教施設	1箇所	青葉区藤が丘二丁目		メーターから受水槽までの埋設管で漏水
	病院	1箇所	青葉区藤が丘一丁目		渡り廊下のエキスパンション部分一部破壊
都筑区	文教施設	2箇所	都筑区荏田南町	荏田小学校	渡り廊下2、3階の天井が一部剥落
	文教施設	3箇所	都筑区荏田南二丁目	荏田南中学校	渡り廊下、3階スロープに日々、1階理科室ヒビ
	文教施設	3箇所	都筑区富士見が丘		校舎2階通路、天井亀裂、天井のボード落下
	その他	1箇所	都筑区加賀原一丁目		エレベーター内に閉じ込められた
	その他	1箇所	都筑区葛が谷		エレベーター内に閉じ込められた
	その他	1箇所	都筑区茅ヶ崎中央		エレベーター内に閉じ込められた
	その他	1箇所	都筑区茅ヶ崎中央		エレベーター内に閉じ込められた
	その他	1箇所	都筑区茅ヶ崎中央		エレベーター内に閉じ込められた
	その他	1箇所	都筑区茅ヶ崎南四丁目		エレベーター内に閉じ込められた
	その他	1箇所	都筑区茅ヶ崎南四丁目		エレベーター内に閉じ込め
	その他	1箇所	都筑区池辺町		エレベーター内に閉じ込められた
その他	1箇所	都筑区仲町台一丁目		エレベーター内に閉じ込められた	
戸塚区	文教施設	1箇所	戸塚区下倉田町	豊田中学校	校舎のひさしのモルタルが1部落下
	文教施設	1箇所	戸塚区吉田町	東戸塚小学校	"E X P、Jの破壊 建物の外周部分の溝、階段の一部破壊"
	文教施設	1箇所	戸塚区汲沢一丁目	東汲沢小学校	体育館の屋根の外側モルタル落下
	文教施設	1箇所	戸塚区汲沢三丁目	矢部小学校	"消火ポンプの配管水漏れ 屋上給水管バルブ接続部水漏れ"
	文教施設	1箇所	戸塚区汲沢町	汲沢中学校	体育館手摺・ガラス破壊修繕
	文教施設	1箇所	戸塚区汲沢二丁目	戸塚高校	停電、校舎棟にて踊り場、階段、休憩室、柱天井材、壁、床タイルなどで亀裂、塗料落下、隆起破壊あり。東側地割れ。
	文教施設	1箇所	戸塚区戸塚町	戸塚小学校	"渡り廊下のボルトはずれ。水道管破裂、渡り廊下の鉄筋が一部切断、給食室のボイラーガス管破壊。天井材の一部剥落、U字溝の亀裂"
	文教施設	1箇所	戸塚区戸塚町	南戸塚中学校	スロープ付近の壁のひび
	文教施設	1箇所	戸塚区秋葉町	川上小学校	校舎内細かい亀裂多数。3階廊下、壁の隆起。
	文教施設	1箇所	戸塚区戸塚町	戸塚中学校	床・壁ひび割れ
	文教施設	1箇所	戸塚区秋葉町	秋葉中学校	職員玄関前床タイル破壊、外壁爆裂、内壁爆裂
	文教施設	1箇所	戸塚区秋葉町	秋葉小学校	漏水、床タイル亀裂
	文教施設	1箇所	戸塚区小雀町	小雀小学校	校舎外周部にひび割れ
	文教施設	1箇所	戸塚区上倉田町	倉田小学校	家庭科室配管で漏水。
	文教施設	1箇所	戸塚区上矢部町	上矢部小学校	技術員室の壁にヒビが数箇所。
	文教施設	1箇所	戸塚区東横野町	東横野特支	床暖房使用不能(ボイラー故障)
	文教施設	1箇所	戸塚区深谷町	深谷小学校	職員玄関鍵の不具合、スプリンクラー制御盤不良のため不動作
	文教施設	1箇所	戸塚区舞岡町	舞岡小学校	校舎の壁面が一部落下。校舎基礎のモルタル部に亀裂、3F防火シャッター金具落下、校庭地盤被害数箇所
	文教施設	1箇所	戸塚区平戸三丁目	境木中学校	体育館の壁の木材が落下
	文教施設	1箇所	戸塚区平戸町	平戸小学校	2F女子トイレ配管に亀裂あり、1Fに漏水。
	文教施設	1箇所	戸塚区平戸町	平戸小学校	2F教材室に亀裂2箇所
	文教施設	1箇所	戸塚区平戸町	平戸中学校	内壁ひび割れ
	文教施設	1箇所	戸塚区名瀬町	名瀬小学校	廊下と教室の間のガラス戸26枚亀裂、音楽室・事務室・印刷室など壁亀裂
	文教施設	1箇所	戸塚区矢部町	矢部小学校	渡り廊下の天井一部損壊、水道管水漏れ、3、4F E X P J 金物破壊
	ブロック塀等	1箇所	戸塚区鳥が丘		南側ブロック塀に亀裂及びはらみあり
	ブロック塀等	1箇所	戸塚区鳥が丘		地震によりブロック塀が歩道上に崩れたもの
	ブロック塀等	1箇所	戸塚区吉田町		地震によりブロック塀破壊
	ブロック塀等	1箇所	戸塚区汲沢一丁目		車両助手席部分を破壊させた。
	ブロック塀等	1箇所	戸塚区戸塚町		石積み塀倒壊(長さ7.2m、上部80cm)
	ブロック塀等	1箇所	戸塚区矢部町		地震により塀がたれたもの
ガス	1戸	戸塚区矢部町 交差点		ガス臭(ガス会社により処置)	
鉄道不通	1箇所	戸塚区矢部町		J R陸橋破壊。コンクリート落下	
その他	1箇所	戸塚区吉田町		給・排水管及び排水枡損壊、水道管破裂・道路漏水	

区名	被害区分	箇所数	被害発生場所	
戸塚区	その他	1箇所	戸塚区吉田町	地震により自動倉庫内に保管された商品（薬品類）が損傷
	その他	1箇所	戸塚区吉田町	南東側基礎壁にクラック及び北側階段にクラック
	その他	1箇所	戸塚区吉田町	漏水
	その他	1箇所	戸塚区吉田町	道路漏水
	その他	1箇所	戸塚区吉田町 店舗内	商品が損傷：電化製品20点29個
	その他	1箇所	戸塚区戸塚町	水道管破損、道路漏水
	その他	1箇所	戸塚区戸塚町	水道管破損、道路漏水（富塚郵便局前）
	その他	1箇所	戸塚区戸塚町 戸塚駅東口エレベーター	女性1人エレベーター閉じ込め
	その他	1箇所	戸塚区秋葉町 消火栓	消火栓破損し漏水している。元コック閉鎖停止
	その他	1箇所	戸塚区上粕尾町	水道管破損道路漏水
	その他	1箇所	戸塚区上矢部町	水道管破損漏水（宅地内か道路か不明）
	その他	1箇所	戸塚区上矢部町	水道管破損道路漏水
	その他	1箇所	戸塚区前田町	人道橋の街路灯2灯破損
	その他	1箇所	戸塚区鳥が丘	水道管破損道路漏水
	その他	1箇所	戸塚区舞岡町	建物外周土間コンクリートに亀裂あり
その他	1箇所	戸塚区矢部町	男性1人エレベーター閉じ込め	
その他	1箇所	戸塚区矢部町321戸塚区	女性1人 エレベーター閉じ込め	
栄区	文教施設	1箇所	栄区小山台一丁目	4階教室天井及び壁面に亀裂
	その他	1箇所	栄区小菅ヶ谷四丁目	エレベーター閉じ込め。30代男性1名。
泉区	文教施設	1箇所	泉区岡津町 岡津小学校	掲示板の破損
	文教施設	4箇所	泉区岡津町 岡津中学校	プール水漏れ2ヶ所。防火扉不良、エレベーター前天井部破損
	文教施設	1箇所	泉区新橋町 新橋小学校	高架水槽のフロート制御不能、揚水ポンプ作動不良、プール傾斜2cm
	文教施設	1箇所	泉区新橋町 新橋小学校	
	文教施設	1箇所	泉区中田東四丁目 東中田小	校庭亀裂（10cm程度）
	文教施設	1箇所	泉区中田南五丁目 葛野小学校	屋内階段壁にひび
	文教施設	1箇所	泉区中田北二丁目 中田中学校	エレベーターホールにへこみ
	文教施設	2箇所	泉区領家四丁目 領家中学校	校庭にひび。校舎が歪み、4階校舎内側B棟C棟のEXPJに歪み
	文教施設	2箇所	泉区緑薮三丁目 緑薮西小学校	職員トイレ前壁ひび割れ。通用門側外壁ひび割れ
	文教施設	1箇所	泉区和泉町 下和泉小学校	渡り廊下接続部分一部浮き及びコンクリート片落下等
	文教施設	2箇所	泉区和泉町 伊勢山小学校	はまっこ、給食室の内壁にひび、西門門扉一部破損
	文教施設	9箇所	泉区和泉町 中和田小学校	4F廊下天井に10cm穴、3F床にヒビ3ヶ所、内壁ヒビ5ヶ所。
	文教施設	1箇所	泉区和泉町 中和田中学校	格技場入口のガラスが2枚破損
	文教施設	1箇所	泉区和泉町 和泉小学校	受水槽の水を減らす減水ランプの警報異常
	文教施設	3箇所	泉区和泉町 いずみ野中学校	壁に亀裂。図書室の本棚転倒。タイル（昇降口）に亀裂。
	文教施設	2箇所	泉区和泉町 中和田南小学校	A保健室前の屋外埋設管から漏水等
	ブロック塀等	1箇所	泉区中田西二丁目	大谷石倒壊
	ブロック塀等	1箇所	泉区中田南四丁目	大谷石倒壊
	ブロック塀等	1箇所	泉区中田南四丁目	ブロック塀が倒れ、車一部破損
	ブロック塀等	1箇所	泉区中田北二丁目	コンクリートブロック一部崩壊
	ブロック塀等	1箇所	泉区白百合二丁目	大谷石倒壊
	ブロック塀等	1箇所	泉区和泉町	大谷石倒壊
	ブロック塀等	1箇所	泉区和泉町	大谷石倒壊
ブロック塀等	1箇所	泉区和泉町	大谷石倒壊	
その他	1	泉区西が岡一丁目	エレベーターに閉じ込められたもの。	
瀬谷区	文教施設	1箇所	瀬谷区阿久和東四丁目 原小学校	内壁の剥離、通路の盛り上がり、EXPJの破損
	文教施設	1箇所	瀬谷区下瀬谷二丁目 下瀬谷中学校	屋上プール亀裂、一部漏水、渡り廊下亀裂、床の傾き、壁に亀裂等
	文教施設	1箇所	瀬谷区横戸二丁目 瀬谷第二小学校	ガラスひび2枚
	文教施設	1箇所	瀬谷区三ツ境 三ツ境小学校	正門につながるブロック塀にひび
	文教施設	1箇所	瀬谷区瀬谷町 上瀬谷小学校	職員室の壁にひび
	文教施設	1箇所	瀬谷区東野 東野中学校	渡り廊下のEXPJ部分のコンクリートが一部破損。
	文教施設	1箇所	瀬谷区南谷二丁目 南瀬谷中学校	内壁の剥離
	文教施設	1箇所	瀬谷区二ツ境町 二ツ境高等特別支援学校	壁面の亀裂、天井の剥離
	文教施設	1箇所	瀬谷区二ツ境町 二ツ境小学校	コンクリートから漏水

『水防警報の発表状況』

※大潮や地震による海面変動により水防警報が発表される場合があります。

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
侍従川	六浦二号	18:32			19:22

種別	災害番号	災 害 名		
地震	2	3月15日 静岡県東部を震源とする地震		
地 震 概 況				
発生日時	午後10時31分			
震源地等	静岡県東部（最大震度6強 静岡県富士宮市）			
地震の規模等	マグニチュード6.4 震源の深さ14km			
市内観測震度	震度4	西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、港北区、緑区、戸塚区、泉区、瀬谷区		
	震度3	鶴見区、神奈川区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、都筑区、栄区、		
【被害状況】				
				
区 名	被害分類	被害種別	町 名	備 考
磯子区	人 的	軽傷者	汐見台2丁目	被害人数 1人
戸塚区	人 的	軽傷者	原宿三丁目	被害人数 1人
対 応 状 況				
東日本大震災に伴う災害対策本部設置中での対応				

種別	災害番号	災害名
地震	3	4月11日福島県浜通りを震源とする地震
地震概況		
発生日時	午後5時16分	
震源地等	福島県浜通り（最大震度6弱 福島県中島村、古殿町 いわき市、茨城県銚田市）	
地震の規模等	マグニチュード7.0 震源の深さ6km	
市内観測震度	震度4	神奈川区、西区、中区、港北区、
	震度3	鶴見区、南区、保土ヶ谷区、旭区、磯度区、 金沢区、緑区、
	震度2	港南区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、 泉区、瀬谷区

【被害状況】



対応状況

東日本大震災に伴う災害対策本部設置中での対応

種別	災害番号	災 害 名	
地震	4	8月1日 駿河湾を震源とする地震	
地 震 概 況			
発生日時	午後11時58分		
震源地等	駿河湾（最大震度5弱 静岡県東伊豆町、焼津市、静岡市）		
地震の規模等	マグニチュード6.2 震源の深さ23km		
市内観測震度	震度4	南区	
	震度3	神奈川区、西区、中区、保土ヶ谷区、磯子区、港北区、緑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区	
	震度2	鶴見区、港南区、旭区、金沢区、青葉区、都筑区	
【被害状況】			
			
対 応 状 況			
市・全区災害対策警戒体制を確立し対応			

種別	災害番号	災害名
風水害	1	2月11日 大雪注意報

発表警報	発表日時	解除日時
大雪・強風・着雪注意報	11日 11:57	11日 22:30

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
11日 11:57	大雪・強風・着雪注意報発表			
	災害対策警戒体制の確立	○	○	配備人員 合計 1,036 人
11日 16:04	大雪・風雪・着雪注意報発表			
11日 22:30	大雪・風雪・着雪注意報解除			
	災害対策警戒体制の廃止	○	○	

【降雨等の状況】 総雨量 7.5mm (11日 11時50分～22時30分)
最深積雪 0cm (11日)

【被害状況】



種別	災害番号	災害名
風水害	2	2月14日 大雪注意報

発表警報	発表日時	解除日時
大雪・風雪・着雪注意報	14日 19:41	15日 04:37

気象警報の発表及び対応状況

日時	警報発令・解除	市	全区	備考
14日 19:41	大雪・風雪・着雪注意報			
	災害対策警戒体制の確立	○	○	配備人員 合計 980人
15日 04:37	大雪・風雪・着雪注意報解除			
	災害対策警戒体制の廃止	○	○	

【降雨等の状況】	総雨量	14.5mm(14日 19時40分～15日 4時40分)
	最深積雪	4cm(14日～15日)

【被害状況】

○その他被害

道路	6件
その他(倒木)	1箇所



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
鶴見区	その他	道路	下末吉五丁目	着雪による交通規制
			北寺尾一丁目	
			北寺尾三丁目	
港北区	その他	道路	小机町～新横浜三丁目	着雪による交通規制
栄区	その他	その他	中野町	積雪による倒木
瀬谷区	その他	道路	瀬谷五丁目～本郷三丁目	積雪により通行止め
			相沢一丁目	道路凍結により通行止め

種別	災害番号	災害名
風水害	3	4月23日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	23日 14:26	23日 23:56

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
23日 14:26	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,101人
23日 23:56	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 17.0mm（23日 14時20分～24日 0時00分）

【被害状況】



種別	災害番号	災害名
風水害	4	5月11日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	11日 16:24	12日 04:02

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
11日 16:24	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,661人
12日 04:02	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	
【降雨の状況】	総雨量 29.0mm（11日 16時20分～12日 4時10分）			

【被害状況】



種別	災害番号	災害名
風水害	5	5月12日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	12日 11:30	12日 18:52


気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
12日 11:30	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,178 人
12日 18:52	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 16.5mm（12日 11時30分～19時00分）

【被害状況】

○その他被害

その他（落石）1箇所



区名	被害種別	町名	備考
金沢区	その他	六浦東二丁目	落石(高さ3m×幅1.8m×厚さ0.6m)

種別	災害番号	災害名
風水害	6	5月29日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	29日 06:18	30日 11:35

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
29日 06:18	大雨（土砂災害）警報			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,116 人
30日 11:35	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 65.0mm（29日 6時10分～30日 11時40分）

【被害状況】

- 住家被害
 - 一部破損 2棟
- 非住家被害
 - その他 全壊 1棟
 - その他 一部破損 1棟
- その他被害
 - がけ崩れ 1箇所
 - その他（土砂流出） 1箇所



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
保土ヶ谷区	住家	一部破損	岩井町	被害棟数 計 2棟
	非住家 （その他）	全壊		被害棟数 1棟
		一部破損		被害棟数 1棟
	その他	がけ崩れ		土砂 300立方メートル流出
金沢区	その他	その他	片吹	土砂 0.5立方メートル流出

『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
名瀬川	栄橋	17:31			19:31
境川	境橋	17:35			22:00

種別	災害番号	災害名
風水害	7	6月11日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水警報	11日 06:26	11日 14:53


気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
11日 06:26	大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,070 人
11日 11:53	大雨（土砂災害）警報へ移行			
11日 14:53	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 55.0mm（11日 6時20分～15時00分）

【被害状況】

○その他被害

河川 1箇所
その他（土砂流出等） 3箇所



【避難勧告等の発令】

- ・港南区笹下三丁目 17:00～21:15
（大岡川右岸の護岸の一部崩落）
- ・避難世帯、人員数 10世帯 17人
- ・発令者 港南区長

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
神奈川区	その他	その他	神大寺一丁目	自然法面 0.8 立方メートル崩落
港南区	その他	河川	笹下三丁目 大岡川右岸	護岸一部崩落 （長さ 20 ㍍×高さ 4 ㍍）
戸塚区	その他	その他	小雀町	土砂 10 立方メートル流出
栄区	その他	その他	元大橋二丁目	土砂 10 立方メートル流出

※『水防警報の発表状況一覧』については、次頁に記載しています。

『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
いたち川	水神橋	08:42	09:42		13:22
名瀬川	栄橋	09:32			12:02
宇田川	葦橋	10:22			11:52
大岡川	埋田橋	10:47	11:12		11:57
柏尾川	鷹匠橋		10:51		12:57
舞岡川	元舞橋	10:52			11:52

種別	災害番号	災害名
風水害	8	6月12日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	12日 21:46	13日 11:34


気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
12日 21:46	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,033 人
13日 11:34	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 39.5mm（12日 21時40分～13日 11時40分）

【被害状況】

○その他被害

河川 1箇所
その他（土砂流出） 2箇所



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
磯子区	その他	その他	丸山一丁目	土砂 4 立方メートル流出
栄区	その他	その他	桂町	土砂 3 立方メートル流出
泉区	その他	河川	和泉町	護岸崩落 (長さ 4 メートル×高さ 2.5 メートル×幅 1 メートル)

『水防警報の発表状況』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
いたち川	水神橋	05:52			07:32

種別	災害番号	災害名
風水害	9	6月30日 大雨（浸水害）・洪水警報


発表警報	発表日時	解除日時
大雨（浸水害）・洪水警報	30日 15:46	30日 17:28

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
30日 15:46	大雨（浸水害）・洪水警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,440 人
30日 17:28	大雨（浸水害）・洪水警報解除			
	区災害対策警戒本部の廃止 (保土ヶ谷、戸塚、泉、瀬谷の各区を除く)			今井川・境川水防警報発表の継続により4区を除き区災害対策警戒本部廃止
30日 17:32	今井川（中野橋）水防警報解除受信			
	区災害対策警戒本部の廃止 (保土ヶ谷区は警戒本部廃止)			
30日 17:50	境川（境橋）水防警報解除受信			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 23.0mm (30日 15時40分～17時50分)

【被害状況】

- 人的被害
 - 軽傷者 3人
- 住家被害
 - 一部破損 2棟
 - 床下浸水 1棟
- その他被害
 - がけ崩れ 1箇所
 - 道路冠水等 1箇所
 - アンテナ折損 1箇所
 - 落雷による設備損傷 1箇所



※『各区町丁名別被害一覧』及び『水防警報の発表状況一覧』については、次頁に記載しています。

『各区町丁名別被害一覧』

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
鶴見区	その他	その他	末広町1丁目	落雷による設備損傷
保土ヶ谷区	人的	軽傷者	狩場町	がけ崩れにより1人負傷
	住家	一部破損		被害棟数 1棟
	その他	がけ崩れ		土砂 11立方メートル流出
旭区	人的	軽傷者	市沢町	被害人数 1人
			上白根一丁目	被害人数 1人
	住家	一部破損	鶴ヶ峰二丁目	被害棟数 1棟
	その他	その他	鶴ヶ峰本町二丁目	強風によるアンテナ落下
緑区	住家	床下浸水	青砥町	床下浸水 1棟
	その他	その他	台村町	道路冠水 10cm

『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
境川	境橋		16:25		17:35
今井川	中野橋		16:41		17:31

種別	災害番号	災害名
風水害	10	7月30日 宇田川（葦橋）水防警報

発表水防警報	発表日時	解除日時
宇田川（葦橋）水防警報	30日 06:53	30日 07:44

水防警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
30日 06:53	宇田川（葦橋）水防警報発表受信			
	災害対策警戒本部の設置 (戸塚区、泉区設置)	○		配備人員 合計 138人
30日 07:44	宇田川（葦橋）水防警報解除受信			
	災害対策警戒本部の廃止 (戸塚区、泉区廃止)	○		

【降雨の状況】 総雨量 1.0mm (30日 6時50分～7時50分)

【被害状況】



『水防警報の発表状況』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
宇田川	葦橋	06:52			07:42

種別	災害番号	災害名
風水害	11	7月30日 大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報


発表警報	発表日時	解除日時
大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報	30日 18:25	31日 05:01

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
30日 18:25	大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,038人
30日 23:47	大雨(土砂災害)警報へ移行			
31日 05:01	大雨(土砂災害)警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 5.0mm (30日 18時20分～31日 5時10分)

【被害状況】

○その他被害
電気(停電) 30戸



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
都筑区	その他	電気	荏田南四丁目	30戸停電(落雷により電線破損)

『水防警報の発表状況』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
早淵川	鍛冶橋	18:47			19:37

種別	災害番号	災害名
風水害	12	8月3日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水警報	3日 13:56	3日 18:16

気象警報の発表及び対応状況

日時	警報発令・解除	市	全区	備考
3日 13:50	早淵川（鍛冶橋）水防警報発表受信			
	災害対策警戒本部の設置 （港北区、青葉区、都筑区設置）	○		配備人員 合計 1,366 人
3日 13:56	大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水警報発表			
	区災害対策警戒本部の設置 （港北区、青葉区、都筑区を除く 15 区設置）		○	大雨（土砂災害・浸 水害）・洪水警報発 表により
3日 16:11	大雨（土砂災害）警報へ移行			
3日 18:16	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 一時間最大雨量 54.0mm（3日 13時 15分～14時 15分）青葉区
（消防局雨量計）54.0mm（3日 13時 45分～14時 45分）瀬谷区
※横浜地方気象台の降雨状況（3日 降水量 0mm）

【被害状況】

○その他被害

その他（道路冠水）2箇所



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	その他	その他	上川井町	道路冠水
緑区	その他	その他	長津田町	道路冠水

『水防警報の発表状況』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
早淵川	鍛冶橋	13:47	14:12		15:37

種別	災害番号	災害名
風水害	13	8月19日大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報	19日 11:25	19日 22:26


気象警報の発表及び対応状況

日時	警報発令・解除	市	全区	備考
19日 11:25	大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,307人
19日 17:11	大雨(土砂災害)・洪水警報			
19日 18:44	大雨(土砂災害)警報			
19日 22:26	大雨(土砂災害)警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 77.0mm (19日 11時20分～22時30分)

【被害状況】

- 住家被害
 - 床上浸水 7棟
 - 床下浸水 13棟
- 非住家被害
 - その他 浸水 6棟
- その他被害
 - 水道 1件
 - 電話 1回線
 - 電気 1戸
 - ガス 1戸
 - その他(道路冠水等)25箇所



※『各区町丁名別被害一覧』については、次頁に記載しています。

『各区町丁名別被害一覧』

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
神奈川区	その他	電話	桐畑	落雷により電話機破損	
南区	その他	その他	庚台	土砂4立方メートル流出	
保土ヶ谷区	その他	その他	東川島町	道路冠水	
				車両浸水 1台	
旭区	非住家 (その他)	浸水	矢指町	事業所の浸水、被害棟数計3棟	
	その他	水道	東希望が丘	水道管破損	
		ガス		ガス管破損	
		その他	その他	上川井町	道路冠水
				東希望が丘	土砂13立方メートル流出 道路標識の倒壊
矢指町	車両浸水 1台				
緑区	その他	その他	三保町	道路冠水 (10m×5cm)	
			十日市場町	道路冠水 (10m×15cm)	
			西八朔町	道路冠水 (5m×10cm)	
			青砥町	道路冠水 (10m×20cm)	
			台村町	道路冠水 (15m×20cm)	
			長津田四丁目	道路冠水 (30m×30cm)	
			長津田町	道路冠水 (30m×20cm)	
			北八朔町	道路冠水 (5m×10cm)	
泉区	その他	その他	和泉町	道路冠水 (30m×40cm)	
瀬谷区	住家	床上浸水	宮沢一丁目	床上浸水13cm、被害棟数1棟	
			宮沢一丁目	床上浸水20cm、被害棟数計2棟	
			三ツ境	床上浸水2cm、被害棟数1棟	
			瀬谷四丁目	床上浸水1cm、被害棟数1棟	
			中央	床上浸水5cm、被害棟数1棟	
			中央	床上浸水7cm、被害棟数1棟	
	住家	床下浸水	瀬谷四丁目	床下浸水1cm、被害棟数1棟	
			相沢三丁目	床下浸水20cm、被害棟数計2棟	
			二ツ橋町	床下浸水10cm、被害棟数1棟	
			二ツ橋町	床下浸水20cm、被害棟数1棟	
			本郷四丁目	浸水高不明、被害棟数1棟	
			本郷四丁目	床下浸水20cm、被害棟数1棟	
			本郷四丁目	床下浸水25cm、被害棟数1棟	
			本郷二丁目	床下浸水19cm、被害棟数1棟	
本郷二丁目	床下浸水20cm、被害棟数計4棟				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
瀬谷区	非住家 (その他)	浸水	瀬谷三丁目	事業所の浸水 1棟
			相沢三丁目	事業所の浸水 1棟
			本郷二丁目	事業所の浸水 1棟
	その他	電気	三ツ境	停電 1戸
		その他	瀬谷四丁目	車両浸水 (計7箇所)
			東野	土砂 47立方メートル流出
二ツ橋町	道路冠水			

『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
境川	境橋		11:40		15:30
境川	高鎌橋		12:10		13:50
名瀬川	栄橋	12:12	13:10		16:12
帷子川	宮崎橋	12:17	12:37		13:57
今井川	中野橋	12:32	13:22		15:12
砂田川	下橋	12:42			14:12
烏山川	宮原橋	12:52			13:42
阿久和川	トーヨー橋	13:12	13:32		15:32
和泉川	四ツ谷橋	13:22	13:42		16:32
宇田川	葦橋	13:32	13:52		16:12

種別	災害番号	災害名
風水害	14	8月22日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	22日 06:59	22日 12:14

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
22日 06:59	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,140 人
22日 12:14	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 9.0mm（22日 6時50分～12時20分）

【被害状況】



種別	災害番号	災害名
風水害	15	8月26日大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報	26日 15:02	27日 03:58

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
26日 15:02	大雨(土砂災害・浸水害)・洪水警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計1,229人
26日 20:26	大雨(土砂災害)・洪水警報へ移行			
26日 23:27	大雨(土砂災害)警報へ移行			
27日 03:58	大雨(土砂災害)警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 24.0mm (26日 15時00分～27日 4時00分)


【被害状況】

○住家被害

一部破損 2棟
 床上浸水 1棟
 床下浸水 5棟

○その他被害

道路 3件
 がけ崩れ 1箇所
 その他(道路冠水等) 9箇所



【避難勧告等の発令】

境川が氾濫注意水位を超えたことによる。

◇泉区上飯田町

17:27～20:00

(老人福祉施設での上階避難)

- ・避難者数 112人
- ・発令者 泉区長

◇瀬谷区 17:30～19:20

本郷一丁目～三丁目
 瀬戸六丁目、橋戸三丁目
 北新(約6,000世帯)

- ・避難者数 21人
- ・発令者 瀬谷区長

※『各区町丁名別被害一覧』については、次頁に記載しています。

『各区町丁名別被害一覧』

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	その他	その他	上川井町	道路冠水
港北区	住家	一部破損	綱島西一丁目	屋根瓦破損 1棟
		床上浸水	高田西一丁目	床上浸水 2cm、被害棟数 1棟
		床下浸水		床下浸水 10cm、被害棟数計 4棟
	その他	道路	綱島東一丁目	道路に亀裂
		その他	綱島西四丁目	道路冠水 20m×10cm
			高田西一丁目	道路冠水 20m×30cm
青葉区	その他	道路	榎が丘	舗装の隆起
		その他	しらとり台	土砂 0.5 立法メートル流出
			松風台	マンホールの破損 (計 2 箇所)
			梅が丘	
戸塚区	住家	一部破損	汲沢五丁目	被害棟数 1棟
	その他	道路	東俣野町	道路冠水による交通規制
		がけ崩れ	汲沢五丁目	土砂 10 立方メートル流出により擁壁倒壊及び車両 1 台破損
		その他	汲沢五丁目	土砂流出により車両 1 台破損
			東俣野町	道路冠水により車両 1 台水没
瀬谷区	住家	床下浸水	瀬谷四丁目	浸水高不明、被害棟数 1棟

※『水防警報の発表状況一覧』については、次頁に記載しています。

『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
恩田川	浅山橋	15:02			15:52
境川	幸延寺橋		16:20		20:10
矢上川	西ヶ崎橋	16:20	17:01		18:10
早淵川	鍛冶橋	16:30	16:40		18:17
鶴見川	寺家橋	16:30			18:52
大熊川	大竹上橋	16:50			21:47
恩田川	浅山橋	17:02			18:12
境川	境橋	17:03			21:50
鶴見川	落合橋	17:08	17:30		20:25
早淵川	高田橋	17:12			18:32
境川	高鎌橋		17:30		19:56
名瀬川	栄橋	17:22	17:32		21:42
今井川	中野橋		17:32		18:42
阿久和川	ト一ヨ一橋	17:42			20:42
宇田川	葦橋	17:42	18:12		21:32
大岡川	埋田橋		17:46		19:40
鶴見川	亀の子橋	18:00			21:20
舞岡川	元舞橋	18:12			20:02
平戸永谷川	外郷橋	18:22			19:32
いたち川	水神橋	18:32	18:52		20:42
和泉川	四ツ谷橋	18:32			20:12
柏尾川	元町橋	18:47			19:47
柏尾川	鷹匠橋		18:57		21:12
境川	大清水橋		19:10		21:10

種別	災害番号	災害名
風水害	16	9月2日 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水警報	2日 17:08	3日 04:58

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
2日 17:08	大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,235 人
2日 19:18	大雨（土砂災害）警報へ移行			
3日 04:58	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 0.5mm（2日 17時00分～3日 5時00分）

【被害状況】

○その他被害

電話 1回線（1戸）



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
戸塚区	その他	電話	汲沢二丁目	倒木により電話回線を切断

種別	災害番号	災害名
風水害	17	9月21日 台風第15号 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水・暴風・波浪警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	21日 0:29	21日 23:40

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
21日 0:29	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計1,455人
21日 09:25	大雨（土砂災害・浸水害）・ 洪水・暴風・波浪警報へ移行			
21日 19:43	大雨（土砂災害）・ 洪水・暴風・波浪警報へ移行			
21日 21:50	洪水・波浪警報へ移行			
21日 23:40	洪水・波浪警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 128.0mm（21日 0時20分～23時40分）

【被害状況】

○人的被害

死者 1 人
重傷者 4 人
軽傷者 55 人

○住家被害

半壊 4 棟
一部破損 403 棟
床下浸水 1 棟


○非住家被害

公共建物 一部破損 7 棟
その他 全壊 1 棟
その他 半壊 1 棟
その他 一部破損 73 棟
その他 浸水 3 棟

○その他被害

文教施設（学校等） 61 件
道路 59 件
港湾 82 箇所
電気（停電） 95,355 戸
ブロック塀 25 箇所
その他（道路冠水等） 323 箇所

被害総数 1,103 件



※『各区町丁名別被害一覧』については、次頁に記載しています。

人的被害一覧

区名	性別	年齢	区分	被災場所	原因
鶴見区	女性	82歳	軽傷	鶴見区仲通二丁目	強風に煽られ転倒右大腿骨々骨折の疑い
	女性	77歳	死亡	鶴見区北寺尾六丁目	強風に煽られ転倒後頭部挫創
	女性	73歳	軽傷	鶴見区平安町一丁目	風に煽られ転倒頭部外傷
神奈川区	女性	不明	軽傷	神奈川区神大寺三丁目	強風による建物外壁一部の落下に伴う受傷
	女性	35歳	軽傷	神奈川区反町一丁目	強風によるバス停転倒に伴う受傷
	男性	27歳	軽傷	神奈川区大野町	強風による看板落下に伴う受傷
西区	男性	82歳	軽傷	西区岡野一丁目	足を滑らせ転倒
	男性	34歳	軽傷	西区みなとみらい二丁目	割れたガラスが降りかかり、左耳下切創
	女性	56歳	軽傷	西区南幸一丁目	風にあおられて人とぶつかり受傷
	女性	19歳	軽傷	西区南幸一丁目	右下肢及び腹部打撲
	女性	40歳	軽傷	西区北幸二丁目	強風にあおられ頭部を電柱に強打
	女性	71歳	軽傷	西区高島二丁目	転倒による前額部負傷
	女性	42歳	軽傷	西区北幸二丁目	強風によりあおわれ転倒
	男性	73歳	軽傷	西区浜松町	タイル上ですべり転倒
女性	60歳	軽傷	西区北幸二丁目	風にあおられて転倒	
中区	女性	58歳	重傷	中区尾上町一丁目	車両に轢かれ右腕の開放骨折及び頭部打撲の疑い
南区	女性	66歳	軽傷	南区通町一丁目	合板が窓ガラスを割ってバス車両に入り左上腕部打撲
港南区	女性	40歳	軽傷	港南区港南六丁目	強風により乗車中の車へ木が倒れたもの（頭部負傷）
保土ヶ谷区	男性	40歳	軽傷	保土ヶ谷区権太坂一丁目	台風により屋根のトタンがはく離落下（右足切創）
	男性	43歳	軽傷	保土ヶ谷区権太坂一丁目	台風により屋根のトタンがはく離落下（両足切創）
	男性	69歳	軽傷	保土ヶ谷区権太坂二丁目	飛来したトタンの片付けにより右手及び右手首挫創
	男性	65歳	重傷	保土ヶ谷区神戸町	風にあおられ転倒
旭区	女性	60歳	軽傷	旭区鶴ヶ峰二丁目	強風による転倒
	女性	57歳	軽傷	旭区東希望が丘	強風による転倒
	男性	39歳	軽傷	旭区東希望が丘	バイク転倒（左足間接脱臼骨折）
磯子区	女性	80歳	軽傷	磯子区森二丁目	風にあおられて転倒
	男性	69歳	軽傷	磯子区中原一丁目	強風で傘が折れ、腕に刺さった
金沢区	男性	不明	軽傷	金沢区泥亀二丁目	風にあおられ転倒
	男性	53歳	軽傷	金沢区泥亀一丁目	足元が滑って転倒
	女性	61歳	軽傷	金沢区釜利谷東二丁目	強風で転倒し腰部を打撲
	女性	54歳	軽傷	金沢区釜利谷東三丁目	自宅前で滑って転倒
	男性	49歳	軽傷	金沢区柴町	風であおられ脚立に足をぶつけた。
	女性	48歳	軽傷	金沢区能見台東	強風にあおられ転倒
港北区	男性	46歳	重傷	港北区錦が丘	屋根からの転落
	女性	13歳	軽傷	港北区菊名五丁目	自宅居室にいたところ強風でガラスが割れ頭部挫創
	女性	54歳	軽傷	港北区菊名五丁目	自宅居室にいたところガラスが強風で割れ左下腿挫創
	男性	67歳	軽傷	港北区新横浜三丁目	強風で転倒し左手挫創
	男性	75歳	軽傷	港北区新横浜三丁目	強風で転倒し顔面を挫創した
	女性	34歳	軽傷	港北区新横浜三丁目	強風にあおられ転倒し負傷
	女性	45歳	軽傷	港北区新横浜一丁目	パネル状のドアが強風で脱落し顔面挫傷
	男性	71歳	軽傷	港北区新横浜二丁目	強風で飛散した看板にぶつかり負傷
緑区	女性	84歳	軽傷	緑区北八朔町	自動車から降りた際に暴風にあおられて転倒した
都筑区	男性	61歳	軽傷	都筑区茅ヶ崎中央	転倒し、左肩および左でん部打撲
戸塚区	女性	45歳	軽傷	戸塚区戸塚町	転倒し後頭部を強打
	女性	59歳	軽傷	戸塚区名瀬町	強風のため転倒
	男性	60歳	軽傷	戸塚区上矢部町	飛散物により右膝外傷4針
	女性	86歳	軽傷	戸塚区小雀町	強風で物置が倒れて左足にぶつかり左大腿部挫創
	女性	11歳	軽傷	戸塚区秋葉町	割れた窓ガラスで足を切った
	女性	81歳	重傷	戸塚区汲沢町	歩行中に足を滑らせて転倒し左足骨折（中等）
	男性	90歳	軽傷	戸塚区上倉田町	歩行中に強風に煽られ転倒し頭部挫創
栄区	男性	74歳	軽傷	栄区長沼町	壊れた自宅シャッター修理中に強風にあおられ転倒、頭部打撲
	女性	79歳	軽傷	栄区桂台中	歩行中、強風に転倒し、後頭部を受傷
	女性	41歳	軽傷	栄区笠間一丁目	強風にあおられ転倒し負傷
泉区	男性	26歳	軽傷	泉区新橋町	突風で飛んできた棒のようなものに当たり胸部打撲
	男性	60歳	軽傷	泉区中田南二丁目	突風によりアルミフェンスにぶつかりひざ負傷
	女性	93歳	軽傷	泉区中田西三丁目	左膝骨折
	男性	48歳	軽傷	泉区上飯田町	突風による転倒で頭部負傷
	女性	48歳	軽傷	泉区緑園三丁目	突風による転倒で頭部負傷
	女性	75歳	軽傷	泉区和泉町	突風による転倒で頭部負傷
瀬谷区	女性	41歳	軽傷	瀬谷区卸本町	風による飛んできた看板に衝突し側頭部挫傷

建物被害一覧

区	建物	建物被害	建物住所	被害棟数	世帯数	人数	備考	
鶴見区	住家	一部破損	鶴見区下末吉三丁目	1	0	0	トタン板が強風のため損壊した	
		一部破損	鶴見区下末吉四丁目	1	1	1	屋上のアルミフェンスが倒壊	
		一部破損	鶴見区寛政町	1	1	2	住宅の屋根トタン1枚が強風により剥離した	
		一部破損	鶴見区岸谷四丁目	1	1	2	玄関屋根の垂鉛板剥離及び庭木1本倒木	
		一部破損	鶴見区岸谷四丁目	1	1	3	屋根横カバーの剥離	
		一部破損	鶴見区岸谷二丁目	1	8	10	屋根の剥離	
		一部破損	鶴見区市場上町	1	1	2	1階の屋根剥離及び1階の天井雨漏り	
		一部破損	鶴見区市場西中町	1	0	0	アパートの屋根が飛んでしまった	
		一部破損	鶴見区生麦三丁目	1	1	2	屋根トタンが剥がれている	
		一部破損	鶴見区鶴見中央五丁目	1	3	5	共同住宅の2階屋根パラペットの破損	
		一部破損	鶴見区鶴見中央三丁目	1	1	2	屋根のトタンが飛んだ	
		一部破損	鶴見区東寺尾東台	1	1	3	屋根のトタン板約20枚剥離	
		半壊	鶴見区北寺尾一丁目	1	8	9	屋根の一部が電線に垂れ下がり	
		一部破損	鶴見区北寺尾四丁目	1	1	2	屋根、窓ガラス、車両、フェンス等破損	
	一部破損	鶴見区本町通二丁目	1	0	0	トタン屋根が剥離		
	一部破損	鶴見区矢向三丁目	1	1	2	ベランダ屋根破損、雨どい破損		
	非住家	一部破損	鶴見区寛政町	1	0	0	広告看板の一部が剥離	
		一部破損	鶴見区駒岡一丁目	1	0	0	建物トタン屋根約20枚がはがれたもの	
		一部破損	鶴見区駒岡二丁目	1	0	0	壁が剥がれて崩れた	
		一部破損	鶴見区尻手一丁目	1	0	0	外壁幅10m×高さ6mが崩落した	
		一部破損	鶴見区生麦三丁目	1	0	0	共同浴場の屋根瓦約30枚落下	
		一部破損	鶴見区大黒町	1	0	0	倉庫の鉄骨製波板の屋根が剥離	
		一部破損	鶴見区鶴見中央五丁目	1	0	0	店舗の看板が交差点信号機に脱落	
		一部破損	鶴見区東寺尾二丁目	1	0	0	トタン屋飛散	
		一部破損	鶴見区北寺尾四丁目	1	0	0	飛んできたトタン板により屋上フェンス破損	
		一部破損	鶴見区矢向五丁目	1	0	0	店舗の日除けが落下した	
神奈川区		住家	一部破損	神奈川区羽沢南一丁目	1	1	1	
			一部破損	神奈川区栗田谷	1	1	2	
	一部破損		神奈川区三ツ沢上町	1	1	1		
	一部破損		神奈川区三枚町	1	1	1		
	一部破損		神奈川区子安台二丁目	1	1	2		
	一部破損		神奈川区子安通一丁目	1	1	1		
	一部破損		神奈川区七島町	1	1	3		
	一部破損		神奈川区松見町一丁目	1	1	1		
	一部破損		神奈川区神大寺一丁目	1	1	1		
	一部破損		神奈川区神大寺一丁目	1	1	1		
	一部破損		神奈川区菅田町	1	1	2	アンテナ破損	
	一部破損		神奈川区菅田町	1	1	3		
	一部破損		神奈川区台町	1	1	1		
	一部破損		神奈川区大口通	1	1	3		
	一部破損		神奈川区入江一丁目	1	1	1		
	一部破損		神奈川区入江二丁目	1	1	1		

神奈川 区	住家	一部破損	神奈川区白幡上町	1	1	1	
		一部破損	神奈川区白幡西町	1	1	1	
		一部破損	神奈川区白幡仲町	1	9	9	
		一部破損	神奈川区白幡仲町	1	1	2	
		一部破損	神奈川区白幡仲町	1	1	2	
		一部破損	神奈川区反町四丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区片倉五丁目	1	1	2	
		一部破損	神奈川区六角橋三丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区六角橋四丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区六角橋二丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区六角橋二丁目	1	1	2	
		一部破損	神奈川区羽沢南三丁目	1	1	1	
	非住家	一部破損	神奈川区高島台	1	1	1	
		一部破損	神奈川区三ツ沢中町	1	1	1	
		一部破損	神奈川区子安通一丁目	1	0	0	
		一部破損	神奈川区子安通一丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区子安通二丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区松本町四丁目	1	1	1	
		一部破損	神奈川区入江一丁目	1	1	1	
西 区	住家	一部破損	西区岡野一丁目	1	1	1	トタン屋根剥離 (5m×7m)
		一部破損	西区岡野一丁目	1	1	1	コロニアル瓦押さえトタンが外れる
		一部破損	西区霞ヶ丘	1	1	2	2階ベランダ屋根と干し物金具の破損
		一部破損	西区霞ヶ丘	1	1	6	屋根瓦1枚飛散、2階室内水損
		一部破損	西区久保町	1	1	4	屋根の破損
		一部破損	西区境之谷	1	1	3	屋根の棟板4枚剥離
		一部破損	西区境之谷	1	1	2	木造2階建て専用住宅 トタン屋根剥れ
		一部破損	西区戸部本町	1	1	1	木造2階建て専用住宅 車庫シャッター破損
		一部破損	西区戸部本町	1	2	2	5階ガラス落下及び6階ガラス破損
		一部破損	西区御所山町	1	1	1	木造2階建て共同住宅 外壁トタン3枚剥離
		一部破損	西区桜木町七丁目	1	1	1	木造2階専用住宅 トタン屋根破損
		一部破損	西区西戸部町一丁目	1	1	1	トタン屋根、アンテナ破損
		一部破損	西区西戸部町一丁目	1	1	3	住宅と接続する車庫屋根部分破損
		一部破損	西区西戸部町一丁目	1	1	3	トタン屋根棟板2枚剥離
		一部破損	西区西戸部町一丁目	1	1	2	屋根棟板3枚剥離
		一部破損	西区西戸部町二丁目	1	1	1	木造2階建て専用住宅 屋根一部破損
		一部破損	西区西平沼町	1	1	4	木造2階建て複合用途建物 トタン屋根損傷
		一部破損	西区赤門町二丁目	1	4	8	外壁及び屋根剥離
		一部破損	西区浅間台	1	1	2	日よけテント (4m×1m)
		一部破損	西区浅間町一丁目	1	1	2	屋根トタン (1.5m×1m) はがれ
	一部破損	西区浅間町一丁目	1	1	1	平屋建てのトタン屋根2枚はがれ	
	一部破損	西区東久保町	1	3	3	木造2階建て共同住宅 トタン屋根破損	
	一部破損	西区平沼一丁目	1	1	1	強風により角材が屋根に突き刺さり屋根を破損	
非住家	一部破損	西区戸部町五丁目	1	0	0	木造平屋倉庫 トタン屋根2枚剥離	
	一部破損	西区中央二丁目	1	0	0	2階窓雨戸1枚剥離	

西区	非住家	一部破損	西区中央二丁目	1	0	0	木造1階建て店舗 シャッター破損
		一部破損	西区浜松町	1	0	0	外壁アルミ製サイディングボード3枚落下
		一部破損	西区浜松町	1	0	0	2階壁体モルタル落下及び剥離
中区	住家	一部破損	中区本牧緑ヶ丘	1	1	4	
南区	住家	一部破損	南区井土ヶ谷下町	1	1	2	
		一部破損	南区宮元町三丁目	1	1	2	
		一部破損	南区宮元町二丁目	1	1	2	
		半壊	南区庚台	1	1	6	
		一部破損	南区庚台	1	1	4	
		一部破損	南区蒔田町	1	1	3	
		一部破損	南区蒔田町	1	1	1	
		一部破損	南区蒔田町	1	1	4	
		一部破損	南区蒔田町	1	1	1	
		一部破損	南区清水ヶ丘	1	1	1	
		一部破損	南区西中町三丁目	1	1	2	
		一部破損	南区大岡一丁目	1	1	1	
		一部破損	南区大岡三丁目	1	1	4	
		一部破損	南区大岡三丁目	1	1	1	
		一部破損	南区大岡三丁目	1	1	1	
		一部破損	南区大岡三丁目	1	1	6	
		一部破損	南区大橋町三丁目	1	1	5	
		一部破損	南区中村町五丁目	1	2	4	
		一部破損	南区中里三丁目	1	1	1	
		一部破損	南区中里三丁目	1	1	2	
		一部破損	南区中里四丁目	1	4	8	
		一部破損	南区中里四丁目	1	1	2	
		一部破損	南区中里四丁目	1	1	2	
		一部破損	南区中里四丁目	1	1	2	
		一部破損	南区中里二丁目	1	1	1	
		一部破損	南区唐沢	1	1	1	
		一部破損	南区南太田一丁目	1	2	6	
		一部破損	南区南太田四丁目	1	1	3	
		一部破損	南区白妙町三丁目	1	1	2	
		一部破損	南区白妙町三丁目	1	1	1	
		一部破損	南区八幡町	1	1	3	
		一部破損	南区平楽	1	1	2	
		一部破損	南区別所一丁目	1	1	3	
一部破損	南区別所中里台	1	4	4			
一部破損	南区別所二丁目	1	1	4			
一部破損	南区堀ノ内町二丁目	1	1	4			
一部破損	南区六ツ川一丁目	1	1	2			
一部破損	南区六ツ川三丁目	1	1	1			
一部破損	南区六ツ川四丁目	1	1	3			
一部破損	南区山王町五丁目	1	1	1			

南 区	非 住 家	一部破損	南区大岡二丁目	1	1	1			
		一部破損	南区中島町四丁目	1	1	1			
		一部破損	南区中里四丁目	1	1	3			
		一部破損	南区南太田三丁目	1	1	2			
		一部破損	南区六ツ川三丁目	1	1	1			
港 南 区	住 家	一部破損	南区花之木町三丁目 南区総合庁舎	1	1	1			
		一部破損	港南区丸山台四丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区芹が谷一丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区芹が谷一丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区港南五丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区港南五丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区港南四丁目	1	4	8			
		一部破損	港南区最戸二丁目	1	1	3			
		一部破損	港南区笹下三丁目	1	1	3			
		一部破損	港南区笹下三丁目	1	2	5			
		一部破損	港南区笹下七丁目	1	1	1			
		一部破損	港南区笹下六丁目	1	1	1			
		一部破損	港南区笹下六丁目	1	1	1			
		一部破損	港南区上永谷四丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区上大岡東一丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区上大岡東二丁目	1	1	2			
		一部破損	港南区日限山四丁目	1	1	3			
		一部破損	港南区日野四丁目	1	1	2			
	保 土 ヶ 谷 区	住 家	一部破損	港南区笹下五丁目	1	0	0	空き家	
一部破損			保土ヶ谷区釜台町	1	1	1	2階ベランダフェンス倒壊		
一部破損			保土ヶ谷区岩崎町	1	1	1	トタン屋根剥離		
一部破損			保土ヶ谷区岩崎町	1	1	1	物置ビニールトタン破損		
一部破損			保土ヶ谷区月見台	1	4	7	倒木により屋根の一部損壊		
一部破損			保土ヶ谷区権太坂一丁目	1	1	1	ガラス一枚破損		
一部破損			保土ヶ谷区権太坂一丁目	1	1	2	台風によりトタン屋根がはく離落下		
一部破損			保土ヶ谷区今井町	1	1	1	トタン屋根の剥離		
一部破損			保土ヶ谷区上菅田町	1	1	1	トタン屋根破損		
一部破損			保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町	1	2	7	瓦屋根及び軒下一部、フェンス一部損壊		
一部破損			保土ヶ谷区西谷町	1	1	1	トタン5枚剥離		
一部破損			保土ヶ谷区西谷町	1	1	2	屋根一部損壊		
一部破損			保土ヶ谷区天王町一丁目	1	1	1	シャッター破損		
一部破損			保土ヶ谷区天王町一丁目	1	1	1	屋上フェンス一式落下		
一部破損			保土ヶ谷区東川島町	1	1	1	ガラス多数 フェンス落下		
一部破損			保土ヶ谷区峰岡町一丁目	1	1	1	屋根トタン五枚破損		
保 土 ヶ 谷 区			非 住 家	一部破損	保土ヶ谷区仏向町	1	1	1	カーポートの屋根損壊

旭 区	住 家	一部破損	旭区桐が作	1	1	1	屋根の剥れ	
		一部破損	旭区今宿南町	1	1	1	シャッター破損	
		一部破損	旭区今宿南町	1	1	4	屋根52㎡破損	
		一部破損	旭区今宿南町	1	1	4	屋根5㎡破損	
		一部破損	旭区今宿南町	1	1	4	ドア及び窓破損	
		一部破損	旭区今宿二丁目	1	1	1	トタン屋根破損	
		一部破損	旭区左近山	1	1	1	窓ガラス破損	
		一部破損	旭区四季美台	1	1	3		
		一部破損	旭区上川井町	1	1	1	トタン屋根落下	
		一部破損	旭区上白根二丁目	1	2	2	屋根剥離	
		一部破損	旭区中希望が丘	1	2	6	屋根若干破損	
		一部破損	旭区中希望が丘	1	1	1	屋根・窓ガラス破損	
		一部破損	旭区中希望が丘	1	1	1	窓ガラス破損	
		一部破損	旭区中希望が丘	1	6	6	屋根27㎡破損	
		一部破損	旭区中希望が丘	1	1	2	トタン屋根破損	
		一部破損	旭区中尾一丁目	1	1	1	屋根16㎡破損	
		一部破損	旭区鶴ヶ峰本町二丁目	1	6	6	ベランダ落下	
		一部破損	旭区本宿町	1	1	1	倒木により雨樋破損	
			非 住 家 公 共	一部破損	旭区白根二丁目 旭プール	0	0	0
	磯 子 区	住 家	一部破損	磯子区磯子二丁目	1	5	7	
一部破損			磯子区岡村一丁目	1	1	1		
一部破損			磯子区岡村一丁目	1	1	3		
一部破損			磯子区岡村五丁目	1	1	1		
一部破損			磯子区岡村三丁目	1	1	1		
一部破損			磯子区岡村六丁目	1	1	4		
一部破損			磯子区丸山二丁目	1	1	1		
一部破損			磯子区坂下町	1	1	2		
一部破損			磯子区上町	1	1	2		
一部破損			磯子区上町	1	1	2		
一部破損			磯子区森が丘二丁目	1	1	5		
一部破損			磯子区森四丁目	1	3	5		
一部破損			磯子区森六丁目	1	1	4		
一部破損			磯子区杉田三丁目	1	1	4		
一部破損			磯子区杉田二丁目	1	1	2		
一部破損			磯子区杉田八丁目	1	1	1		
一部破損			磯子区滝頭一丁目	1	7	19		
一部破損			磯子区滝頭一丁目	1	1	2	隣家から飛散したトタンによる被害	
一部破損			磯子区滝頭一丁目	1	1	2	隣家へトタンが飛散し外壁を損傷	
一部破損			磯子区中原二丁目	1	1	1		
一部破損		磯子区中原二丁目	1	1	4			
		非 住 家	一部破損	磯子区新磯子町	1	0	0	
			一部破損	磯子区中原二丁目	1	0	0	
		一部破損	磯子区中浜町	1	0	0		

金沢区	住家	一部破損	金沢区釜利谷西一丁目	1	1	1	2階屋根一部破損
		一部破損	金沢区釜利谷西二丁目	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区釜利谷南四丁目	1	1	1	屋根瓦8枚破損
		一部破損	金沢区金沢町	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区寺前一丁目	1	1	1	屋根瓦13枚破損
		一部破損	金沢区寺前二丁目	1	1	1	2階屋根一部破損
		一部破損	金沢区柴町	1	1	2	トタン屋根一部破損
		一部破損	金沢区柴町	1	1	1	倒木により屋根等破損 土砂若干流出
		一部破損	金沢区柴町	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区柴町	1	1	1	玄関上の屋根及び2階屋根一部破損
		一部破損	金沢区柴町	1	0	0	1階及び2階の屋根、各一部破損
		一部破損	金沢区柴町	1	1	2	屋根一部破損
		一部破損	金沢区洲崎町	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区西柴四丁目	1	1	1	2階軒下一部破損
		一部破損	金沢区西柴二丁目	1	1	1	ベランダ床面裏板若干破損
		一部破損	金沢区泥亀一丁目	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区東朝比奈一丁目	1	1	1	1階玄関上の屋根一部破損
		一部破損	金沢区東朝比奈一丁目	1	1	2	2階ベランダ手すり2本破損
		一部破損	金沢区東朝比奈三丁目	1	0	0	1階の軒の屋根一部破損
		一部破損	金沢区東朝比奈三丁目	1	0	0	1階の軒下一部破損
		一部破損	金沢区東朝比奈二丁目	1	1	2	屋根瓦2枚破損
		一部破損	金沢区東朝比奈二丁目	1	1	1	屋根、車等破損、隣接する住宅フェンス破損
		一部破損	金沢区能見台一丁目	2	2	2	屋根瓦各8枚破損、隣住宅の玄関ガラス破損
		一部破損	金沢区能見台五丁目	1	1	1	雨樋破損
		一部破損	金沢区富岡西一丁目	1	1	1	窓ガラス1枚破損
		一部破損	金沢区富岡西五丁目	1	1	1	装飾用煙突などが一部破損
		一部破損	金沢区富岡西四丁目	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区富岡西四丁目	1	1	1	屋根瓦5枚破損
		一部破損	金沢区富岡西六丁目	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区柳町	1	1	1	屋根瓦6枚破損
		一部破損	金沢区六浦五丁目	1	1	1	1階ひさし一部破損
		一部破損	金沢区六浦五丁目	1	0	0	屋根一部破損
		一部破損	金沢区六浦東一丁目	1	1	1	屋根一部破損
		一部破損	金沢区六浦南二丁目	1	1	1	屋根及びベランダのひさし一部破損
非住家	一部破損	金沢区釜利谷東七丁目	1	0	0	店舗シャッター一部破損	
	一部破損	金沢区釜利谷南四丁目	1	0	0	1階底部分1.5㎡損壊	
	一部破損	金沢区幸浦一丁目	1	0	0	テントハウス破損	
	全壊	金沢区幸浦一丁目	1	0	0	テント倉庫450㎡全壊	
	一部破損	金沢区寺前一丁目	1	1	1	ガラスが割れて落下	
	一部破損	金沢区柴町	1	1	1	1階外壁一部破損	
	一部破損	金沢区大道一丁目	1	0	0	トタン屋根一枚破損	
	一部破損	金沢区鳥浜町	1	0	0	ダクト2本、屋根、雨樋一部破損	
	一部破損	金沢区泥亀二丁目	1	0	0	外壁一部破損	
	一部破損	金沢区福浦二丁目	1	0	0	シャッター3枚破損	

金沢区	非住家	一部破損	金沢区平潟町	1	0	1	屋根瓦破損
		一部破損	金沢区六浦東三丁目	1	0	0	屋根のトタン板6枚破損
		一部破損	金沢区六浦東二丁目	1	0	0	屋根一部破損
	非住家 公共	一部破損	金沢区大道二丁目	1	0	0	ワイヤー入りガラス一部破損
		一部破損	金沢区福浦三丁目	1	0	0	横浜ヘリポート格納庫ガラス15枚破損
		一部破損	金沢区並木三丁目	1	0	0	南税務署屋根一部破損
港北区	住家	一部破損	港北区綱島西五丁目	1	1	3	強風で屋根瓦破損等
		一部破損	港北区綱島西三丁目	1	1	2	複合用途建物の3階外壁が若干剥離
		一部破損	港北区綱島西四丁目	1	1	2	屋根のトタンが3枚落下
		一部破損	港北区高田西一丁目	1	1	2	木造トタン張り外壁全て剥がれ落ち
		一部破損	港北区高田西三丁目	1	1	2	トタンが強風で剥がれ落ちた等
		一部破損	港北区高田西四丁目	1	1	2	瓦葺屋根、棟瓦15枚、瓦20枚が落下等
		一部破損	港北区高田西二丁目	1	1	2	1階及び2階屋根の棟が破損
		一部破損	港北区高田町	1	1	2	ベランダの屋根が落下
		一部破損	港北区高田東一丁目	1	1	2	屋根のトタンが8枚剥がれ落ちた
		一部破損	港北区篠原町	1	1	4	木造2階建専用住宅の垂鉛屋根棟が破損
		一部破損	港北区篠原町	1	1	4	屋根の一部が剥がれ落ちた
		一部破損	港北区篠原町	1	1	2	2階屋根瓦2枚落下破損。ほか
		一部破損	港北区篠原町	1	1	2	2階瓦葺屋根の棟巴6m破損
		一部破損	港北区小机町	1	1	5	寄棟屋根の棟巴は剥がれ落ちた
		一部破損	港北区新羽町	1	1	1	垂鉛屋根、雨戸及び垂鉛外壁破損
		一部破損	港北区新羽町	1	1	2	簡易耐火2階建ての屋根鋼板が剥離
		一部破損	港北区新横浜一丁目	1	13	40	建物南西側雨水配水管8m破損
		一部破損	港北区新吉田東一丁目	1	1	1	屋根の棟が破損
		一部破損	港北区新吉田東三丁目	1	1	2	2階屋根トタン1枚が剥がれ落ちた
		一部破損	港北区新吉田東三丁目	1	1	2	スレート屋根棟巴約2.5m破損等
		一部破損	港北区新吉田東四丁目	1	1	2	屋根瓦が剥がれ落ちたもの(約10枚程度)
		一部破損	港北区新吉田東八丁目	1	1	2	トタン屋根が約4mに渡り剥がれ落ちたもの
		一部破損	港北区大倉山五丁目	1	1	2	屋根のトタン3枚が強風で飛んだもの
		一部破損	港北区大倉山二丁目	1	1	2	
	一部破損	港北区鳥山町	1	1	3	強風で屋根瓦が破損した	
	一部破損	港北区日吉二丁目	1	1	3	屋根材が縦20cm横3m強風で剥離した	
	一部破損	港北区日吉本町一丁目	1	1	2	屋根下がり棟のトタン板2m剥がれ	
	一部破損	港北区日吉本町一丁目	1	1	2	瓦1枚落下及び車庫部分の棟トタン3枚が落下	
	一部破損	港北区日吉本町三丁目	1	1	3	破風板2か所強風で剥がれおちた	
	非住家	一部破損	港北区新横浜一丁目	1	0	0	ショールームのガラス2枚破損
一部破損		港北区新横浜三丁目	1	0	0	外壁の破損。危険箇所をスリングで固定	
非住家浸水		港北区新横浜二丁目	1	0	0	分電盤室内床下排水管水漏れ	
一部破損		港北区鳥山町	1	0	0	鉄工所の屋根瓦が強風ではがれたもの	
緑区	住家	一部破損	緑区鴨居三丁目	1	1	1	2階屋根のトタン板2枚がはがれた。
		一部破損	緑区鴨居二丁目	1	1	2	棟包み10m及びスレート板2mがはがれ
		一部破損	緑区鴨居六丁目	1	1	3	
		一部破損	緑区三保町	1	1	2	木造平屋のトタン屋根2枚剥離
		一部破損	緑区三保町	1	1	1	雨戸、網戸が各3枚破損

緑区	住家	一部破損	緑区寺山町	1	1	1	ベランダの屋根3㎡剥離	
		一部破損	緑区十日市場町	1	1	3	2階屋根のトタン板が8㎡はがれた。	
		一部破損	緑区十日市場町	1	1	3	テレビアンテナ1基破損	
		一部破損	緑区小山町	1	1	4	屋根及び軒裏の板が各0.5㎡はがれた	
		一部破損	緑区小山町	1	1	4	屋外階段の屋根の塩ビ板が2㎡はがれた	
		一部破損	緑区新治町	1	1	1	屋根がはがれた。	
		一部破損	緑区西八朔町	1	1	1	屋根の棟包み4㎡はがれた。	
		一部破損	緑区西八朔町	1	1	1	2階屋根のトタン板6枚はがれた。	
		一部破損	緑区青砥町	1	1	4	木造2階建の玄関ドアが壊れた	
		一部破損	緑区台村町	1	1	1	屋根・テレビアンテナ壊れ	
		一部破損	緑区中山町	1	1	5	2階屋根トタン2枚はがれ	
		一部破損	緑区中山町	1	1	1	外壁のはがれ40cmタイル2枚	
		一部破損	緑区中山町	1	1	1	屋根が一部剥がれ	
		一部破損	緑区中山町	1	0	0	屋根のガタつき	
		一部破損	緑区長津田みなみ台一丁目	1	1	5	雨どいとベランダの板が変形	
		一部破損	緑区長津田四丁目	1	2	4	トタン5枚はがれ	
		一部破損	緑区長津田七丁目	1	1	1	屋根落下、テレビアンテナ1基折れ	
		一部破損	緑区長津田七丁目	1	1	1	木造2階 軒裏が2枚(計2平米)はがれ	
		一部破損	緑区長津田町	1	1	1	屋根の棟包み6㎡はがれた。	
		一部破損	緑区東本郷五丁目	1	1	2	屋根ののし瓦2枚、鬼瓦2枚はがれた。	
		一部破損	緑区東本郷三丁目	1	1	1	2階屋根のトタン板はがれた。	
		一部破損	緑区東本郷二丁目	1	1	2	2階雨戸2枚及び戸袋が破損	
		一部破損	緑区北八朔町	1	1	2	雨戸2枚、戸袋1か所、雨樋破損	
		一部破損	緑区霧が丘三丁目	1	1	3	2階屋根瓦が2枚はがれた。	
	非住家	一部破損	緑区鴨居六丁目	1	1	1	木造物置 トタン6枚剥離	
		一部破損	緑区中山町	1	0	0	トタン1枚剥がれ	
		一部破損	緑区東本郷五丁目	1	0	0	物置のトタン屋根8枚はがれ	
		被害無し	緑区白山一丁目	1	1	1	浸水3cm	
	青葉区	住家	一部破損	青葉区さつきが丘	1	1	2	屋根瓦及び雨樋一部破損
			被害無し	青葉区しらとり台	1	1	2	床下20センチ浸水
			一部破損	青葉区たちばな台二丁目	1	1	2	内壁水損
			一部破損	青葉区つつじが丘	1	1	2	
一部破損			青葉区松風台	1	1	2		
一部破損			青葉区松風台	1	1	2	屋根瓦及びテレビアンテナ破損	
一部破損			青葉区成合町	1	1	2		
一部破損			青葉区大場町	1	1	2		
一部破損			青葉区鉄町	1	1	2	トタン屋根約25㎡が剥がれたもの	
一部破損			青葉区田奈町	1	1	2		
一部破損			青葉区梅が丘	1	1	2	強風により屋根の一部破損	
一部破損			青葉区美しが丘三丁目	1	1	4	棟板金5枚落下	
一部破損			青葉区美しが丘四丁目	1	1	3	屋根瓦10枚破損	
一部破損			青葉区美しが丘四丁目	1	1	2		
非住家		一部破損	青葉区成合町	1	0	0	1階外壁破損	
		一部破損	青葉区成合町	1	0	0	屋根一部損壊	
		非住家浸水	青葉区大場町	1	0	0	1階車庫床上3cm浸水	

青葉区	非 住 家	一部破損	青葉区市ケ尾町 青葉消防署	1	0	0	屋根板損壊
		一部破損	都筑区加賀原一丁目	1	1	2	軒裏板2箇所破損
都 筑 区	住 家	一部破損	都筑区茅ヶ崎東一丁目	1	1	2	
		一部破損	都筑区茅ヶ崎南五丁目	1	1	3	雨戸1枚破損
		半壊	都筑区勝田町	1	4	6	屋根は損
		一部破損	都筑区川和町	1	1	3	2階東側屋根の破損
		一部破損	都筑区川和町	1	1	0	屋根の一部はがれ
		一部破損	都筑区川和町	1	1	2	2階屋根一部は損
		一部破損	都筑区川和町	1	1	2	
		一部破損	都筑区川和町	1	1	2	
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	2	東側外壁に擦過痕
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	2	ボンネット破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	4	雨戸、外壁、雨どい等破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	3	外壁破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	4	玄関、2階屋根、ベランダ手すり等破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	3	外壁、ベランダ手すり等破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	3	ベランダ手すり等破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	3	物干し台1台破損、2階ガラス1枚破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	2	雨戸、ベランダ
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	4	物干し台1台破損、網戸1枚破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	1	4	外壁、雨どい、ベランダの手すり等破損
		半壊	都筑区大熊町	1	1	2	住宅の屋根（かわら）が多数はがれた
		一部破損	都筑区池辺町	1	1	3	住宅の棟瓦約5m破損
		一部破損	都筑区中川五丁目	1	1	4	雨戸2枚破損
		一部破損	都筑区東方町	1	1	4	住宅の棟瓦約5m破損
		一部破損	都筑区東方町	1	1	4	住宅の棟瓦約5m破損
		一部破損	都筑区東方町	1	1	3	木造フェンス倒れ、蔵外壁20㎡破損等
		一部破損	都筑区南山田町	1	1	3	外壁タイル破損、内壁水損、タイル2枚破損
		一部破損	都筑区南山田町	1	1	4	駐車場屋根破損、壁面剥離等
	一部破損	都筑区南山田町	1	1	2	1階南側壁面、天井水損	
	一部破損	都筑区二の丸	1	1	3	窓ガラス1枚破損	
	一部破損	都筑区北山田六丁目	1	1	2	屋根のアンテナが窓を破り部屋に入ってきたもの	
都 筑 区	非 住 家	一部破損	都筑区大熊町	1	0	0	外壁のトタン化粧板（180×90）2枚破損
		一部破損	都筑区大熊町	1	0	0	作業所トタン屋根に落雷 火花 電線切断
		半壊	都筑区大熊町	1	0	0	寺の本堂の屋根60㎡崩落等
		一部破損	都筑区二の丸	1	1	3	自転車置場の屋根8㎡全壊
戸 塚 区	住 家	一部破損	戸塚区影取町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区影取町	1	1	0	窓ガラス破損
		一部破損	戸塚区影取町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区影取町	1	1	0	居室内の別室に退避可能
		一部破損	戸塚区下倉田町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区下倉田町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区吉田町	1	1	0	

戸塚区	住家	一部破損	戸塚区汲沢七丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区汲沢町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区汲沢二丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区汲沢六丁目	1	1	0	木造2階建て2階部分
		一部破損	戸塚区汲沢六丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区原宿五丁目	1	1	1	
		一部破損	戸塚区原宿三丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区原宿三丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区原宿三丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区原宿二丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区原宿二丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区秋葉町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区小雀町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区小雀町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区上倉田町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区上倉田町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区上倉田町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区上倉田町	1	1	0	剥がれたトタン2枚
		一部破損	戸塚区深谷町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区深谷町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区深谷町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区深谷町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区深谷町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区深谷町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区川上町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区川上町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区前田町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区東俣野町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区東俣野町	1	1	0	
一部破損	戸塚区東俣野町	1	1	0			
一部破損	戸塚区東俣野町	1	1	0			
一部破損	戸塚区品濃町	1	1	0			
一部破損	戸塚区品濃町	1	1	0			
一部破損	戸塚区平戸一丁目	1	1	0			

戸塚区	住家	一部破損	戸塚区平戸五丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区平戸三丁目	1	1	0	
		一部破損	戸塚区平戸町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区名瀬町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区名瀬町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区名瀬町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区名瀬町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区矢部町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区矢部町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区矢部町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区矢部町	1	1	0	
		一部破損	戸塚区矢部町	1	1	0	
	一部破損	戸塚区矢部町	1	1	0		
	非住家	一部破損	戸塚区原宿三丁目	1	0	0	
		一部破損	戸塚区戸塚町	1	0	0	
一部破損		戸塚区俣野町 俣野町内会館	1	0	0		
一部破損		戸塚区名瀬町	1	1	0		
一部破損		戸塚区名瀬町	1	0	0		
栄区	住家	一部破損	栄区公田町	1	1	1	
		一部破損	栄区田谷町	1	1	2	
泉区	住家	一部破損	泉区上飯田町	1	1	2	
		一部破損	泉区新橋町	1	1	3	
		一部破損	泉区中田東四丁目	1	1	2	
		一部破損	泉区中田南三丁目	1	4	4	
		一部破損	泉区中田北二丁目	1	1	2	
		一部破損	泉区白百合三丁目	1	1	2	
		一部破損	泉区和泉町	1	1	2	
		一部破損	泉区和泉町	1	1	2	
	非住家	一部破損	泉区上飯田町	1	0	0	
		一部破損	泉区上飯田町	1	0	0	
		一部破損	泉区中田北二丁目	1	0	0	
一部破損		泉区和泉町	1	0	0		
瀬谷区	住家	一部破損	瀬谷区阿久和東四丁目	1	1	0	屋根破損 (14.4m)
		一部破損	瀬谷区阿久和東二丁目	1	1	0	屋根の一部を強風のため破損
		一部破損	瀬谷区下瀬谷三丁目	1	1	0	隣家の屋根破損
		一部破損	瀬谷区下瀬谷三丁目	1	1	0	屋根破損
		一部破損	瀬谷区下瀬谷三丁目	1	1	0	屋根破損
		一部破損	瀬谷区下瀬谷三丁目	1	1	0	屋根トタン部分2.3mはがれ落下
		一部破損	瀬谷区下瀬谷二丁目	1	1	0	屋根破損
		一部破損	瀬谷区宮沢一丁目	1	1	0	屋根一部破損
		一部破損	瀬谷区橋戸一丁目	1	1	0	屋根一部破損
		一部破損	瀬谷区五貫目町	1	1	0	2階南側のベランダの一部が強風により破損
		一部破損	瀬谷区三ツ境	1	1	0	屋根破損

瀬谷区	住家	一部破損	瀬谷区瀬谷五丁目	1	1	0	屋根棟さがり棟14.4mはがれ
		一部破損	瀬谷区瀬谷五丁目	1	1	0	屋根破損
		一部破損	瀬谷区瀬谷二丁目	1	1	0	屋根破損
		一部破損	瀬谷区相沢四丁目	1	1	0	屋根一部破損
		一部破損	瀬谷区相沢六丁目	1	1	0	屋根破損
		一部破損	瀬谷区中央	1	1	0	2階戸袋破損
		一部破損	瀬谷区本郷一丁目	1	1	0	屋根材一部はがれ
		一部破損	瀬谷区本郷一丁目	1	1	0	屋根が破損(9m)
		一部破損	瀬谷区本郷三丁目	1	1	0	屋根が破損(15m)
		非住家	一部破損	瀬谷区阿久和東四丁目	1	0	0
一部破損	瀬谷区宮沢三丁目		1	0	0	物置屋根破損	
一部破損	瀬谷区橋戸一丁目		1	0	0	屋根46㎡はがれ、外壁一部損壊	
一部破損	瀬谷区三ツ境		1	6	0	隣ビル屋上より物置飛散し、屋根を破損	
一部破損	瀬谷区上瀬谷町		1	0	0	物置屋根破損	
一部破損	瀬谷区相沢二丁目		1	0	0	物置転倒	
一部破損	瀬谷区北町		1	0	0	屋根破損	

その他被害一覧

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考
鶴見区	文教施設	1箇所	鶴見区駒岡三丁目 駒岡小学校	倒木(サクラ、竹)
	文教施設	1箇所	鶴見区向井町三丁目 潮田小学校	樺の木の枝がぶら下がっている。
	文教施設	1箇所	鶴見区獅子ヶ谷一丁目	建物が倒れて道を塞いでいる
	文教施設	1箇所	鶴見区馬場七丁目 馬場小学校	倒木
	文教施設	1箇所	鶴見区浜町一丁目 入船小学校	倒木
	ブロック塀*	1箇所	鶴見区北寺尾三丁目	ブロック塀
	ブロック塀*	1箇所	鶴見区矢向一丁目	スレート塀が破損
	電気	1436戸	鶴見区上末吉2~3丁目、5丁目付近、下末吉2~3丁目付近	復旧22日2:31
	電気	8戸	鶴見区大黒ふ頭付近	復旧22日6:14
	電気	149戸	鶴見区駒岡1・2・3丁目、獅子ヶ谷2丁目付近	復旧21日17:38
	電気	3371戸	鶴見区東寺尾1、3丁目付近、馬場1~3丁目	復旧22日3:10
	電気	2008戸	鶴見区梶山1丁目、北寺尾1~4丁目、下末吉5丁目、東寺尾5丁目、三ツ池公園、駒岡1丁目、獅子ヶ谷1丁目付近	復旧22日4:43
	電気	13戸	鶴見区上の宮1~2丁目付近	復旧21日22:29
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	道路冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	H鋼ガードレールの一部倒れる、バリケート等散乱
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	事務所内冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	荷捌地ゲート倒壊
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T4上屋浸水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T4ゲート冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	厚生センター裏駐車場倒木による車の被害
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T8上屋シャッター破損
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	港湾管理センター事務所内浸水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	荷捌地入口ゲート倒壊
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	3号物揚場台切りシャーシの転倒
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	荷捌地冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T6、7冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	大黒税関前道路冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	1号物揚場前面道路冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	T3~8地区フェンス乗損
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	L4バスバス停そば道路標識傾き
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	C3ゲートハウス屋根破損
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	L8海側13番シャッター開閉不具合
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	L3軒テント部分一部破損
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	HA5、6管理棟ポンプ室天井から雨漏り
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	P-1・2前面道路冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	C-1前面道路冠水
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	L3上屋2階部分シャッター破損、雨漏りによる保管貨物水損被害
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	大黒西緑地フェンス破損
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	大黒海釣りフェンス一部破損
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	大黒中央公園フェンス破損、隣接の駐車場に被害あり
	港湾	1箇所	鶴見区大黒ふ頭	大黒中継所防塵フェンス破損、H鋼ガードレール約15m転倒、背後地土砂流出
	港湾	1箇所	鶴見区末広町一丁目	末広プロムナード路面陥没ほか
	その他	1箇所	鶴見区平安町一丁目	屋外階段の屋根破損
	その他	1箇所	鶴見区北寺尾一丁目	屋根瓦
	その他	1箇所	鶴見区安善町二丁目	3tトラック横転し、經由5リットル流出
	その他	1箇所	鶴見区栄町通二丁目	道路冠水
	その他	1箇所	鶴見区下末吉五丁目	屋根が剥がれた
	その他	1箇所	鶴見区下末吉四丁目	天井ボードの一部脱落
	その他	1箇所	鶴見区下末吉二丁目	道路冠水
	その他	1箇所	鶴見区下末吉二丁目	森永製菓のフェンスが倒れた
	その他	1箇所	鶴見区梶山二丁目	フェンス一部破損
	その他	1箇所	鶴見区岸谷一丁目	倒木による擁壁の一部損壊
その他	1箇所	鶴見区岸谷一丁目	瓦屋根の剥離	
その他	1箇所	鶴見区岸谷四丁目	スレート屋根の棟押え敷板4面の剥離	
その他	1箇所	鶴見区岸谷二丁目	屋根瓦、雨樋破損	
その他	1箇所	鶴見区岸谷二丁目	屋根、雨樋破損	
その他	1箇所	鶴見区駒岡三丁目	雨どいが脱落	
その他	1箇所	鶴見区江ヶ崎町	看板の落下	
その他	1箇所	鶴見区寺谷一丁目	軒下一部剥がれ(軽微な被害のためその他扱い)	
その他	1箇所	鶴見区寺谷二丁目	道路にカーポートの屋根が落ちている	
その他	1箇所	鶴見区諏訪坂	車庫の電動シャッター破損	
その他	1箇所	鶴見区諏訪坂	マンションの隣の電柱が倒れた	
その他	1箇所	鶴見区菅沢町	ベランダ屋根、擁壁フェンス一部破損	
その他	1箇所	鶴見区菅沢町	ひさし破損(軽微な被害のためその他扱い)	
その他	1箇所	鶴見区菅沢町	屋根瓦8枚剥がれ(軽微な被害のためその他扱い)	
その他	1箇所	鶴見区生妻五丁目	トタン屋根剥がれ(軽微な被害のためその他扱い)	
その他	1箇所	鶴見区大黒町	道路冠水	
その他	1箇所	鶴見区仲通三丁目	商店街のアーチ下部の金属カバーが破損	
その他	1箇所	鶴見区仲通二丁目	雨漏り	
その他	1箇所	鶴見区朝日町二丁目	ベランダの一部破損	
その他	1箇所	鶴見区佃野町	看板の破損	
その他	1箇所	鶴見区鶴見一丁目	トタンの剥離	
その他	1箇所	鶴見区鶴見一丁目	自宅の前の壁が倒れて、通行不能	
その他	1箇所	鶴見区鶴見一丁目	2階壁面及び1階屋根破損、雨漏り	
その他	1箇所	鶴見区鶴見中央五丁目	屋根が破損し雨漏りしたもの(軽微な被害のためその他扱い)	
その他	1箇所	鶴見区鶴見中央三丁目	2階ベランダの屋根が剥がれた	
その他	1箇所	鶴見区鶴見中央二丁目	共同住宅の4階部分の窓ガラスが割れた	
その他	1箇所	鶴見区東寺尾四丁目	電話、テレビ、光ケーブル切断	

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考
鶴見区	その他	1箇所	鶴見区東寺尾六丁目	電話線ケーブルが住居壁面から剥がれた
	その他	1箇所	鶴見区馬場三丁目	倒木による住宅の欄の一部損壊
	その他	1箇所	鶴見区馬場四丁目	テレビアンテナ破損（軽微な被害のためその他扱い）
	その他	1箇所	鶴見区北寺尾四丁目	窓ガラス（軽微な被害のためその他扱い）
	その他	1箇所	鶴見区北寺尾四丁目9	車両破損（屋根が飛んできたため）
	その他	1箇所	鶴見区北寺尾四丁目	窓ガラス、シャッター、給湯器、フェンス破損
	その他	1箇所	鶴見区北寺尾四丁目	フェンス破損
	その他	3箇所	鶴見区北寺尾四丁目	車両1台破損
	その他	1箇所	鶴見区北寺尾二丁目	ベランダの屋根一部破損（軽微な被害のためその他扱い）
	その他	1箇所	鶴見区本町通四丁目	トタン屋根剥がれ（軽微な被害のためその他扱い）
	その他	1箇所	鶴見区本町通二丁目	鉄製扉の破損
	その他	1箇所	鶴見区末広町一丁目	道路冠水
	その他	1箇所	鶴見区矢向一丁目	屋根一部破損
	その他	1箇所	鶴見区矢向一丁目	消火栓ポール1本破損
	その他	1箇所	鶴見区矢向四丁目	窓ガラス1枚割れた
神奈川区	文教施設	1箇所	神奈川区幸ヶ谷 幸ヶ谷小学校	グラウンド内倒木
	文教施設	1箇所	神奈川区斎藤分町 斎藤小学校	倒木
	文教施設	1箇所	神奈川区三ツ沢下町 松本中学校	防球ネットの支柱の傾き
	文教施設	1箇所	神奈川区神大寺三丁目 中丸小学校	倒木
	文教施設	1箇所	神奈川区菅田町 菅田中学校	外周フェンスの曲がり
	文教施設	1箇所	神奈川区西寺尾三丁目 鎌倉小学校	倒木
	文教施設	1箇所	神奈川区大口仲町 大口台中学校	体育館屋根の一部破損
	文教施設	1箇所	神奈川区六角橋二丁目 神橋小学校	倒木
	電気	1273戸	神奈川区	復旧22日2:28
	電気	400戸	神奈川区西寺尾一丁目	西寺尾一丁目：約100戸、西寺尾二丁目：約100戸、西寺尾四丁目：約200戸
	道路	1箇所	神奈川区守屋町三丁目	大雨による道路冠水
	道路	1箇所	神奈川区三ツ沢下町	倒木による道路障害
	道路	1箇所	神奈川区三ツ沢上町	強風での倒木による道路障害
	道路	1箇所	神奈川区菅田町	倒木による道路障害
	道路	1箇所	神奈川区東神奈川一丁目	倒木による道路障害
	道路	1箇所	神奈川区菅田町	倒木による道路障害
	道路	6箇所	神奈川区浦島町～子安通1丁目付近 浜通り一帯の一部	高潮による道路冠水
	港湾	1箇所	神奈川区山内町	中央卸売市場青果協同組合駐車場入口フェンス破損
	港湾	1箇所	神奈川区出田町	出田町SOLAS警備小屋8門警備小屋が強風により踏切付近まで流される
	港湾	1箇所	神奈川区栄町	扉一部破損（下部ワイヤー切断により開閉困難）
	港湾	1箇所	神奈川区恵比須町	四角産業から物損現場扉破損
	その他	1箇所	神奈川区三ツ沢西町	強風によるフェンス破損
	その他	1箇所	神奈川区上反町二丁目	屋根のアンテナが壊れた
	その他	1箇所	神奈川区高島台	屋根および雨樋一部損壊
	その他	1箇所	神奈川区神大寺二丁目	電柱（5本）が倒れる
	その他	1箇所	神奈川区羽沢町	倒木による電線障害
	その他	1箇所	神奈川区菅田町	強風による自宅フェンス倒壊
	その他	1箇所	神奈川区台町	強風による自動車車体一部破損
	その他	1箇所	神奈川区大口通	強風による電線の破損
	その他	1箇所	神奈川区片倉五丁目	強風による自動車車体小破
	その他	1箇所	神奈川区台町	強風による自動車車体一部破損
	文教施設	1箇所	西区藤棚町二丁目	校内の防砂ネットの破損
文教施設	1箇所	西区西平沼町 専門学校	1階教室の窓ガラス1枚破損	
ブロック塀	1箇所	西区西戸部町一丁目	物置落下により金網フェンス1.1m破損	
電気	500戸	西区久保町	1930復旧（久保町500戸）	
電気	500戸	西区元久保町	1929復旧	
電気	1700戸	西区東久保町	復旧時間不明	
電気	100戸	西区藤棚町一丁目	1930復旧	
港湾	1箇所	西区みなとみらい一丁目	水際階段の石のづれ及び倒木1	
港湾	1箇所	西区みなとみらい一丁目 ぶかりさん橋	係留杭2本折損	
その他	1箇所	西区東久保町	庭木が倒れ電線にかかっている	
その他	1箇所	西区浅間町四丁目	庭木が倒れそうになったもの。チェーンソーで枝を切断しロープで他の木に固定。	
その他	1箇所	西区西戸部町一丁目	小型物置落下により落下により全損	
その他	1箇所	西区西戸部町一丁目	物置落下により乗用車1台小破	
その他	1箇所	西区境之谷	庭木倒木	
その他	1箇所	西区みなとみらい二丁目	日本丸メモリアルパークD棟水銀灯落下及び可動式利用予定板の亚克力板落下	
その他	1箇所	西区伊勢町一丁目	看板落下の恐れ	
その他	1箇所	西区岡野一丁目	木造2階建て専用住宅 エアコン冷媒管が固定金具から離脱	
その他	1箇所	西区みなとみらい一丁目	国際交流ゾーン内 ダウンライト落下及び倒木	
その他	1箇所	西区南幸二丁目	建物壁面に設置された看板破損（剥離）	
その他	1箇所	西区平沼二丁目	耐火6階建て複合用途建物 看板の破損	
その他	2箇所	西区老松町	消火器設置箱及び直営灯破損	
その他	1箇所	西区老松町	日産ノートのボンネット及びバンパー損傷	
その他	1箇所	西区老松町	庭木倒木	
文教施設	1箇所	中区山元町三丁目 山元小学校	防砂ネット破損	
文教施設	1箇所	中区本牧間門 間門小学校	倒木	
文教施設	1箇所	中区本牧町一丁目 大島中学校	防球ネット破損	
文教施設	1箇所	中区野毛町三丁目 本町小学校	トイレと天窓より雨漏り	
文教施設	1箇所	中区立野 立野小学校	倒木	
電気	100戸	中区根岸町三丁目	復旧20:21	
電気	1038戸	中区	復旧1:10	
港湾	1箇所	中区海岸通一丁目	トレンチ内浸水（海水）により空調自動制御盤等破損	
港湾	1箇所	中区海岸通一丁目	公共案内サイン破損（剥がれ）	
港湾	1箇所	中区海岸通一丁目大橋橋頭	扉中央下部にある固定金属棒破損（折れ）	

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考
中区	港湾	1箇所	中区山下町山下ふ頭	雨漏り
	港湾	1箇所	中区山下町山下ふ頭10号上屋	雨漏り
	港湾	1箇所	中区新港二丁目新港埠頭	岸壁の崩落(先端部8号側)
	港湾	1箇所	中区新山下一丁目	倒木による木柵一部破損
	港湾	1箇所	中区新山下一丁目	中央分離帯用H鋼ガードレール転倒
	港湾	1箇所	中区南本牧MC1	空コンテナ落下
	港湾	1箇所	中区南本牧TOC	雨漏り 駐車場の屋根破損 4階トイレ窓破損
	港湾	1箇所	中区南本牧	コンテナ転倒 横破損
	港湾	1箇所	中区南本牧南本牧ふ頭	門扉落下
	港湾	1箇所	中区南本牧南本牧ふ頭	冠水・H鋼ガードレール転倒
	港湾	1箇所	中区南本牧南本牧ふ頭	冠水
	港湾	1箇所	中区南本牧南本牧大橋	強風に伴う車両の埠頭への入場規制等
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭1	足場板の散乱及び一部海中へ落下
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭30号地前道路	設置コンテナが強風により移動
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭A5	コンテナ転落
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭B3上屋	上屋トイレ入ロドアは損(歪み)
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭B6上屋	1階休憩室入口ガラス破損(2枚)
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭B7上屋	1階トイレ入口破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭B8上屋	階段事務所入口ガラス破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭CYPM	空こんでの落下
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭C4上屋	階段入ロドア破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭D4APL	コンテナ2本転倒
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭D突堤10号線	強風波浪による
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭HD4	空コンテナが風に飛ばされ損傷
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭HD4	配管を覆うパネル落下
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭LFS	雨漏り
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭TOC	駐車場屋根破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭駐車場	屋根に設置している空調機室外機が強風により落下
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭ソーラスフェンス	フェンス破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭宇徳30号空バンヤー	突風に煽られ40Fコンテナが道路の一部を封鎖
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭国道357号	国道中央付近、中央分離帯用H鋼ガードレール転倒
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭本牧D/APL拡張部	APL拡張工事に伴うD4公社側境界フェンス破損
	港湾	1箇所	中区本牧ふ頭本牧海つり前道路	冠水 H鋼ガードレール転倒
その他	1箇所	中区若葉町二丁目	街路樹の倒木	
その他	1箇所	中区本牧緑ヶ丘	倒木	
南区	文教施設	1箇所	南区六ツ川三丁目	校舎内数か所で雨漏りが発生
	文教施設	1箇所	南区大岡四丁目	体育館屋根材?一部脱落
	文教施設	1箇所	南区大橋町三丁目	最上階教室雨漏り
	文教施設	1箇所	南区中里一丁目	最上階廊下雨漏り
	ブロック塀	1箇所	南区別所一丁目	強風による門扉一部破損
	ブロック塀	1箇所	南区別所二丁目	強風による片屋根式ガレージの合成樹脂製屋根破損
	電気	1戸	南区別所中里台	電線一部破損
	電気	990戸	南区庚台、清水ヶ丘、伏見、三春台	復旧時間不明
	電気	1633戸	南区唐沢、山谷、中村町、八幡町、平楽	復旧22日0:32
	電気	800戸	南区大岡3・4・5丁目	復旧22:30
	電気	795戸	南区大岡三丁目	20:53復旧
	道路	1箇所	南区通町一丁目	道路に面した街路樹の倒木により、道路障害が発生
	その他	1箇所	南区井土ヶ谷中町	住宅屋上設置のボイラー鉄骨枠組転倒
	その他	1箇所	南区浦舟町二丁目	強風による消火栓標識破損
	その他	1箇所	南区永楽町二丁目	強風による非住家屋上設置の看板(高さ5m×幅30cm×7枚)
	その他	1箇所	南区永田山王台	強風によるテレビアンテナ破損
	その他	1箇所	南区永田台	強風による駐車場フェンス(7m)及び木製ラティス(7m)破損
	その他	1箇所	南区永田北三丁目	強風による住家屋上設置のゴルフネット破損
	その他	1箇所	南区花之木町三丁目 南区総合庁舎	破損したシャッターにより、車両損傷
	その他	1箇所	南区宮元町二丁目	強風による住家設置のテレビアンテナ一部破損
	その他	1箇所	南区庚台	強風による車両一部破損
	その他	1箇所	南区弘明寺町	テレビアンテナ破損
	その他	1箇所	南区山王町五丁目	強風による倒木
	その他	1箇所	南区藤田町	強風による、住家に設置のテレビアンテナ一部破損
	その他	1箇所	南区清水ヶ丘	強風によるテレビアンテナ破損
	その他	1箇所	南区大岡一丁目	強風による物置のドア破損
	その他	1箇所	南区大岡三丁目	非住家設置の看板一部破損
	その他	1箇所	南区大岡三丁目	強風による倒木
	その他	1箇所	南区大岡三丁目	大雨に伴う雨漏りによる家財一部破損
	その他	2箇所	南区中軒町三丁目	無線アンテナ破損、電線一部破損
	その他	1箇所	南区中里四丁目	強風によるエアコン室外機一部破損
	その他	1箇所	南区中里二丁目	強風によるテレビアンテナ破損
	その他	1箇所	南区通町二丁目	強風による非住家屋上設置の看板破損
その他	1箇所	南区南太田三丁目	強風による看板一部破損	
その他	1箇所	南区地町一丁目	強風による非住家屋上設置の看板一部破損	
その他	1箇所	南区堀ノ内町二丁目	強風による住家屋上設置の看板破損	
文教施設	1箇所	港南区下水谷五丁目 水谷小学校	体育館のスレートが何枚か外れた	
文教施設	1箇所	港南区港南台七丁目	門が破損	
文教施設	1箇所	港南区野庭町 野庭すずかけ小学校	擁壁の上部が崩れる	
文教施設	1箇所	港南区野庭町 野庭中学校	3階教室の窓ガラスが落下	
文教施設	1箇所	港南区日野一丁目	園庭倒、道路側の門が破損	
ブロック塀	1箇所	港南区日隈山西四丁目	倒木によりブロック塀破損	
電気	311戸	港南区笹下6丁目、日野中央1丁目	復旧22日2:51	
電気	1戸	港南区上永谷、野庭、日隈山3・4丁目	復旧4時46分	

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考	
港南区	電気	1戸	港南区日限山1丁目、丸山台3丁目	復旧～22日6:28	
	電気	266戸	港南区丹ヶ谷1～4丁目、東丹ヶ谷、東永谷3丁目	復旧22:50	
	電気	1戸	港南区上大岡東1丁目	復旧1:42	
	電気	1600戸	港南区上永谷町	強風による停電	
	電気	408戸	港南区大久保2丁目	強風による停電	
	その他	1箇所	港南区下永谷一丁目	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区下永谷四丁目 下永谷八木中央公園	強風による、倒木	
	その他	1箇所	港南区丹ヶ谷3丁目 丹ヶ谷小学校	サクラ倒木	
	その他	1箇所	港南区港南五丁目	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区港南五丁目	桜の枝が電線に接触	
	その他	1箇所	港南区港南台一丁目	カーポートの屋根4枚破損及び敷地内の立ち木倒木	
	その他	1箇所	港南区港南台三丁目	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区港南二丁目	強風による倒木(3本)	
	その他	1箇所	港南区港南六丁目	倒木により、車両1台が大破	
	その他	1箇所	港南区最戸一丁目	強風により、看板が建物から剥がれかける。	
	その他	1箇所	港南区笹下五丁目	強風による倒木(1本)	
	その他	1箇所	港南区笹下三丁目	トタン板飛散	
	その他	1箇所	港南区笹下七丁目	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区笹下二丁目	カーポートの屋根2枚破損	
	その他	1箇所	港南区上永谷五丁目 環二永野歩道橋	垂れ幕落下	
	その他	1箇所	港南区上永谷六丁目	樹木8本倒木	
	その他	1箇所	港南区上大岡西三丁目	看板落下	
	その他	1箇所	港南区大久保二丁目	強風によりトタン屋根飛散	
	その他	1箇所	港南区東丹ヶ谷	強風による倒木で車両小破	
	その他	1箇所	港南区日限山一丁目	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区日限山四丁目	強風によりフェンス倒壊	
	その他	1箇所	港南区日野中央一丁目	桜の木の枝が車道部分に落ちた	
	その他	1箇所	港南区野庭町	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区野庭町	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区野庭町	強風による倒木	
	その他	1箇所	港南区野庭町	強風による倒木	
	保土ヶ谷区	電気	210戸	保土ヶ谷区	
		電気	2255戸	保土ヶ谷区東川島町、上星川1・2・3丁目	復旧7:00
電気		3593戸	保土ヶ谷区西久保町及び岩井町の地域で発生、	復旧20時32分	
その他		1箇所	保土ヶ谷区霧台	アルミ製フェンス 高さ90cm、長さ180cm破損	
その他		1箇所	保土ヶ谷区霧台	物置1基4㎡破損	
その他		1箇所	保土ヶ谷区鎌谷町	強風により住宅敷地内のカーポート合成樹脂屋根の一部(1m×3m×2枚)損傷	
その他		1箇所	保土ヶ谷区岩崎町	大雨により土砂5立米流出	
その他		1箇所	保土ヶ谷区岩崎町	倒木(高さ7m、直径20cm)により、電線接触、フェンス一部損壊	
その他		1箇所	保土ヶ谷区今井町	倒木によりフェンス1枚破損	
その他		1箇所	保土ヶ谷区程ヶ丘二丁目	スチール製物置倒壊	
その他		2箇所	保土ヶ谷区初音ヶ丘	強風によりアルミフェンス及びラティス倒壊	
その他		1箇所	保土ヶ谷区川島町	アルミフェンス5m1枚破損	
その他		1箇所	保土ヶ谷区天王町一丁目	車両一台後部及び窓破損	
その他		1箇所	保土ヶ谷区東川島町	がけ20m3(高さ2m×幅5m×奥行2m)土砂流出	
その他		1箇所	保土ヶ谷区仏向町	強風により店舗看板1枚破損	
その他		1箇所	保土ヶ谷区保土ヶ谷町三丁目	がけが崩壊し土砂10m3(高さ2m×幅5m×奥行1m)	
その他		1箇所	保土ヶ谷区法泉二丁目	強風によりアルミ製フェンス4mよう壁下に落下	
旭区	文教施設	1箇所	旭区左近山 左近山第一小学校	体育館笠木2本落下	
	文教施設	1箇所	旭区善部町 善部小学校	簡易倉庫破損	
	文教施設	1箇所	旭区東希望ヶ丘 東希望ヶ丘小学校	倒木により鉄棒破損	
	電気	600戸	旭区上川井町、川井宿町、川井本町、下川井、津岡	復旧4:44	
	電気	873戸	旭区川井宿町、川井本町、上川井	復旧6:31	
	電気	5200戸	旭区さちが丘、今宿、今宿1・2丁目、今宿西、金が谷、中尾町1・2丁目、中沢町2・3丁目、上白根1・2・3丁目、中白根2・3丁目、今川町、四季美台、鶴が峰本町1丁目、本村町	復旧22:27	
	道路	1箇所	旭区上川井町	倒木に伴う道路障害(車線規制)	
	道路	1箇所	旭区本宿町	倒木に伴う道路障害(通行止め)	
	その他	1箇所	旭区四季美台	物置全壊	
	その他	1箇所	旭区市沢町	看板破損	
	その他	1箇所	旭区中白根一丁目	足洗い場の水道栓破損	
	その他	1箇所	旭区南本宿町	倉庫(6㎡)全壊	
	その他	1箇所	旭区二俣川一丁目	看板破損	
	その他	1箇所	旭区本宿町	物置転倒	
磯子区	文教施設	1箇所	磯子区岡村一丁目 岡村中学校	トタン屋根6枚飛散	
	ブロック塀	1箇所	磯子区磯子四丁目	フェンス倒れ	
	ブロック塀	1箇所	磯子区原町	ブロック塀12m倒壊	
	ブロック塀	1箇所	磯子区洋光台六丁目	フェンス倒れ	
	電気	579戸	磯子区滝頭2・3丁目、丸山2丁目	復旧21:23	
	電気	300戸	磯子区岡村5・8丁目	復旧22:20	
	電気	789戸	磯子区岡村1～3丁目、滝頭1,2丁目、丸山2丁目、広地町	復旧22:00	
	電気	621戸	磯子区東町、西町全域	復旧20:21	
	電気	700戸	磯子区洋光台一丁目	復旧22日2:51	
	道路	1箇所	磯子区新磯子町	道路冠水による通行止め	
	その他	1箇所	磯子区丸山一丁目	大窓1枚破損	
	その他	1箇所	磯子区丸山二丁目	ベランダのワイヤー入りガラス1枚落下	
	その他	1箇所	磯子区磯子七丁目	倒木により、住宅の門柱の手すり破損	
	その他	1箇所	磯子区磯子二丁目	屋根トタン1枚飛散	
	その他	1箇所	磯子区新磯子町	50メートルにわたり15センチ道路冠水	

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考
磯子区	その他	1箇所	磯子区新磯子町	150メートルにわたり30センチ道路冠水
	その他	1箇所	磯子区中原二丁目	台所の窓ガラス1枚破損
金沢区	文教施設	1箇所	金沢区金沢谷東六丁目 金沢谷小学校	体育館外壁剥落
	文教施設	1箇所	金沢区瀬戸 金沢高等学校	防球ネット支柱破損
	文教施設	1箇所	金沢区西柴四丁目 西柴小学校	屋上ボール破損
	文教施設	1箇所	金沢区東朝比奈二丁目 朝比奈小学校	飼育小屋屋根破損
	文教施設	1箇所	金沢区六浦一丁目 六浦中学校	渡り廊下の屋根一部破損
	ブロック塀	1箇所	金沢区六浦南五丁目	倒木により、ブロック塀一部破損
	ブロック塀	1箇所	金沢区富岡西四丁目	ブロック塀倒壊
	港湾	1箇所	金沢区柴町 柴漁港	敷地内カーブミラー破損
	港湾	1箇所	金沢区幸浦一丁目 金沢残土中継所護岸	護岸背後の陥没
	港湾	4箇所	金沢区幸浦一丁目 幸浦中継所	フェンス傾斜、護岸背後一部陥没、防塵フェンス破損、棧橋通路一部破損
	港湾	1箇所	金沢区白帆1YB興護岸	護岸フェンス脱落
	港湾	4箇所	金沢区白帆1ベイサイドマリーナ	護岸フェンス破損、柵のふた損傷、舗装石破損、植栽柵ズレ
	その他	1箇所	金沢区金沢谷西三丁目	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区金沢谷町	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区金沢谷東三丁目	フェンス一部破損及び車両4台破損
	その他	1箇所	金沢区金沢谷東四丁目	倒木により一時的な道路障害
	その他	1箇所	金沢区金沢谷東二丁目	駐車場のフェンス入口破損
	その他	1箇所	金沢区金沢谷南二丁目10-11	ベランダのひさし破損
	その他	1箇所	金沢区幸浦一丁目12	倒木により一時的な道路障害
	その他	2箇所	金沢区幸浦一丁目 金沢土木事務所資材置き場	小型ホイールローダー一部破損及び金属製の囲い60m倒壊
	その他	1箇所	金沢区幸浦一丁目	倒木により一時的な道路障害
	その他	1箇所	金沢区幸浦二丁目	倒木により一時的な道路障害
	その他	1箇所	金沢区幸浦二丁目	ガードレール転倒による一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区幸浦二丁目	倒木により一部道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区善舟台二丁目	落石により一時的な道路障害
	その他	1箇所	金沢区洲崎町	屋根瓦散乱により道路障害
	その他	1箇所	金沢区洲崎町	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区洲崎町	フェンス一部破損
	その他	1箇所	金沢区瀬戸	倒木によりフェンス破損
	その他	1箇所	金沢区瀬戸	京急金沢八景駅の赤い広場のフェンスが一部破損
	その他	1箇所	金沢区瀬戸	アルミフェンス倒壊
	その他	1箇所	金沢区西柴三丁目	倒木により一時的な道路障害
	その他	1箇所	金沢区大道一丁目	看板落下
	その他	1箇所	金沢区大道二丁目	雨戸1枚破損
	その他	1箇所	金沢区谷津町	倒木3本によりフェンス破損
	その他	1箇所	金沢区谷津町	倒木により原付及び自転車各1台破損
	その他	1箇所	金沢区谷津町	屋上に設置の看板が破損
	その他	1箇所	金沢区朝比奈町	倒木によりフェンス2m破損
	その他	1箇所	金沢区町屋町	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区長浜一丁目	駐車場の屋根破損
	その他	1箇所	金沢区鳥浜町	護岸フェンス一部破損
	その他	1箇所	金沢区泥亀一丁目	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区泥亀二丁目 金沢地区センター	防塵ネット20m破損
	その他	1箇所	金沢区東朝比奈一丁目	倒木によりフェンス2m破損
	その他	1箇所	金沢区能見台五丁目	防球ネット支柱倒壊
	その他	1箇所	金沢区能見台五丁目	倒木によりカーポート一部破損
	その他	1箇所	金沢区能見台三丁目	倒木により一時的に道路障害になったもの
	その他	1箇所	金沢区能見台三丁目	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	2箇所	金沢区能見台三丁目	倒木3本による一時的な道路障害と住居フェンス2m破損
	その他	1箇所	金沢区能見台通	看板落下により及び車両一部破損
	その他	1箇所	金沢区能見台東	倒木により一時的に道路障害になったもの
	その他	1箇所	金沢区能見台六丁目	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区能見台六丁目	倒木により一部道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区能見台六丁目	物置1基一部破損
	その他	1箇所	金沢区富岡西三丁目	倒木により一時的な道路障害
	その他	1箇所	金沢区富岡西三丁目	フェンス破損
	その他	1箇所	金沢区富岡西三丁目	自動車一部破損
	その他	1箇所	金沢区富岡西四丁目	アルミフェンス14m倒壊
	その他	1箇所	金沢区富岡西六丁目	車庫の屋根が破損
	その他	2箇所	金沢区富岡東三丁目	スチール製物置1基破損及びフェンス7m破損
	その他	1箇所	金沢区福浦二丁目	中央分離帯一基転倒破損
	その他	1箇所	金沢区並木一丁目	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区並木一丁目	倒木により一時的な道路障害あり
	その他	1箇所	金沢区並木二丁目	倒木により柵一部破損
	その他	1箇所	金沢区片吹	フェンス6m及び物置若干破損
	その他	1箇所	金沢区堀口	木製フェンス8m倒壊
	その他	1箇所	金沢区柳町	倒木一本により道路障害
	その他	1箇所	金沢区柳町	倒木一本により道路障害
	その他	1箇所	金沢区六浦一丁目	倒木により一時的に道路障害になったもの
	その他	1箇所	金沢区六浦三丁目	倒木により車一部破損
	その他	1箇所	金沢区六浦町	倒木により一部道路障害あり
その他	1箇所	金沢区六浦東二丁目	テレビアンテナ破損	
その他	1箇所	金沢区六浦二丁目	倒木によりフェンス破損	
その他	1箇所	金沢区六浦二丁目	倒木により一時的な道路障害	
港北区	ブロック塀	1箇所	港北区大曽根台	ブロック塀とフェンスが幅13mに渡り倒れたもの
港北区	ブロック塀	1箇所	港北区大倉山五丁目	ブロック塀が強風で倒れたもの(高さ2m幅9m)

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考	
港北区	電気	43,400戸	港北区藤原町、大豆戸町、菊名、鈴岡、日吉、箕輪、新吉田、新羽	復旧22日6:18	
	道路	1箇所	港北区綱島西四丁目	片側一車線通行止め	
	道路	1箇所	港北区高田西四丁目	民地から道路への倒木	
	道路	1箇所	港北区藤原町	短管パイプの仮設フェンスが倒れ道路片側をふさいだもの	
	道路	1箇所	港北区藤原東一丁目	さくらの木が倒れし道路片側一車線通行止め	
	道路	1箇所	港北区新横浜三丁目	強風による倒木で道路片側がふさがった	
	道路	1箇所	港北区新横浜三丁目	ゆりの木が倒れし道路片側が通行止め	
	道路	1箇所	港北区新横浜三丁目	高さ6~7m・幹周70~80cmの木が車道に倒れ1車線通行不可	
	道路	1箇所	港北区新横浜三丁目	倒木による道路の一部交通規制	
	その他	1箇所	港北区菊名四丁目 菊名コミュニティハウス	敷地内の倒木によりフェンス損傷	
	その他	1箇所	港北区菊名六丁目	高さ9mの円柱上にある看板(2m×1.7メートル)が根本から折損	
	その他	1箇所	港北区錦が丘	看板(6m×2.5m)が落下	
	その他	1箇所	港北区綱島西五丁目	隣家の屋根瓦が飛散、フロントガラスにひび割れ及びボディ損傷	
	その他	1箇所	港北区綱島西二丁目	マンション屋上に設置されたアンテナが強風で倒れたもの	
	その他	1箇所	港北区高田西一丁目	電線が2本切れて垂れ下がったもの	
	その他	1箇所	港北区藤原町	ガラス破損	
	その他	1箇所	港北区藤原町	1階店舗出入口の扉のガラス1枚破損(2m×0.8m)	
	その他	1箇所	港北区小机町 小机大橋下	道路冠水(幅4m・長さ5m・深度30cm)	
	その他	1箇所	港北区小机町	自宅物置一棟(縦80cm×横90cm×高さ200cm)全壊及びフェンス止めネジ破損	
	その他	1箇所	港北区新吉田東一丁目	木造2階屋根のテレビアンテナが倒れ、家の横の電線に倒れかかった	
	その他	1箇所	港北区大曾根三丁目	フェンス1枚が設置枠から外れ、ほか1枚が変形した	
	その他	1箇所	港北区大倉山七丁目	倒木がフェンスに当たり破損した(高さ1.3mフェンスが約5.7m破損)	
	その他	1箇所	港北区博町二丁目	店舗看板2枚落下。消防隊により固定済	
	その他	1箇所	港北区馬山町	飛来した雨樋により軽乗用車の左ドア若干破損	
	その他	2箇所	港北区日吉三丁目	テレビアンテナ(2本)が強風で倒れたもの。消防隊が固定処置	
	その他	1箇所	港北区日吉本町五丁目	テレビケーブル1本切断	
	その他	1箇所	港北区日吉本町二丁目	カーミラーの倒壊	
	その他	1箇所	港北区箕輪町二丁目	高さ1m・幅9mのトタン看板の1/3が割れた。スリングで固定	
	緑区	文教施設	1箇所	緑区十日市場町 十日市場小学校	防球ネット及び防砂ネット破損
		文教施設	1箇所	緑区上山二丁目 上山小学校	倒木、道路ふさぐ
		文教施設	1箇所	緑区中山町 中山小学校	ケヤキが倒れネットに寄りかかる
		文教施設	1箇所	緑区中山町 中山小学校	廊下のガラスブロック廻りより雨漏り
		文教施設	1箇所	緑区長津田町 長津田小学校	倒木3本
文教施設		1箇所	緑区東本郷五丁目 東本郷小学校	ヤマモモの木が倒れる	
プロダクト		1箇所	緑区長津田町	ブロック塀の一部が倒壊。ロープで養生して被害の拡大を防ぐ。	
電気		2200戸	緑区いぶき野	復旧時間不明	
電気		500戸	緑区長津田みなみ台地区	復旧時間不明	
電気		100戸	緑区十日市場町	復旧時間不明	
電気		100戸	緑区長津田六丁目	復旧時間不明	
道路		1箇所	緑区長津田町	倒木(通行規制あり)	
道路		1箇所	緑区三保町	倒木(民地の樹木が道路側へ倒れた)	
道路		1箇所	緑区十日市場町	倒木(街路樹が道路側へ倒れた)	
道路		1箇所	緑区竹山二丁目	枝が道路に散乱	
道路		1箇所	緑区中山町	倒木により2車線通行止め	
道路		1箇所	緑区長津田一丁目	倒木が道をふさいでいる	
その他		1箇所	緑区いぶき野	倒木	
その他		1箇所	緑区鶴居一丁目	看板落下	
その他		1箇所	緑区鶴居一丁目	3階に設置されている看板が落下、1階にある店舗の看板に当たり破損	
その他		1箇所	緑区鶴居七丁目	倒木	
その他		1箇所	緑区鶴居町	倒木	
その他		1箇所	緑区三保町	窓のシャッター1枚が壊れた。	
その他		1箇所	緑区三保町	倒木	
その他		1箇所	緑区三保町	カーポート屋根が破損	
その他		1箇所	緑区十日市場町	倒木	
その他		1箇所	緑区十日市場町	倒木	
その他		1箇所	緑区十日市場町	倒木(街路樹)	
その他		1箇所	緑区十日市場町	倒木	
その他		1箇所	緑区十日市場町	倒木	
その他		1箇所	緑区上山三丁目 上山小学校前	倒木	
その他		1箇所	緑区新治町	ビニールハウス3棟全壊、カーポート2基全壊、1基半壊	
その他		1箇所	緑区西八朗町	店舗前に設置されたカーポートの屋根塩ビ波板トタン1枚破損	
その他		1箇所	緑区竹山四丁目	倒木	
その他		1箇所	緑区中山町	倒木(業者対応)	
その他		1箇所	緑区中山町	パネル落下	
その他		1箇所	緑区中山町	道路冠水	
その他		1箇所	緑区中山町991	倒木	
その他		1箇所	緑区長津田みなみ台 緑道付近	倒木	
その他		1箇所	緑区長津田みなみ台七丁目	倒木	
その他		1箇所	緑区長津田一丁目	隣家との隔壁1枚(1.5平方メートル)落下	
その他		1箇所	緑区長津田町	倒木	
その他	1箇所	緑区長津田町	道路冠水		
その他	1箇所	緑区長津田町	倒木(業者対応)		
その他	1箇所	緑区東本郷一丁目	看板の金属製支柱一部破損		
その他	1箇所	緑区東本郷三丁目第三公園付近	倒木		
その他	1箇所	緑区東本郷三丁目	カーポート屋根の塩ビトタンがはがれた。		
その他	1箇所	緑区北八朗町	駐車場の樺の木が倒れた		
その他	1箇所	緑区北八朗町	ガードレールに付ける看板が落下		
その他	1箇所	緑区鶴が丘二丁目	道路冠水		

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考
青葉区	文教施設	1箇所	青葉区みたけ台 みたけ台小学校	体育館屋根一部破損
	文教施設	1箇所	青葉区鶴志田町 鶴志田中学校	敷地内防球ネット破損
	文教施設	1箇所	青葉区桂台二丁目	防砂ネット破損
	文教施設	2箇所	青葉区市ケ尾町	倒木による電線切断、防犯灯ガラスカバー破損
	文教施設	1箇所	青葉区市ケ尾町	屋上防水シートが割れたもの
	電気	200戸	青葉区しらとり台	復旧時間不明
	電気	389戸	青葉区鶴志田町、桜台町、たちばな台1丁目、若草台	復旧21:27
	電気	696戸	青葉区市ケ尾町、荏田北町、荏田西町	復旧20:04
	電気	762戸	青葉区奈良町、奈良1・4・5丁目	復旧19:21
	道路	1箇所	青葉区もえぎ野	倒木による道路通行止め
	道路	1箇所	青葉区元石川町	民地のり面から土砂1立米流出 倒木1本 道路通行止め
	道路	1箇所	青葉区寺家町	倒木により道路通行止
	道路	1箇所	青葉区藤が丘二丁目	倒木による通行止め
	その他	1箇所	青葉区しらとり台	強風による電線切断
	その他	1箇所	青葉区しらとり台	消火栓保護柱破損
	その他	1箇所	青葉区しらとり台	屋上設置の無線アンテナ1.0mが倒れた
	その他	1箇所	青葉区あざみ野南二丁目	倒木による乗用車一部破損
	その他	1箇所	青葉区柿の木台	フェンス倒壊
	その他	1箇所	青葉区市ケ尾町	フェンス倒壊
	都筑区	文教施設	1箇所	都筑区荏田南町 荏田小学校
電気		15戸	都筑区牛久保東一丁目	復旧時間不明、電線が切れ火花が出ている。
電気		1戸	都筑区大熊町	電線1本切断
道路		1箇所	都筑区折本町	倒木により折本歩道橋の歩道封鎖
その他		1箇所	都筑区茅ヶ崎南五丁目	ベランダにあった物置が破損し、隣地に入る。
その他		1箇所	都筑区牛久保町	倒木により、車両1台破損したもの
その他		1箇所	都筑区見花山	電線(ケーブルTV)が切れている
その他		1箇所	都筑区早淵三丁目	倒木により電柱2本折れる
その他		1箇所	都筑区あゆみが丘	強風のためフェンスが倒れたもの。
その他		1箇所	都筑区仲町台一丁目	駐車場の看板及び支柱の変形
文教施設		1箇所	戸塚区戸塚町 南戸塚小学校	倒木法面2箇所
文教施設		1箇所	戸塚区汲沢三丁目 汲沢小学校	フェンスが傾く
文教施設		1箇所	戸塚区汲沢二丁目 戸塚高校	エアコン室外機破損
文教施設		1箇所	戸塚区平戸町 平戸中学校	通学路両側の壁が崩れる
ブロック塀		1箇所	戸塚区原宿三丁目	ブロック塀が倒れ車両小破
ブロック塀		1箇所	戸塚区汲沢一丁目	道路脇に片付け通行可能
ブロック塀		1箇所	戸塚区小雀町	台風と風雨によりブロック塀が崩れたもの
ブロック塀		1箇所	戸塚区深谷町	強風のため木が倒れブロック塀を破損したもの
ブロック塀		1箇所	戸塚区平戸三丁目	ブロック塀倒壊(5m)により道路をふさぐ
ブロック塀		1箇所	戸塚区名瀬町	雨により住家裏のブロック塀が崩れたもの
電気	400戸	戸塚区原宿四丁目、東俣野町	復旧時間不明	
電気	1000戸	戸塚区川上町、品濃町、上品濃町	復旧22日1:32	
道路	1箇所	戸塚区東俣野町 境川と宇田川合流地点付近市道	16:45~18:50通行止め(道路冠水)	
道路	1箇所	戸塚区名瀬町	個人のフェンスが歩道へ倒壊	
道路	1箇所	戸塚区原宿一丁目	区界の道路幅約5mを通行止	
その他	1箇所	戸塚区小雀町	パイプ組屋根の一部が壊れた	
その他	1箇所	戸塚区原宿一丁目	ビニールハウス倒壊(地すべり)	
その他	1箇所	戸塚区上倉田町	家のバイクが倒れている	
その他	1箇所	戸塚区深谷町	フェンス及び物置破損	
その他	1箇所	戸塚区深谷町	門の破壊	
その他	1箇所	戸塚区深谷町	物置が隣の屋根にとんだ	
その他	1箇所	戸塚区前田町	フェンス1枚破損	
その他	1箇所	戸塚区平戸五丁目	カーポート屋根・乗用車破損	
その他	1箇所	戸塚区俣野町	隣の敷地内の樹木が倒れ電線を切断した	
栄区	電気	2387戸	栄区桂町	復旧22日6:22
	電気	4482戸	栄区飯島町	復旧22日7:21
道路	1箇所	栄区田谷町	倒木により1車線ふさぎ、片側相互交通	
泉区	文教施設	1箇所	泉区上飯田町 いちよう小学校	体育館のスレート屋根が割がれて、落ちた
	文教施設	1箇所	泉区和泉町 下和泉小	校舎のサッシから浮き上がるように雨漏り
	文教施設	1箇所	泉区和泉町 いずみ野小	昇降口の扉が外れた
	文教施設	1箇所	泉区和泉町 中和田南小学校	飼育小屋の屋根が飛んだ
	電気	3600戸	泉区和泉町、新橋町、中田町、弥生台	復旧22日1:52
	道路	1箇所	泉区和泉町	倒木(シュロの木)が道路をふさいだ
	道路	1箇所	泉区岡津町	倒木による道路遮断
	道路	1箇所	泉区下飯田町	倒木が道路をふさいだ
	道路	1箇所	泉区上飯田町	倒木による道路遮断
	道路	1箇所	泉区和泉町	倒木により道路遮断
	その他	1箇所	泉区岡津町	ソーラーパネルが屋根からずれた
	その他	1箇所	泉区岡津町	電柱にトタン板が割さった
	その他	1箇所	泉区下飯田町	トラックのフロントガラス破損
	その他	1箇所	泉区下飯田町	フェンス破損
	その他	1箇所	泉区上飯田町	ブロック塀のフェンス破損
	その他	1箇所	泉区上飯田町	看板が外れる
	その他	1箇所	泉区中田南三丁目	飛んできた屋根により車両損傷
	その他	1箇所	泉区緑園五丁目	看板の落下
	その他	1箇所	泉区緑園二丁目	フェンスの倒壊

区	被害区分	箇所数	被害発生場所	備考
泉区	その他	1箇所	泉区和泉町	街路樹倒木による車両損傷
	その他	1箇所	泉区和泉町	カーブミラーが倒れる
	その他	1箇所	泉区和泉町	物置の屋根変形
	その他	1箇所	泉区和泉町	電柱にビニールハウスが巻きつき電柱が倒れる
瀬谷区	文教施設	1箇所	瀬谷区二ツ橋町 二ツ橋高等特別支援学校	サッシ雨漏り、消化補助水機FRP蓋が飛ばされた。
	文教施設	1箇所	瀬谷区本郷三丁目 大門小学校	体育倉庫が壊れ、屋根・壁の一部が飛ばされた。
	文教施設	1箇所	瀬谷区三ツ境 三ツ境小学校	体育倉庫シャッター破損
	ブロック塀	1箇所	瀬谷区阿久和西三丁目	枝が落下しフェンスを破損
	ブロック塀	1箇所	瀬谷区下瀬谷二丁目	ブロック塀が傾いたもの
	ブロック塀	1箇所	瀬谷区三ツ境	フェンス倒壊
	ブロック塀	1箇所	瀬谷区三ツ境	アルミフェンス破損
	ブロック塀	1箇所	瀬谷区東野	竹垣の破損
	道路	1箇所	瀬谷区阿久和西一丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区阿久和東一丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区阿久和南一丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区阿久和南四丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区阿久和南二丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区下瀬谷二丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区宮沢四丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区宮沢四丁目	倒木により電柱が折れたもの（通行障害あり）
	道路	1箇所	瀬谷区宮沢四丁目	倒木（長さ3m、直径50cm）これによる道路通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区横戸一丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区横戸三丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区横戸二丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区三ツ境	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区瀬谷二丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区南瀬谷二丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区南台二丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区二ツ橋町	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区二ツ橋町	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区本郷一丁目	倒木による通行障害
	道路	1箇所	瀬谷区本郷四丁目	倒木による通行障害
	その他	1箇所	瀬谷区三ツ境	車両塗装剥離数か所
	その他	1箇所	瀬谷区宮沢二丁目	倒木により車両破損
	その他	1箇所	瀬谷区三ツ境	アンテナが倒れて破損
	その他	1箇所	瀬谷区相沢五丁目	屋上アンテナ破損
	その他	1箇所	瀬谷区相沢七丁目	倒木により車両破損
	その他	1箇所	瀬谷区相沢二丁目	アンテナ破損
	その他	1箇所	瀬谷区下瀬谷三丁目	アンテナが倒れて破損
	その他	1箇所	瀬谷区日黒町	倒木により車両破損

『 水 防 警 報 の 発 表 状 況 一 覧 』

発表河川	基準水位観測所	発 表 時 分			
		準備	出動	指示	解除
今井川	中野橋	0:42			01:22
いたち川	水神橋	02:02			03:12
大岡川	埋田橋		02:20		03:10
名瀬川	栄 橋	04:12			05:42
	栄 橋	07:02			09:02
	栄 橋	11:52	12:32		20:22
大岡川	埋田橋		12:30		13:35
侍従川	六浦二号	12:37			13:27
いたち川	水神橋	12:42			13:32
平戸永谷川	外郷橋	12:42			13:22
宇田川	葦 橋	12:42			13:22
今井川	中野橋		12:42		13:42
早淵川	鍛冶橋		12:47		13:57
矢上川	西ヶ崎橋	12:59			13:49
境 川	境 橋	14:40	16:50		20:00
宇田川	葦 橋	15:30			19:02
阿久和川	ト一ヨ一橋	15:40			18:12
いたち川	水神橋	16:32			18:30
大岡川	埋田橋		16:37		17:25
侍従川	六浦二号	16:42			17:57
今井川	中野橋	16:42			18:01
境 川	幸延寺橋		16:50		21:20
柏尾川	鷹匠橋		16:52		18:47
早淵川	鍛冶橋	16:52			17:47
鶴見川	落合橋	17:20			19:30
大熊川	大竹上橋	17:37			20:27
侍従川	六浦二号	18:57			22:17

種別	災害番号	災害名
風水害	18	9月22日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	22日 14:27	22日 18:34

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
22日 14:27	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 1,217人
22日 18:34	大雨（土砂災害）警報解除			
	災害対策警戒本部の廃止	○	○	

【降雨の状況】 総雨量 1.5mm（22日 14時20分～18時40分）

【被害状況】



種別	災害番号	災害名
風水害	19	9月28日 - (1) 侍従川 (六浦二号) 水防警報

発表水防警報	発表日時	解除日時
侍従川 (六浦二号) 水防警報	28日 05:57	28日 07:27

水防警報の発表及び対応状況				
日時	水防警報発表・解除	市	全区	備考
28日 05:58	侍従川 (六浦二号) 水防警報発表受信			
	区災害対策警戒本部の設置 (金沢区設置)			配備人員 合計4人
28日 07:28	侍従川 (六浦二号) 水防警報解除受信			
	区災害対策警戒本部の廃止 (金沢区廃止)			

【降雨等の状況】 総雨量 0 mm (28日 5時50分～7時30分)

【被害状況】

- ・ 降雨の観測なし
- ・ 大潮による潮位変化



【水防警報の発表状況】

※降雨が観測されなくても、大潮による水位上昇の影響で水防警報が発表される場合があります。

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
侍従川	六浦二号	05:57			07:27

種別	災害番号	災害名
風水害	20	9月28日-(2)侍従川(六浦二号)水防警報

発表水防警報	発表日時	解除日時
侍従川(六浦二号)水防警報	28日 17:27	28日 19:12

水防警報の発表及び対応状況				
日時	水防警報発表・解除	市	全区	備考
28日 17:28	侍従川(六浦二号)水防警報発表受信			
	区災害対策警戒本部の設置 (金沢区設置)			配備人員 合計6人
28日 19:13	侍従川(六浦二号)水防警報解除受信			
	区災害対策警戒本部の廃止 (金沢区廃止)			

【降雨等の状況】 総雨量 0mm (28日 17時20分~19時20分)

【被害状況】

- ・降雨の観測なし
- ・大潮による潮位変化



『水防警報の発表状況』

※降雨が観測されなくても、大潮による水位上昇の影響で水防警報が発表される場合があります。

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
侍従川	六浦二号	17:27			19:12

種別	災害番号	災害名
風水害	21	9月29日 侍従川（六浦二号）水防警報

発表水防警報	発表日時	解除日時
侍従川（六浦二号）水防警報	29日 06:37	29日 08:12

水防警報の発表及び対応状況				
日時	水防警報発表・解除	市	全区	備考
29日 06:37	侍従川（六浦二号）水防警報発表受信			
	区災害対策警戒本部の設置 (金沢区設置)			配備人員 合計3人
29日 08:12	侍従川（六浦二号）水防警報解除受信			
	区災害対策警戒本部の廃止 (金沢区廃止)			

【降雨等の状況】 総雨量 0mm (29日 6時30分～8時20分)

【被害状況】

- ・降雨の観測なし
- ・大潮による潮位変化



【水防警報の発表状況】

※降雨が観測されなくても、大潮による水位上昇の影響で水防警報が発表される場合があります。

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
侍従川	六浦二号	06:37			08:12

種別	災害番号	災害名
風水害	22	11月19日 境川・帷子川水系水防警報

発表水防警報	発表日時	解除日時
境川水系水防警報(名瀬川・宇田川)	19日 16:12	19日 18:32
帷子川水系水防警報(今井川)	19日 16:22	19日 17:52

水防警報の発表及び対応状況				
日時	水防警報発表・解除	市	全区	備考
19日 16:14	名瀬川(栄橋)水防警報発表受信			
	区災害対策警戒本部の設置 (戸塚区設置)			
19日 16:23	宇田川(葦橋)、今井川(中野橋) 水防警報発表受信			
	災害対策警戒本部の設置 (泉区、保土ヶ谷区設置)	○		配備人員 合計 195人
19日 17:48	宇田川(葦橋)水防警報解除受信			
	区災害対策警戒本部の廃止 (泉区廃止)			今井川・名瀬川水防 警報発表の継続に より2区を除き区 災害対策警戒本部 廃止
19日 18:01	今井川(中野橋)水防警報解除受信			
	災害対策警戒本部の廃止 (保土ヶ谷区廃止)	○		
19日 18:33	名瀬川(栄橋)水防警報解除受信			
	区災害対策警戒本部の廃止 (戸塚区廃止)			

【降雨の状況】 総雨量 18.5mm (19日 16時10分～18時40分)

【被害状況】

○非住家被害

その他 一部破損 1棟



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
戸塚区	非住家 (その他)	一部破損	吉田町	被害棟数 1棟

『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
境川水系 名瀬川	栄橋	16:12			18:32
境川水系 宇田川	葦橋	16:22			17:42
帷子川水系 今井川	中野橋	16:22			17:52

種別	災害番号	災害名
風水害	23	11月19日 大雨（土砂災害）警報

発表警報	発表日時	解除日時
大雨（土砂災害）警報	19日 21:43	19日 23:35

気象警報の発表及び対応状況				
日時	警報発令・解除	市	全区	備考
19日 21:43	大雨（土砂災害）警報発表			
	災害対策警戒本部の設置	○	○	配備人員 合計 973 人
19日 23:35	大雨（土砂災害）警報解除			
	区災害対策警戒本部の廃止 （戸塚区、栄区以外は廃止）			いたち川、柏尾川水防警報 発表の継続により2区を 除き区災害対策警戒本部 廃止
19日 23:53	いたち川（水神橋）水防警報解除受信			
19日 23:57	柏尾川（鷹匠橋）水防警報解除受信	○		
	区災害対策警戒本部の廃止 （戸塚区、栄区廃止）			

【降雨の状況】 総雨量 26.5mm（19日 21時40分～20日 0時00分）

【被害状況】



『水防警報の発表状況一覧』

発表河川	基準水位観測所	発表 時 分			
		準備	出動	指示	解除
宇田川	葦 橋	22:02			23:12
大岡川	埋田橋	22:12	22:17		23:27
いたち川	水神橋		22:20		23:50
柏尾川	鷹匠橋	22:57			23:57

種別	災害番号	災害名
都市災害	1	5月23日 金沢区瀬戸不発弾事案

発見時の概要	不発弾		
工事現場で不発弾らしきものが発見された。	直径 22cm	長さ 75cm	1 個

被害状況



対応状況

日時	活動内容	備考
14:10	都市整備局（金沢八景駅東口開発事務所）からの連絡により覚知、金沢区役所にも連絡済との情報。	
14:12	関係部署への連絡及び情報収集の実施。また、付近に金沢八景駅があることから京浜急行電鉄株式会社へ連絡。	
14:55	金沢区災害対策本部の設置	配備人員 合計7人
15:00	金沢区、消防隊、警察職員による広報活動及び現場調査の実施。	
15:15	警察職員による不発弾の調査開始	
15:17	広報活動の実施と伴に、不発弾から半径30メートルを警戒区域に設定し、市民の立入りを制限。	
15:40	不発弾との判断により、陸上自衛隊を要請。	
17:25	陸上自衛隊到着、回収作業を開始。	
17:39	自衛隊による調査の結果、不発弾の中身には火薬がないことから警戒区域を解除。	
17:47	不発弾回収作業の完了、金沢区災害対策本部廃止	

種別	災害番号	災害名
都市災害	2	6月6日 金沢区六浦不発弾事案

発見時の概要	不発弾		
工事現場で不発弾らしきものが発見された。	直径 12cm	長さ 36cm	1 個

被害状況



対応状況

日時	活動内容	備考
16:50	金沢警察署から金沢区役所へ不発弾が発見されたとの連絡が入る。 同時刻に金沢区災害対策本部設置	配備人員 合計 7 人
16:57	金沢区役所から消防局危機管理室へ不発弾らしきものが発見されたとの連絡が入り覚知する。	
17:08	関係部署への連絡及び情報収集の実施。	
17:10	警察職員による不発弾の調査開始。	
17:20	金沢区、消防隊、警察職員による広報活動を実施。 不発弾の調査の結果危険性はなし。	
17:55	不発弾との判断により、陸上自衛隊を要請。	
19:06	陸上自衛隊到着、回収作業を開始。	
19:30	不発弾回収作業の完了、金沢区災害対策本部廃止	

種別	災害番号	災害名
都市災害	3	8月12日 港南・磯子区停電事案

停電発生日時	場所
13時24分頃	港南区笹下三丁目（東京電力株式会社 笹下変電所）

事案概要

笹下変電所内の電気を供給するための開閉器が故障したことにより、港南区、磯子区で停電が発生した。

対応状況

日時	活動内容	市	区	備考
13:32	消防局司令課から停電発生連絡が入る。 同時刻に災害対策警戒体制の確立 (港南区、磯子区設置) ※区庁舎ともに停電なし	○	○	配備人員 合計 140 人
13:40	医療機関、保育園、介護老人保健施設等への停電状況の確認及び熱中症対策の指示。			磯子区 約 13,500 世帯停電中 港南区 約 5,100 世帯停電中
13:50	港南区、磯子区、消防隊、土木職員による巡回活動及び広報活動の実施。			
13:53	東京電力職員による原因調査開始。			
14:00	水道局より断水なしとの情報連絡が入る。			磯子区、港南区 合計 3,138 世帯停電中
14:15	医療機関での停電による混乱及び被害がないことを確認、ホームページ及びツイッターにて情報提供。			
15:04	磯子区内停電完全復旧			港南区笹下3丁目停電中
15:14	港南区内停電完全復旧			
16:15	災害対策警戒体制の廃止 (港南区、磯子区廃止)	○	○	

【被害状況】

○その他被害

電気（停電） 18,594 戸



区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港南区	その他	電気	笹下二丁目他	停電 5,100 戸
磯子区	その他	電気	汐見台地区他	停電 13,494 戸

第5 神奈川県土砂災害警戒情報発表状況及び避難勧告等発令一覧

1 土砂災害警戒情報（平成23年1月1日から12月31日）

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。平成23年中は、風水害による自主避難事案が3件と避難勧告等の発令事案が3件ありました。

災害種別-番号	発表日時		号数	対象地域	解除地域
風水害 - 13	8月19日	12時40分	第1号	横浜市北部・南部	
		16時25分	第2号		横浜市北部・南部
風水害 - 15	8月26日	15時40分	第1号	横浜市北部	
		17時05分	第4号	横浜市南部	
		21時20分	第5号		横浜市北部・南部
風水害 - 17	9月21日	15時10分	第3号	横浜市北部・南部	
		21時10分	第6号		横浜市北部・南部

※横浜市北部 鶴見・神奈川・旭・港北・緑・青葉・都筑・泉・瀬谷の各区
 ※横浜市南部 西・中・南・港南・保土ヶ谷・磯子・金沢・栄・戸塚の各区

2 自主避難一覧

災害種別-番号	避難日時	対象地域	世帯	避難者数	指定避難所
					備考（避難理由等）
風水害 - 6	5月29日	保土ヶ谷区	4	11	岩井原会館 擁壁の崩落により、住民が自主避難
風水害 - 17	9月21日	鶴見区	5	6	別所自治会館 住宅屋根の破損による自主避難
		旭区	4	7	富士見会館 電柱が倒れ、家屋が破損したことにより、自主避難

3 避難勧告等の発令状況

※各区の避難勧告等は、がけ崩れや河川の氾濫等の災害により人的被害の発生が予測される場合において、区長から住民に対して発令されます。

災害種別-番号	避難勧告日時		対象地域	世帯	避難者数	指定避難所
	発表	解除				備考（発令理由等）
風水害 - 7	6月11日		港南区 笹下三丁目	10	17	雑色南自治会館 近接する鉄柱の倒壊の恐れがあることから傾斜方向の住宅に居住する住民に対し、避難勧告を発令
	17:00	21:15				
風水害 - 15	8月26日		泉区 上飯田町	-	112	当該介護老人福祉施設の2階以上 氾濫注意水位を超えたこと及び現場周辺の状況を考慮し避難勧告を発令
	17:27	20:00				
	8月26日		瀬谷区 本郷一から三丁目、瀬谷六丁目、橋戸三丁目、北新	約6,000	21	瀬谷中学校、瀬谷第二小学校 境川境橋観測所で避難判断水位を超えたため避難勧告を発令
	17:30	19:20				

第6 平成23年度の本市の震災対策への取組状況

1 総合的な震災対策の取組状況

(1) 東日本大震災からこれまでの対応

横浜市では、平成23年3月11日の東日本大震災の発生後、直ちに『災害対策本部』を設置し、救助・救急活動・帰宅困難者への対応・被災都市への支援などに取り組みました。

4月8日には、市民生活の安心や市内経済の安定を確保するため、『「くらし・経済」震災対策本部』を設置し、5つの分野ごとに震災対策を推進してきました。また、6月1日には『放射線対策部』を設置し、区局横断的に放射線対策を推進しています。

【対策の全体像】

「災害対策本部」 （事務局・消防局）	被災者・被災地支援対策	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 帰宅困難者対策 ◆ 液状化への対応 ◆ 広報の充実 ◆ 職員の派遣 ◆ 被災者受け入れ支援対策 ◆ 広報体制の整理
	防災対策	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 緊急的な耐震対策の推進 ◆ 津波への対応 ◆ 液状化への対応 ◆ 災害対策用備蓄品・防災機器等の充実 ◆ 災害時の広報対策 ◆ 防災計画の見直し ◆ 耐震対策など「減災」の推進 ◆ 避難誘導のための情報伝達基盤の検討・整備
	放射線対策 (事務局・健康福祉局)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全庁的な放射線対応 ◆ 不安相談対応、広報、普及・啓発、測定機器の貸出 ◆ 測定と公表 ◆ 安全性を向上するための具体的な対策 ◆ 下水汚泥焼却灰等
「くらし・経済」震災対策本部 （事務局・政策局）	経済対策	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 緊急調査や関係団体との意見交換による実態把握 ◆ 震災により影響を受けた市内中小企業経営支援 ◆ 電力制限への対応 ◆ 消費者マインドの低下への対応 ◆ 風評被害に対する「横浜の安全と元気」のアピール ◆ 観光・MICE分野における取組 ◆ 港湾分野における取組 ◆ エネルギー関連分野等における中小企業支援に向けた取組
	市民生活対策	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 夏の電力不足対策 ◆ 市民・企業一体となったキャンペーンの実施 ◆ 突発的な停電対策や省電力化対策 ◆ 震災の恐怖心など子どもの心のケア ◆ 子どもの防災意識の向上 ◆ 情報弱者への情報提供体制の整備 ◆ 風評被害への対応や被災者をあたたかく迎える意識の醸成 ◆ 省エネや温暖化対策を意識したライフスタイルへの転換 ◆ 自力で避難が困難な方に対する支援の強化など、つながりの醸成に向けた取組

(2) 今後の対応

平成 24 年 2 月には、各施策の実施状況及び今後の対応をまとめた、「総合的な震災対策の取組状況について」を公表しました。

24 年度は、これまでの取組を踏まえ、「減災」に向けて、区庁舎や市立学校などの耐震化の推進や横浜市防災計画の修正、津波警報伝達システムの整備などを進めていきます。また、放射線による市民不安への対応を継続していくため、子どもを優先とする視点を重視し、マイクロスポット対策や食品経由の放射性物質対策を実施していきます。さらに、今後の課題としては、下水汚泥焼却灰の処分等の問題を解決していく必要があります。

市民生活の安心確保に向け、23 年夏の成果をいかして「24 年度 横浜市節電・省エネ対策基本方針」を策定し、節電・省エネ対策を推進していきます。更に、中小製造業が省エネ・節電に対応するための設備投資への助成や、外国人誘客に向けた積極的な PR など、継続的な対応を行っていくとともに、欧州債務危機や円高等など新たな課題も踏まえながら、厳しい経営環境にある市内中小企業の資金繰りなどの支援も行っていきます。

【24 年度の主な対応（分野別）】

被災者・被災地支援対策

帰宅困難者対策（帰宅困難者用の一時滞在施設の拡充、従業員の留め置きを行う事業所の拡大）、液状化被害にあった住宅などに対し緊急支援事業を継続実施

防 災 対 策

横浜市防災計画の見直し、耐震対策が必要な区庁舎や市立学校、橋りょうなどの耐震化の実施、津波警報伝達システムの整備

放 射 線 対 策

放射線の測定（子どもを優先とした、食品経由の放射性物質（内部被ばく）対策、「マイクロスポット」（外部被ばく）対策）、広報・啓発

経 済 対 策

経済対策特別資金の創設、中小製造業設備投資等助成の拡充、横浜芸術アクション事業の推進、コンベンション誘致・開催支援、横浜港放射線測定装置整備事業

市 民 生 活 対 策

「24 年度 横浜市節電・省エネ対策基本方針」の策定による取組の推進、全市立小中学校などでの省エネ（節電）授業の実施、ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業

2 平成 23 年度横浜市防災計画「震災対策編」の修正について

「東日本大震災」での救助・救急活動、避難所運営などの様々な応急対策のうち、市民の生命を守り、円滑な被災者支援を実施するために早急に取り組むべき項目について、検討・推進した「津波避難対策」、「帰宅困難者対策」及び「備蓄対策」などの対策を防災計画に反映しました。

(1) 津波避難対策

ア 津波想定の見直し

国の中央防災会議において、「今後、地震・津波の想定を行うにあたっては、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべき。」との考え方が示され、更に、津波対策を構築するにあたっては、次の 2 つのレベルの津波を想定する必要があるとしています。

- ① 発生頻度は極めて低いものの発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波
(住民避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策を確立：減災レベル)
- ② 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高さは低いものの大きな被害をもたらす津波
(人命保護に加え、住民財産保護などの観点から、海岸保全施設等を整備：防護レベル)

また、神奈川県が平成 23 年度に想定した津波の浸水予測によると、「慶長型地震」による津波が、本市にとって最大の津波（津波高、浸水面積など）となっています。

以上の国の考え方や県の浸水予測を踏まえ、現時点での本市の津波避難対策で想定する津波は、「慶長型地震」による津波としました。

イ 避難の対策

(7) 避難勧告・指示の発令基準の明確化

市民の生命、身体を災害から保護することなどを目的として、市長が発令する避難の勧告・指示の発令基準を次のとおりとしました。

避難勧告	気象庁から、津波警報(津波)が発表された場合
避難指示	気象庁から、津波警報(大津波)が発表された場合

※避難勧告と避難指示の違い

いずれも住民に対し避難を呼びかけるもので、強制力はありませんが、避難指示は、避難勧告より強く避難を促すものです。

(イ) 情報伝達手段の拡充

避難勧告・指示や津波警報等の情報伝達手段として、現行の計画では、広報車やハンドマイクによる伝達、サイレンによる周知、自主防災組織等の協力による組織的な伝達、市ホームページへの掲載、防災情報 E メール配信、事前に登録されている聴覚障害者に対するファクシミリによる伝達、放送機関との協定に基づく放送を定めていますが、これらに加え、配信エリア内にある配信対応携帯電話に情報を提供する緊急速報メールや現在整備を進めている津波警報伝達システムの活用についても規定し、情報伝達体制を強化拡充します。

防災情報 E メール	本市から津波警報等や緊急なお知らせなどの防災情報を E メールで配信するものです。(あらかじめ登録が必要)
緊急速報メール	携帯電話各社 (NTT ドコモ、au、SoftBank) が配信エリア内にある携帯電話 (緊急速報メール対応機能がある携帯電話に限る。) に情報を提供するサービスを活用し、本市が緊急的な情報を配信するものです。事前の登録を不要とし、より多くの方々に情報を配信できることから導入しています。
津波警報伝達システム	気象庁から発表される津波警報を受けて、より迅速に避難することができるよう、自動的に津波警報、避難勧告・指示等の緊急情報を一斉に放送し、津波からの避難を呼びかけるシステムです。浸水が予測される場所などに整備を進めています。

(ウ) 避難対象区域

県が想定した「慶長型地震」による津波で、浸水が予測される地域を避難対象区域としました。

(I) 避難場所の基準及び津波避難施設の拡充

津波避難に適する場所としては、標高5メートル以上の高台や鉄筋コンクリート、若しくは、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の3階（又は床上面が地盤から5メートル）以上とします。

また、現在、公共施設及び民間施設合わせて55施設を津波避難施設として指定していますが、より多くの市民等の安全を確保するため、浸水が予測されている地域から10分以内に、安全な高台、若しくは、安全な建物に避難できるよう、地域との連携や事業者等の御理解を得ながら津波避難施設の拡充を図ります。

(ロ) 海拔標示の設置

市民や観光客が、現在いる場所や自分の生活圏における海拔を認識し、津波発生時に避難する際の目安となるよう、浸水予測区域及びその周辺の海拔10m以下の区域に海拔標示を設置しました。

(カ) 津波避難情報板の設置

市民や観光客に、今いる場所からどこへ避難するべきかを認識してもらい、迅速・的確な避難行動を促すため、周辺地図に標高や浸水深、津波避難施設等を表示した「津波避難情報板」を、浸水予測区域のうち多くの方が訪れる山下公園や臨港パークなどに6基設置しました。

ウ 津波避難行動の周知・啓発

地震の発生から、数分で津波が到達する場合もあることから、市民自らが周囲に声をかけながら、「より早く、より高い場所への避難」に結びつけられるよう、「津波からの避難に関するガイドライン」の活用、地域や事業所などの訓練、各種広報媒体を通じた広報などによる、避難の周知・啓発を推進します。

エ 本市の防災組織体制の見直し

現行計画では、小規模な津波を想定していましたが、県の新たな津波浸水予測により、本市域にも広範囲が浸水する大きな津波が予測されたことから、市民や来街者等の安全確保に万全を期すため、津波警報（津波・大津波）が発表された場合は、全職員が参集する災害対策本部体制をとることとします。

(2) 帰宅困難者対策

ア 帰宅困難者の発生抑制

(ア) 市民への周知

帰宅困難者対策の基本原則である「むやみに移動を開始しない」という理念を広く広報するとともに、日頃から家族との安否確認手段の確認や、徒歩帰宅に備えて、職場に帰宅グッズを準備するなどの事前対策を周知しました。

(イ) 事業者への啓発

発災直後、むやみに移動を開始することは、帰宅困難者を増やすことに繋がり、2次災害にまきこまれることや、救助・救援活動、消火活動、緊急輸送活動等の応急活動の妨げになることから、次の内容について事業者に対して働きかけます。

a 従業員等の留め置き・備蓄

地震の発生により、交通機関が運行停止となり、復旧の見通しが立たない場合には、事業所の被災状況を確認の上、従業員等を一定期間事業所等に留め置きをすること。また、これに伴い、必要な飲料水や食料などの物資を備蓄すること。

b 事業所と従業員、従業員とその家族間での安否確認

地震の発生により、電話が輻輳することを踏まえて、事業所と従業員、従業員とその家族間において携帯電話災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル 171、ツイッターなど、複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段を利用するよう周知すること。

c 従業員等を待機させるための環境整備

従業員等を一定期間事業所内に留め置く事が可能となるよう、建物の耐震化、書庫等の転倒・落下・移動防止、ガラスの飛散防止など、従業員等が事業所等に安全に留め置きできる環境整備をすること。

イ 帰宅困難者一時滞在施設の拡充

(7) 施設の新規指定

市民や観光客など、徒歩帰宅を断念せざるを得ない人々が帰宅困難者となった時に備えて、以前から指定していた、パシフィコ横浜と横浜アリーナに加えて、主要駅周辺や幹線道路沿いを中心に、公共施設のみならず、民間施設の協力を得て、帰宅困難者一時滞在施設を指定しました。

(4) 情報の共有化・配信

発災時には、市災害対策本部や区災害対策本部と一時滞在施設との間で、施設の開設状況や運営状況などの情報共有化を図ります。また、横浜の地理に詳しくない人でもスマートフォンや携帯電話などで、施設の開設状況などの情報をリアルタイムに確認できるようにします。

また、施設の開設・運営状況などを本市ホームページやツイッター、防災情報Eメール等を活用して、広く市民の皆様にご報告することとします。

ウ 徒歩帰宅者への支援

(7) 備蓄品目の充実

帰宅困難者 44 万人分の食料・飲料水やトイレパックを確保するとともに、防寒対策として 11 万枚のアルミブランケットを備蓄しました。

(4) 備蓄庫等の整備

上記の物資を、多数の帰宅困難者が発生した、パシフィコ横浜、横浜アリーナ、関内駅、戸塚駅付近に備蓄庫等を設置し、更に区役所、消防出張所、一時滞在施設等に分散備蓄することで物資の迅速な配布を図ります。

(7) 主要駅等の混乱防止対策の推進

平常時から連携強化を図るため、行政区毎に、鉄道事業者、所轄警察署等を構成員とする協議会等を設立し、情報受伝達マニュアル等の整備や定期的な防災訓練を実施します。

(4) 帰宅支援ステーション

徒歩帰宅者に対して水道水やトイレ、災害関連情報の提供等を行うなどの支援ができる施設として、コンビニやファミリーレストラン等と「災害時帰宅支援ステーション」の協定締結をしており、引き続き協定施設の拡充を進めていきます。

(4) 広域連携

帰宅困難者対策の広域連携を図るため、国、地方公共団体・民間企業等で構成した「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」に参加し、相互に連携・協働して取り組むべき横断的な課題について検討しています。

また、新たに、「災害時の相互応援に関する協定」を締結するなど、鉄道や道路で本市と結ばれている隣接都市（川崎・横須賀・逗子・鎌倉・藤沢・大和・町田）と、災害時

の広域連携を図ります。

(3) 備蓄対策

ア 避難者用備蓄の充実

(ア) 備蓄品目の追加

地域防災拠点において、避難者の方が安心して避難生活を送れるように、停電対策としてLEDランタン約3万6千台、女性の方が着替えや授乳等に活用していただくための簡易式テント約900基、東日本大震災時の燃料不足を考慮した、ガス式発電機453機などを新たに整備しました。

また、地域防災拠点の備蓄食料（避難者1人あたり2食分）について、地域へのアンケート結果を踏まえて、1食分をクラッカーから高齢者や幼児が食べやすい缶入り保存パンへ変更しました。

(イ) 備蓄食料の数量の充実

クラッカーや水缶詰などの備蓄食料について、防災計画上の計画数量（主食系食料：約166万食、スープ：約10万食、水缶詰：約188万缶）まで確保し、さらに高齢者用のおかゆを計画数量から9千食増量して21万3千食を備蓄することとしました。



イ 帰宅困難者用備蓄の充実（再掲）

東日本大震災時に市内においても帰宅困難者が発生したことから、帰宅困難者用の食料は計画数量である44万食を確保し、防寒対策として11万枚のアルミブランケット、帰宅困難者用の施設内で休息していただく際に床等に敷いて使用する保温シートなどを整備しました。

また、実際に大量の帰宅困難者が発生した横浜駅、新横浜駅付近などのトイレ対策として、大型テントトイレを新規購入するとともに、帰宅困難者用として新たに176万セットのトイレパックや高齢者・乳児のための紙おむつ約1万2千枚の追加整備について、防災計画に反映しました。



ウ 帰宅困難者用備蓄庫の整備（再掲）

大量に帰宅困難者が発生する横浜駅、新横浜駅、関内駅、戸塚駅付近4箇所に帰宅困難者用備蓄庫を23年度内に整備しました。ここに帰宅困難者用の食料・水、アルミブランケット、トイレパックなどの備蓄物資を保管することで、主要駅周辺の帰宅困難者に対して円滑で速やかな物資の提供が可能となります。

これら新たに新設した帰宅困難者用備蓄庫のほかに、区役所、消防出張所等の本市の備蓄庫等にも備蓄を行い、民間の協力をいただく一時滞在施設においても可能な範囲で事前に備蓄をしていただくことで、市内での分散備蓄を進めていきます。

備蓄計画の充実

		品目	計画数量	従来 の 備蓄数量	23年度末 の備蓄量
地域 防災 拠点 用	食料	主食系 (クラッカー/保存パン)	1,224,000	588,000	1,224,000
		水缶詰	1,446,000	1,000,000	1,446,000
		おかゆ	204,000	197,000	213,000
	生活 用品	毛布	110,000	110,000	110,000
		トイレパック	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		紙おむつ	708,000	708,000	708,000
		生理用品	193,000	193,000	193,000
		LEDランタン	—	—	36,400
		投光機	2,340	2,340	2,340
	資 機 材	簡易式テント	—	—	906
		ガス式発電機	—	—	453
		トランシーバー	—	—	906
		ラジオ	—	—	906
デジタル移動無線 の延長コード		—	—	453	
帰宅 困難 者 用	食料	主食系 (クラッカー/ビスケット)	440,000	—	440,000
		水缶詰	440,000	42,400	440,000
		アルミブランケット	—	—	110,000
	生活 用品	保温シート	—	—	17,600
		トイレパック	—	—	1,760,000
		紙おむつ	—	—	12,000
		生理用品	—	—	50,000
		LEDランタン	—	—	2,250
	資 機 材	投光機	—	—	70
		ガス式発電機	—	—	70
		地区移動無線機	—	—	240
		テント型トイレ	—	—	6

3 平成24年度横浜市防災計画「震災対策編」修正の基本的な考え方について

広域に渡り甚大な被害をもたらした「東日本大震災」は、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることを、あらためて明らかにしたものでした。

この教訓を踏まえ、国の中央防災会議は「防災基本計画」を修正し、防災の基本方針として被害を最小化する「減災」の考え方を新たに規定しました。

本市においては、これまでも「減災」に向けた災害対策に取り組んできましたが、今後は、想定以上の大規模な地震や津波などが発生した場合にあっても、人命を守ることを最優先とした、より一層の被害の軽減を目指した対策を強化・推進することが最も重要となります。

そこで、①「減災目標の設定」と②「人命を守ることを最優先とした対策の強化」を修正の基本的な考え方として、平成24年度に横浜市防災計画「震災対策編」の全面的な修正を実施します。

4 主な修正事項

(1) 地震被害想定の見直しについて

国の「防災基本計画」の修正では、地震被害想定に際しては「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定し、対策を推進する」ことが規定されました。

そこで、現行の地震被害想定について、学識経験者やライフライン事業者などの専門家を交えた検討委員会を設置し、抜本的な見直しを行い、計画の修正に反映します。

23年度はこのうち被害予測に必要な想定地震の選定、地震の規模の検討及び地形・地質などの分析を行いました。24年度は、地震による揺れの状況を調べ、秋ころを目途に、人的・物的被害と経済被害の予測などを行います。

(2) 修正の視点

「東日本大震災」での救助・救急活動、避難所運営などの様々な応急対策や被災地支援などの教訓及び地震被害想定の見直し並びに国の「防災基本計画」などの修正及び「津波防災地域づくりに関する法律」の施行など、新たに検討・策定された事項を踏まえ、「Ⅰ減災に向けた対策の推進」、「Ⅱ自助・共助体制の強化」、「Ⅲ情報受伝達体制の強化」、「Ⅳ被災者支援体制の強化」、「Ⅴ予防・応急対策の充実・強化」の五つを修正の視点として、防災計画を修正します。

なお、修正に際しては、市民意見の募集や学識経験者等の意見を伺うなど、幅広い視点からの見直しを進めていきます。

修正の視点	主な修正の方向性・検討項目
Ⅰ 減災に向けた対策の推進	<ul style="list-style-type: none"> ①減災目標の設定 ②減災目標達成に向けた取組の強化
Ⅱ 自助・共助体制の強化	<ul style="list-style-type: none"> ①減災に向けた自助・共助に関する市民の基本指針を新たに規定 ②減災に向けた地域・事業所との連携強化 ③減災に向けた自助・共助の取組の啓発強化 ④中高層建築物の事前対策の推進 ⑤避難所の再検証 ⑥要援護者対策の見直し ⑦自助・共助と公助の役割の明確化 ⑧帰宅困難者対策の充実
Ⅲ 情報受伝達体制の強化	<ul style="list-style-type: none"> ①津波警報伝達システムの整備 ②複数の手段を活用した情報受伝達体制の整備 ③IT技術を活用した情報発信体制の強化
Ⅳ 被災者支援体制の強化	<ul style="list-style-type: none"> ①ボランティアとの連携強化 ②被害認定調査体制及びり災証明発行体制の見直し ③応急仮設住宅等の供与体制の見直し ④迅速な応急復旧に向けた体制の強化 ⑤復興体制の検討 ⑥広域応援体制の見直し
Ⅴ 予防・応急対策の充実・強化	<ul style="list-style-type: none"> ①被害想定結果に基づく事前対策の強化 ②横浜市業務継続計画（BCP）について新たに規定 ③機動的な市・区災害対策本部の組織の見直し ④動員体制の見直し ⑤災害時の教職員の役割の検討 ⑥要援護者対策の見直し ⑦災害時の医療体制の見直し ⑧遺体取扱に関する見直し ⑨救援物資の円滑な供給体制の確立 ⑩職員の実践的な訓練や防災研修による危機対応能力の向上 ⑪受援体制の見直し ⑫大規模な複合災害における広域避難対策の検討

第7 平成23年地震の記録について

(1) 平成23年地震記録の概要

横浜市では、あらゆる危機への迅速かつ的確な対応を行うために、独自の地震観測等を行っています。平成23年1月1日から平成23年12月31日までの1年間の観測結果は次のとおりです。

- (1) 市域内の地震動の状況をいち早く正確に把握するシステムである「高密度強震計ネットワーク」では、震度1以上の地震を178回観測しました。(参照：表-1、2)
- (2) 東京ガス地震情報配信サービス(jishin.net)では、震度3以上の地震を52回観測しました。(参照：表-4)

『観測結果等に対する横浜市立大学地震研究センター

吉本准教授コメント』

平成23年東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)が3月11日14時46分に発生し、市内の複数の場所で震度5強が観測された。この地震による揺れは、高密度強震計ネットワークが設置されてから最大のものであり、液状化などによる被害をもたらした。

平成23年東北地方太平洋沖地震の余震活動によって、有感地震(震度1以上)は、例年より著しく多かった(参照：図-1)。その後、余震は次第に少なくなってきたが、余震活動地域の外側でも地震活動が高く、引き続き注意が必要であると考えられる。

(2) 横浜市が所有する地震観測施設等

横浜市では、次の地震観測施設等を運用し、南関東域における地震活動を監視しています。

① 高密度強震計ネットワーク(危機管理室所管)

高密度強震計ネットワークは、市域内の地震動の状況をいち早く正確に把握するシステムです。災害対策本部の初動体制の確保や効率的な災害対策を実施することを目的とし、平成7年度より整備を始め、平成9年5月から本格的な運用を開始しました。

市域内の地震動データは、約2km間隔に設置した150か所の地震計により把握され、3分以内に3つのセンター(危機管理室、消防本部:保土ヶ谷区、横浜市立大学)にそれぞれ送信されます。得られた地震動情報は、市民や気象庁をはじめとする防災関係機関に提供するとともに、地震動の解析・研究に活用しています。

【閲覧先ホームページ】<http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/kikikanri/eq/>

② 東京ガス地震情報配信サービス（jishin.net）【危機管理室所管】

平成 21 年 4 月から本格運用を開始した、東京ガス地震情報提供サービスでは、市内約 600 箇所を設置した地震計を基に、地震検知から 5 分後に震度情報を公開するシステムです。

【閲覧先ホームページ】 <http://yokohama.jishin.net/>

◆ その他、防災情報 E メールにより地震、警報・注意報等の防災情報を配信しています。


【配信登録先】 <http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/kikikanri/email.html>

(3) 平成 8 年から平成 23 年の間における地震観測等の記録の推移

横浜市が所有する地震観測施設等で、平成 8 年から平成 23 年までの間に観測した地震の記録については次の通りです。

	有感地震数 (高密度強震計ネットワーク)	備 考
平成 8 年	23	平成 8 年 5 月からの観測数
平成 9 年	39	平成 9 年 3 月に伊豆半島東方沖を震源とする群発地震により観測数が増加しました。
平成 10 年	41	平成 10 年 4 月～5 月の伊豆半島東方沖を震源とする群発地震により観測数が増加しました。
平成 11 年	23	
平成 12 年	104	平成 12 年 6 月～9 月の三宅島近海を震源とする群発地震等により観測数が増加しました。
平成 13 年	24	
平成 14 年	31	
平成 15 年	26	平成 15 年は十勝沖地震や宮城県沖地震といった大きな地震が発生しました。
平成 16 年	38	平成 16 年は紀伊半島沖や東海道沖、新潟県中越地震といった大きな地震が発生しました。
平成 17 年	54	平成 17 年は千葉県北西部を震源とする地震が発生し、震度 5 弱を記録しました。
平成 18 年	31	
平成 19 年	34	
平成 20 年	38	
平成 21 年	29	
平成 22 年	21	
平成 23 年	178	平成 23 年は東北地方太平洋沖地震が発生し、震度 5 強を記録しました。

図-1 高密度強震計ネットワークによる地震観測数（平成8年から平成23年）



(4) 平成23年中における地震観測記録について

横浜市が所有する地震観測施設等で、平成23年1月1日から12月31日までの間に観測した地震の記録については次の通りです。

表-1 高密度強震計ネットワークによる観測記録〈月別の地震観測回数〉

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
震度0	0	0	6	5	1	1	1	1	1	0	1	1	18
震度1	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
震度2	0	1	53	15	9	7	3	5	3	1	2	5	104
震度3	(0)	(0)	(3)	(1)	(1)	(2)	(2)	(0)	(0)	(1)	(2)	(2)	(14)
震度4	0	1	23	9	2	0	3	4	3	1	1	1	48
震度5弱	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	(5)
震度5強	0	0	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	7
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
震度5弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
震度5強	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
合計	0	2	85	32	12	8	7	12	7	2	4	7	178
	(1)	(2)	(4)	(1)	(1)	(2)	(2)	(0)	(1)	(1)	(3)	(3)	(21)

※ ()内は平成22年の観測記録

表－２ 高密度強震計ネットワークによる観測記録〈詳細〉

	地震検知日時		気象庁 マグニチュード	震央	市内最大震度
	日	時分			
1	2月5日	10時56分	M5.2	千葉県南東沖	3.1
2	2月26日	4時13分	M5.0	房総半島南方沖	1.9
3	3月9日	11時46分	M7.3	三陸沖	2.6
4	3月10日	3時18分	M6.4	三陸沖	2.4
5	3月10日	6時25分	M6.8	三陸沖	2.3
6	3月11日	14時47分	M9.0	三陸沖	5.4
7	3月11日	14時52分	M6.8	福島県沖	3.2
8	3月11日	15時05分	M5.9	福島県沖	3.0
9	3月11日	15時06分	M6.4	岩手県沖	2.6
10	3月11日	15時13分	M7.6	茨城県沖	4.3
11	3月11日	15時27分	M7.5	三陸沖	2.9
12	3月11日	15時34分	M5.6	福島県沖	1.7
13	3月11日	15時36分	M5.2	茨城県沖	1.6
14	3月11日	15時45分	M5.3	宮城県沖	1.7
15	3月11日	15時57分	M6.2	茨城県沖	2.5
16	3月11日	16時14分	M6.8	茨城県沖	2.6
17	3月11日	16時27分	M6.2	三陸沖	2.4
18	3月11日	16時29分	M6.6	岩手県沖	2.2
19	3月11日	16時43分	M5.4	茨城県沖	2.0
20	3月11日	17時12分	M6.6	茨城県沖	2.4
21	3月11日	17時20分	M6.8	茨城県沖	3.1
22	3月11日	17時29分	M6.2	宮城県沖	2.0
23	3月11日	17時32分	M5.9	福島県沖	1.8
24	3月11日	17時36分	M5.2	茨城県沖	1.9
25	3月11日	17時41分	M6.0	福島県沖	2.6
26	3月11日	19時22分	M5.8	福島県沖	1.6
27	3月11日	19時36分	M5.0	福島県沖	1.5
28	3月11日	20時21分	M5.7	茨城県沖	2.4
29	3月11日	20時38分	M6.7	岩手県沖	1.9
30	3月11日	20時47分	M5.6	茨城県沖	1.7
31	3月11日	21時14分	M6.2	福島県沖	2.1
32	3月11日	22時17分	M5.7	茨城県沖	1.9
33	3月11日	23時01分	M5.4	茨城県沖	1.9

34	3月12日	0時14分	M6.7	茨城県沖	2.7
35	3月12日	0時20分	M6.4	茨城県沖	2.3
36	3月12日	0時43分	M5.6	茨城県沖	1.6
37	3月12日	3時12分	M6.1	福島県沖	2.0
38	3月12日	3時45分	M5.0	福島県沖	1.5
39	3月12日	4時00分	M6.7	長野県北部	2.6
40	3月12日	4時09分	M5.2	茨城県沖	1.5
41	3月12日	4時25分	M5.7	千葉県東方沖	2.4
42	3月12日	5時35分	M5.0	福島県沖	1.9
43	3月12日	7時36分	M4.4	茨城県沖	1.3
44	3月12日	10時48分	M6.8	福島県沖	1.9
45	3月12日	12時12分	M5.7	茨城県沖	1.4
46	3月12日	15時57分	M3.9	東京湾	2.5
47	3月12日	20時46分	M5.5	茨城県沖	1.6
48	3月12日	22時16分	M6.2	福島県沖	2.2
49	3月12日	23時15分	M5.0	茨城県沖	1.6
50	3月13日	7時14分	M6.1	福島県沖	1.7
51	3月13日	8時26分	M6.2	宮城県沖	2.0
52	3月13日	9時33分	M4.7	茨城県沖	1.2
53	3月13日	10時26分	M6.6	茨城県沖	2.6
54	3月14日	0時11分	M5.1	千葉県東方沖	1.7
55	3月14日	2時56分	M5.7	千葉県東方沖	1.9
56	3月14日	10時03分	M6.2	茨城県沖	3.0
57	3月14日	15時19分	M5.3	福島県沖	1.4
58	3月15日	1時36分	M3.3	東京湾	1.8
59	3月15日	3時42分	M5.7	茨城県沖	1.7
60	3月15日	4時59分	M4.1	東京湾	3.1
61	3月15日	22時29分	M6.2	福島県沖	2.1
62	3月15日	22時32分	M6.4	静岡県東部	4.1
63	3月15日	22時40分	M4.2	静岡県東部	1.8
64	3月16日	5時30分	M5.8	千葉県東方沖	2.0
65	3月16日	12時52分	M6.1	千葉県東方沖	3.0
66	3月16日	22時39分	M5.4	茨城県南部	3.1
67	3月17日	21時32分	M5.7	千葉県東方沖	2.7
68	3月17日	21時55分	M5.7	茨城県沖	2.1
69	3月18日	17時02分	M5.4	千葉県東方沖	2.1
70	3月19日	1時49分	M4.4	伊豆半島東方沖	1.9

71	3月19日	18時57分	M6.1	茨城県北部	3.4
72	3月20日	10時31分	M5.5	福島県沖	1.4
73	3月22日	12時39分	M5.9	千葉県東方沖	2.8
74	3月22日	16時19分	M6.7	福島県沖	2.0
75	3月22日	18時20分	M6.4	福島県沖	2.8
76	3月22日	21時05分	M5.9	茨城県沖	1.9
77	3月22日	22時51分	M6.0	茨城県沖	1.9
78	3月23日	7時13分	M6.0	福島県浜通り	2.2
79	3月23日	7時35分	M5.5	福島県浜通り	2.7
80	3月23日	7時37分	M5.8	福島県浜通り	2.1
81	3月24日	5時43分	M5.2	茨城県沖	1.6
82	3月24日	8時57分	M4.8	茨城県南部	2.7
83	3月24日	17時22分	M6.2	岩手県沖	1.7
84	3月25日	20時38分	M6.3	宮城県沖	1.4
85	3月28日	7時25分	M6.5	宮城県沖	2.0
86	3月29日	19時56分	M6.6	福島県沖	2.0
87	3月30日	21時52分	M5.3	千葉県東方沖	1.9
88	4月2日	16時56分	M5.0	茨城県南部	2.9
89	4月5日	4時30分	M3.9	千葉県北西部	2.3
90	4月6日	21時57分	M4.9	茨城県北部	1.3
91	4月6日	22時56分	M5.3	福島県沖	1.2
92	4月7日	23時33分	M7.2	宮城県沖	3.3
93	4月9日	21時48分	M4.1	埼玉県南部	1.6
94	4月10日	6時23分	M4.4	千葉県北西部	2.7
95	4月11日	6時36分	M5.1	茨城県沖	1.8
96	4月11日	8時47分	M3.6	千葉県北西部	1.9
97	4月11日	17時16分	M7.0	福島県浜通り	3.9
98	4月11日	17時27分	M5.4	福島県中通り	1.4
99	4月11日	18時06分	M5.1	福島県浜通り	2.1
100	4月11日	20時43分	M5.9	福島県浜通り	2.8
101	4月12日	8時08分	M6.4	千葉県東方沖	3.7
102	4月12日	14時08分	M6.4	福島県中通り	3.0
103	4月13日	8時36分	M5.3	千葉県東方沖	1.7
104	4月13日	10時08分	M5.7	福島県浜通り	2.3
105	4月14日	7時36分	M5.1	茨城県北部	1.7
106	4月14日	12時09分	M5.4	福島県浜通り	2.3
107	4月16日	11時19分	M5.9	茨城県南部	3.8

108	4月18日	3時09分	M4.4	千葉県北西部	2.9
109	4月19日	2時37分	M4.2	神奈川県東部	2.8
110	4月19日	23時10分	M5.0	茨城県南部	2.5
111	4月20日	8時07分	M5.0	房総半島南方沖	2.0
112	4月21日	3時25分	M3.4	埼玉県南部	1.1
113	4月21日	22時37分	M6.0	千葉県東方沖	3.4
114	4月22日	1時12分	M5.6	福島県沖	2.0
115	4月22日	15時35分	M4.1	千葉県北西部	2.0
116	4月24日	12時25分	M4.1	茨城県南部	1.2
117	4月25日	18時01分	M5.0	茨城県沖	2.1
118	4月26日	21時12分	M5.0	茨城県南部	2.2
119	4月28日	18時28分	M5.7	福島県沖	1.6
120	5月1日	2時12分	M4.9	茨城県沖	1.7
121	5月1日	10時45分	M4.2	埼玉県南部	2.3
122	5月13日	5時52分	M4.1	千葉県北西部	2.6
123	5月14日	6時50分	M4.7	茨城県沖	1.2
124	5月14日	8時37分	M5.9	福島県沖	2.0
125	5月20日	9時46分	M5.8	千葉県東方沖	2.4
126	5月20日	17時53分	M4.6	茨城県南部	2.1
127	5月21日	1時04分	M3.8	神奈川県西部	1.9
128	5月22日	7時06分	M5.5	千葉県北東部	2.6
129	5月24日	20時50分	M3.8	千葉県北西部	1.6
130	5月25日	9時19分	M4.5	茨城県南部	1.5
131	5月27日	22時51分	M3.4	伊豆大島近海	1.6
132	6月3日	10時33分	M4.5	茨城県南部	1.9
133	6月4日	1時01分	M5.5	福島県沖	1.6
134	6月9日	19時39分	M5.7	茨城県沖	1.8
135	6月14日	22時08分	M6.0	三陸沖	1.3
136	6月18日	18時58分	M4.2	千葉県北西部	1.8
137	6月18日	20時32分	M6.0	福島県沖	1.7
138	6月21日	17時50分	M5.5	茨城県沖	1.7
139	6月23日	6時53分	M6.9	岩手県沖	2.3
140	7月7日	0時16分	M5.9	茨城県沖	1.4
141	7月8日	3時36分	M5.6	福島県沖	1.9
142	7月10日	9時58分	M7.3	三陸沖	2.7
143	7月15日	21時01分	M5.4	茨城県南部	3.4
144	7月25日	3時52分	M6.3	福島県沖	2.3

145	7月25日	20時55分	M5.7	千葉県東方沖	2.1
146	7月31日	3時54分	M6.5	福島県沖	3.0
147	8月1日	23時58分	M6.2	駿河湾	3.8
148	8月2日	12時37分	M4.1	千葉県北西部	2.8
149	8月3日	4時26分	M4.1	千葉県北西部	2.5
150	8月5日	6時52分	M3.7	千葉県南東沖	1.8
151	8月6日	16時15分	M5.2	千葉県東方沖	1.6
152	8月12日	3時23分	M6.1	福島県沖	2.5
153	8月15日	15時27分	M4.7	茨城県南部	1.7
154	8月17日	9時23分	M4.3	埼玉県南部	2.7
155	8月19日	14時37分	M6.5	福島県沖	2.4
156	8月21日	1時26分	M3.9	東京湾	1.4
157	8月22日	17時36分	M4.7	茨城県南部	2.2
158	8月31日	18時33分	M4.6	東京湾	3.5
159	9月4日	5時53分	M4.7	埼玉県南部	2.9
160	9月10日	15時01分	M4.8	茨城県沖	1.5
161	9月11日	19時09分	M4.3	東京湾	2.6
162	9月12日	6時48分	M3.6	東京湾	1.3
163	9月15日	17時00分	M6.3	茨城県沖	2.5
164	9月21日	22時31分	M5.2	茨城県北部	1.7
165	9月29日	19時06分	M5.4	福島県浜通り	2.2
166	10月10日	11時47分	M5.6	福島県沖	1.8
167	10月14日	18時27分	M3.8	千葉県北西部	2.8
168	11月3日	19時34分	M4.9	茨城県南部	3.0
169	11月20日	10時24分	M5.3	茨城県北部	1.7
170	11月23日	15時23分	M3.7	東京湾	1.3
171	11月24日	4時25分	M6.1	福島県沖	1.8
172	12月3日	5時55分	M5.2	千葉県北東部	2.9
173	12月8日	5時43分	M4.5	千葉県南東沖	1.8
174	12月10日	13時19分	M4.1	千葉県北西部	2.2
175	12月12日	14時13分	M4.6	茨城県沖	1.2
176	12月14日	13時02分	M5.1	岐阜県美濃東部	1.6
177	12月21日	15時04分	M4.0	埼玉県南部	1.6
178	12月22日	17時41分	M3.7	千葉県北西部	1.6

【東京ガス地震情報配信サービスの測定値等（SI 値）について】

○震度と SI 値について

東京ガス地震情報配信サービスの測定値の市内最大震度は、SI 値を右の表で震度に換算しています。（表-3 参照）

「SI 値」とは、「地震によって一般的な建物がどれくらい大きく揺れるか」を数値化したものです。過去のデータを分析した結果、気象庁の基本指針となっている「計測震度」とも非常に高い相関関係が得られており、東京ガスで採用しています。

表-3 震度相当換算表

震度階級	SI 値
7	120.5～
6 強	70.5～120.4
6 弱	40.5～70.4
5 強	20.5～40.4
5 弱	10.5～20.4
4	3.5～10.4
3	1.0～3.4
2 以下	～0.9

表-4 東京ガス地震情報配信サービスによる観測記録

（平成 23 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）

	地震検知日時		気象庁	震央	市内最大震度 (SI 値)
			マグニチュード		
1	2 月 5 日	10 時 58 分	M5.2	千葉県南東沖	4.0
2	3 月 10 日	6 時 32 分	M6.8	三陸沖	3.2
3	3 月 11 日	14 時 48 分	M9.0	三陸沖	50.6
4	3 月 15 日	1 時 38 分	M3.3	東京湾	3.7
5	3 月 15 日	5 時 01 分	M4.1	東京湾	5.1
6	3 月 15 日	22 時 33 分	M6.4	静岡県東部	10.5
7	3 月 16 日	12 時 53 分	M6.1	千葉県東方沖	5.1
8	3 月 16 日	22 時 40 分	M5.4	茨城県南部	4.0
9	3 月 17 日	21 時 35 分	M5.7	千葉県東方沖	5.1
10	3 月 19 日	8 時 51 分	M5.3	福島県沖	2.0
11	3 月 19 日	18 時 58 分	M6.1	茨城県北部	5.1
12	3 月 22 日	18 時 21 分	M6.4	福島県沖	4.0
13	3 月 23 日	7 時 14 分	M6.0	福島県浜通り	4.0
14	3 月 24 日	8 時 57 分	M4.8	茨城県南部	4.0
15	3 月 30 日	22 時 20 分	M5.0	茨城県沖	2.0
16	4 月 2 日	16 時 57 分	M5.0	茨城県南部	4.0
17	4 月 6 日	21 時 58 分	M4.9	茨城県北部	2.2

18	4月7日	11時42分	M4.9	茨城県沖	2.0
19	4月7日	23時34分	M7.2	宮城県沖	5.8
20	4月11日	6時37分	M5.1	茨城県沖	3.0
21	4月11日	17時17分	M7.0	福島県浜通り	8.2
22	4月12日	8時09分	M6.4	千葉県東方沖	8.1
23	4月12日	14時08分	M6.4	福島県中通り	5.1
24	4月13日	10時09分	M5.7	福島県浜通り	4.0
25	4月14日	7時37分	M5.1	茨城県北部	4.0
26	4月16日	11時20分	M5.9	栃木県南部	5.8
27	4月18日	3時10分	M4.4	千葉県北西部	3.0
28	4月19日	23時12分	M5.0	茨城県南部	3.0
29	4月21日	22時38分	M6.0	千葉県東方沖	6.1
30	4月22日	15時37分	M4.1	千葉県北西部	4.0
31	4月26日	21時14分	M5.0	茨城県南部	4.0
32	5月22日	7時08分	M5.5	千葉県北東部	4.0
33	5月26日	19時58分	M4.8	茨城県北部	2.0
34	6月4日	1時02分	M5.5	福島県沖	2.0
35	7月8日	3時37分	M5.6	福島県沖	4.0
36	7月15日	21時01分	M5.4	茨城県南部	5.1
37	7月31日	3時55分	M6.5	福島県沖	4.0
38	8月1日	23時59分	M6.2	駿河湾	6.0
39	8月2日	12時39分	M4.1	千葉県北西部	4.0
40	8月3日	4時28分	M4.1	千葉県北西部	3.0
41	8月7日	12時36分	M4.7	茨城県北部	2.0
42	8月12日	3時24分	M6.1	福島県沖	3.0
43	8月17日	9時25分	M4.3	茨城県南部	2.0
44	8月19日	14時38分	M6.5	福島県沖	4.0
45	8月31日	18時34分	M4.6	千葉県北西部	4.5
46	9月4日	5時54分	M4.7	埼玉県南部	4.7
47	9月10日	15時02分	M4.8	茨城県沖	4.0
48	9月21日	22時32分	M5.2	茨城県北部	4.1
49	9月23日	17時17分	M5.1	茨城県北部	4.0
50	11月3日	19時35分	M4.9	茨城県南部	4.4
51	11月20日	10時25分	M5.3	茨城県北部	4.1
52	12月3日	5時57分	M5.2	千葉県北東部	4.9

横浜市消防局危機管理室緊急対策課

平成 24 年 4 月発行

〒231-0017 横浜市中区港町 1 - 1

電話 045(671)2029

FAX 045(641)1677

G30 のその先へ
ヨコハマ3R夢!
ス リ ム