

整理番号	整-R04-06	指定年月日・指定番号	令和4年8月5日・指-209	所在地	港北区師岡町731番12の一部(地番)		
調製・訂正年月日	令和4年8月5日調製(新規指定)、令和6年5月23日訂正(形質変更①、搬出①)、令和6年5月29日訂正(形質変更②)、令和7年2月26日(形質変更完了①、②、一部解除)						
形質変更時要届出区域の概況	事業所跡地	面積	2,657.1平方メートル 2,557.1平方メートル(令和7年2月5日)				
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				形質変更時要届出区域の一部について汚染土壌の除去(基準不適合土壌の掘削による除去)が講じられた。(令和7年2月5日)			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和4年6月9日	鉛及びその化合物		■含有量基準・■溶出量基準・□第二溶出量基準		ランドソリューション株式会社	
		砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		□含有量基準・■溶出量基準・□第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期		完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	①	令和6年5月16日 (令和6年8月28日)	令和6年8月28日	土壌の掘削除去、土間の撤去、埋戻し	西松建設株式会社	■有・□無	分別等処理
	②	令和6年5月16日 (令和6年6月1日)	令和6年12月23日	土壌の掘削、土間及び埋設物の撤去	西松建設株式会社	□有・■無	
						□有・□無	
						□有・□無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。