


■整備状況(鶴見三ツ沢線)

鶴見区や港北区の整備状況



未整備号線

【起点】
鶴見区下末吉五丁目

西岸根交差点

【終点】
神奈川区片倉五丁目

■ 整備状況(鶴見三ツ沢線)

鶴見区や港北区の整備状況(妙蓮寺駅付近の状況)



水道みち

鶴見三ツ沢線

菊名池公園

東京丸子横浜線

東急東横線

妙蓮寺駅

■ 整備状況(鶴見三ツ沢線)

西岸根交差点から六角橋中入口交差点の
整備状況

西岸根交差点

六角橋中入口交差点

未整備

【終点】
神奈川区片倉五丁目

整備済み

鶴見三ツ沢線

三ツ沢上馬場線

六角橋線


横浜上麻生線

岸根公園



■ 整備状況 (鶴見三ツ沢線)

西岸根交差点から六角橋中入口交差点の
整備状況



西岸根交差点

岸根公園

②



②

六角橋中入口交差点

■ 整備状況(鶴見三ツ沢線)

六角橋中入口交差点から
終点の整備状況

西岸根交差点

六角橋中入口交差点

岸根公園

未整備

【終点】
神奈川区片倉五丁目

水道みち

整備済み

鶴見三ツ沢線

未整備

横浜上麻生線

三ツ沢上郷線

六角橋線



■ 整備状況 (鶴見三ツ沢線及び水道みち)



六角橋中入口交差点から
終点の整備状況



六角橋中入口交差点



水道みち

終点

鶴見三ツ沢線



片倉町駅

