

総合評価落札方式案件に係る技術評価点

件名	履行場所	委託概要
路面下空洞調査委託	磯子産業道路他幹線道路の一部	道路延長 L=107.5 km 測線長 L=250.0 km

番号	業者名	評価項目													加算点 合計	技術 評価点	備考
		企業の技術力				企業の 履行能力		配置予定現場責任者 の技術的能力			配置予定担当技術者 の技術的能力			市内企業 の活用			
		業 務 実 施 手 順	地 域 特 性 把 握 状 況	路 面 下 空 洞 調 査 の 精 度 確 保	工 程 管 理	同 種 業 務 実 績	ISO 9001 認 証 取 得	保 有 資 格	同 種 業 務 実 績	手 持 ち 業 務 数	保 有 資 格	同 種 業 務 実 績	手 持 ち 業 務 数	市 内 経 済 へ の 貢 献			
		各評価項目の満点															
		9	9	9	9	4	2	1	1	1	1	1	1	2	50		
1	ジオ・サーチ株式会社	9	9	7	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	44	144	
2	応用地質株式会社 横浜営業所	4	9	7	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	39	139	
3	越前屋試錐工業株式会社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	入札参加資格の条件を満たしていないため
4	株式会社カナン・ジオリサーチ 東京支店	2	6	2	4	4	0	1	1	1	1	1	1	0	24	124	