

## 横浜みなとみらいホール スプリンクラー事故の復旧について

横浜みなとみらいホールでは、10月17日（月）に発生したスプリンクラーの事故により、リニューアルオープン式典及び内覧会を中止しました。

その後必要な措置を実施するとともに、事故のあった照明室の使用を当面の間、中止することで、安全が確保できる目途が立ちましたので、10月29日（土）のリニューアルオープン記念公演から利用を開始します。

## 1 事故発生日時

令和4年10月17日（月）11時00分頃

## 2 場所

横浜みなとみらいホール 大ホール（西区みなとみらい二丁目3番6号）

## 3 事故概要

上記日時において、照明テストを行っていたところ、大ホール天井裏にある照明室に設置されているスプリンクラーが作動し、照明室内に水があふれ、天井裏や大ホールの1階客席の一部に大量の水がかかりました。なお、火災等の発生はありませんでした。

## 4 原因確認に向けた取組

事故当時の状況を再現した実験を行うなど、スプリンクラーの作動状況等を確認中です。

今後、利用状況を踏まえた実験を行うなど、更なる詳細調査が必要なため、引き続き検証を進め、後日、結果を公表します。

## 5 対応状況

被害のあった天井の該当部分は撤去し、利用開始までに復旧します。

照明室については、安全性の確認ができるまで、使用中止とします。

## 6 利用開始日（リニューアルオープン日）

令和4年10月29日（土）15:00開演

横浜みなとみらいホール リニューアル記念事業

沼尻竜典指揮 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

## お問合せ先

## 【事故及びリニューアルオープン式典に関すること】

文化観光局文化振興課施設担当課長 榎崎 和雄 Tel 045-671-3860

## 【天井復旧措置に関すること】

建築局公共建築部施設整備課長 波多野 陽介 Tel 045-671-2911

## 【スプリンクラー設備に関すること】

建築局公共建築部機械設備課長 神田 岳 Tel 045-671-2913

## 【記念公演及びホール利用に関すること】

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団（横浜みなとみらいホール指定管理者）

事業企画グループ長 伊東 亜紀子 Tel 045-682-2020

## 大ホール 写真（リニューアル後）



## 施設概要

構造規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階地下1階建	延床面積	18,688.60㎡
施設内容	大ホール（2,020席）、小ホール（440席）、レセプションルーム リハーサル室、練習室（6室）		
開館日	平成10年5月31日		