2019.10. 8

東京湾における高波対策検討委員会 横浜港護岸復旧工法検討会

台風15号による高波被害の状況について

横浜市港湾局

横浜港全体図



南本牧はま道路の被災状況



はま道路橋梁の表面①





はま道路橋梁の表面②



本牧ふ頭地区の被災状況(1)










本牧ふ頭地区の被災状況(2)



金沢区福浦・幸浦地区の被災状況(1)









金沢区福浦・幸浦地区の被災状況(2)









金沢区福浦・幸浦地区の被災状況(3)



護岸の仮復旧状況







