

## 南区

使用測定器:Mr. Gamma A2700(クリアパレス社製) CsI(Tl)シンチレーション検出器

施設名 (所在地)	測定場所	地表面の状況等	測定値( $\mu$ Sv/h)			清掃後数値( $\mu$ Sv/h)			測定日	天候
			1cm	50cm	1m	1cm	50cm	1m		
南区総合庁舎 (南区花之木町3-48-1)	① 横浜銀行ATM前	土・コンクリート	0.14	0.06	—	—	—	—	2月15日 (水)	曇り
	② 来庁者用駐輪場	コンクリート	0.06	0.05	—	—	—	—		
	③ 来庁者用駐輪場(公会堂側)	土・コンクリート	0.07	0.06	—	—	—	—		
	④ 公用車出入口	コンクリート	0.05	0.06	—	—	—	—		
	⑤ 消防署車庫前	コンクリート	0.02	0.04	—	—	—	—		
	⑥ 消防棟屋外階段	コンクリート	0.07	0.06	—	—	—	—		
	⑦ 公用駐輪場	コンクリート	0.12	0.08	—	—	—	—		
	⑧ 犬舎前	コンクリート	0.09	0.07	—	—	—	—		