

7 西区 みなとみらい3-1-1 付近（首都高 みなとみらいランプ下）

規模 (m)	L=40・Hmax=2.0
想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	大雨時における下水排水能力不足
警告板等	あり（警告板・赤灯） ※一方通行により1箇所
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	ポンプ排水
管轄	西土木事務所



7 西区 みなとみらい3-1-1 付近（首都高 みなとみらいランプ下）



北側から



南側から