

横浜市政記者、横浜ラジオ・テレビ記者 各位

記者発表資料  
平成20年3月21日  
道路局 施設課担当課長  
御代川 邦博 電話:671-3559  
道路局 交通安全・放置自転車課長  
川越 寛 電話:671-2775

市営自転車駐車場から基準値を超えたアスベストが検出された事について (第2報)

本件につきましては、3月19日に記者発表しておりますが、その後分析を進めた結果、基準を超えた施設が新たに1施設発見され、合計3施設から4施設になったこと、また、新たな種類のアスベストが検出されたことが判明しました。(3月21日現在、全施設8施設のうち、確認されているのは以下の表(4施設・2種類)の通りです)

#### 1 アスベストが検出された施設及び分析結果

	施設名称	所在地	構造	収容台数	検出されたアスベストの種類	含有率
※1	中山駅北口 自転車駐車場	緑区中山町318-2	鉄骨造2階2層	1,191台	トレモライト クリソタイル	0.1~1% 約1%
※2	港南台駅 自転車駐車場	港南区港南台3丁目 5-1	鉄骨造2階3層	2,921台	トレモライト <u>クリソタイル</u>	0.1~1% 約1%
	金沢文庫駅 自転車駐車場	金沢区釜利谷東2丁目 43-5	鉄骨造2階2層	1,177台	トレモライト <u>クリソタイル</u>	0.1~1% 約1%
	十日市場駅北口 自転車駐車場	緑区十日市場町825-1	鉄骨造2階3層	816台	トレモライト <u>クリソタイル</u>	0.1~1% 約1%

基準値=トレモライト、クリソタイルとも0.1%

注) ※1 新たにアスベストの検出が判明した施設

※2 アスベストの種類で、新たにクリソタイルを追加した施設

#### 2 今後の対応(予定)

今回追加でアスベストの使用が判明した中山駅北口自転車駐車場の使用中止については、本日(3月21日(金))より、現地の自転車駐車場にお知らせを掲出し、利用者の方々への案内を行い、先行して判明した3施設と同様に、3月24日(月)から安全が確認できるまでの当分の期間、使用を中止し、詳細調査(アスベストの浮遊量調査)を実施するとともに、アスベストの撤去など、対策について検討してまいります。