

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和4年度)

|   | 事業所名                | 所在地          | 施設の種類    | 規模   | 新設<br>既設 | 試料採取日    | 測定結果<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 基準<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 備考         |
|---|---------------------|--------------|----------|------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | 日産自動車株式会社横浜工場 3地区   | 鶴見区大黒町6-1    | アルミ溶解炉   | 2.5t | 新設       | R4.11.17 | 0.066                             | 1                               |            |
|   |                     |              | アルミ溶解炉   | 4.0t | 新設       | R4.11.18 | 0                                 | 1                               |            |
|   |                     |              | アルミ溶解炉   | 1.2t | 新設       | R4.5.16  | 0.00000060                        | 1                               |            |
|   |                     |              | アルミ溶解炉   | 1.2t | 新設       | R4.5.12  | 0                                 | 1                               |            |
| 2 | 横浜市環境創造局北部第二水再生センター | 鶴見区末広町1-6-8  | 4号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | —        | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
|   |                     |              | 5号焼却炉    | ≥4t  | 新設       | R4.8.4   | 0.00000078                        | 0.1                             |            |
|   |                     |              | No.1燃料化炉 | ≥4t  | 新設       | R4.6.2   | 0.000011                          | 0.1                             |            |
|   |                     |              | 新1号焼却炉   | ≥4t  | 新設       | R4.8.18  | 0.00010                           | 0.1                             |            |
| 3 | 横浜市資源循環局鶴見工場        | 鶴見区末広町1-15-1 | 1号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.6.30  | 0.0046                            | 1                               |            |
|   |                     |              | 2号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R5.2.13  | 0.0035                            | 1                               |            |
|   |                     |              | 3号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.10.3  | 0.00064                           | 1                               |            |
| 4 | 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場      | 保土ヶ谷区狩場町355  | 1号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | —        | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
|   |                     |              | 2号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | —        | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
|   |                     |              | 3号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | —        | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
| 5 | 横浜市資源循環局旭工場         | 旭区白根2-8-1    | 1号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.7.22  | 0.00081                           | 1                               |            |
|   |                     |              | 2号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.9.28  | 0.00000063                        | 1                               |            |
|   |                     |              | 3号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.11.8  | 0.000036                          | 1                               |            |
| 6 | 横浜市資源循環局金沢工場        | 金沢区幸浦2-7-1   | 1号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.7.25  | 0.000000045                       | 0.1                             |            |
|   |                     |              | 2号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.9.16  | 0.00000030                        | 0.1                             |            |
|   |                     |              | 3号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.7.26  | 0.000000075                       | 0.1                             |            |
|   |                     |              | 灰溶融炉     | 2~4t | 既設       | —        | —                                 | —                               | 灰溶融炉で排ガス無し |
| 7 | 横浜市環境創造局金沢水再生センター   | 金沢区幸浦1-17    | 3号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | —        | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
|   |                     |              | 4号焼却炉    | ≥4t  | 既設       | R4.10.31 | 0.00017                           | 0.1                             |            |
|   |                     |              | 新1号焼却炉   | ≥4t  | 新設       | R4.10.19 | 0.00010                           | 0.1                             |            |
|   |                     |              | No.1燃料化炉 | ≥4t  | 新設       | R4.10.25 | 0                                 | 0.1                             |            |

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和4年度)

|    | 事業所名                  | 所在地          | 施設の種類 | 規模   | 新設<br>既設 | 試料採取日      | 測定結果<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 基準<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 備考         |
|----|-----------------------|--------------|-------|------|----------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 8  | 横浜市資源循環局都筑工場          | 都筑区平台27-1    | 1号焼却炉 | ≥4t  | 既設       | R4. 10. 11 | 0. 0062                           | 1                               |            |
|    |                       |              | 2号焼却炉 | ≥4t  | 既設       | R4. 9. 8   | 0. 00032                          | 1                               |            |
|    |                       |              | 3号焼却炉 | ≥4t  | 既設       | R4. 9. 9   | 0. 0092                           | 1                               |            |
| 9  | J & T環境株式会社横浜エコクリーン   | 鶴見区末広町2-1-5  | 焼却炉   | ≥4t  | 新設       | R4. 4. 27  | 0. 00085                          | 0. 1                            |            |
|    |                       |              |       |      |          | R4. 10. 19 | 0. 00013                          |                                 |            |
|    |                       |              | 焼却炉   | <2t  | 新設       | —          | —                                 | —                               | 灰溶融炉で排ガス無し |
| 10 | ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター  | 瀬谷区北町12-1    | 焼却炉1  | 2~4t | 新設       | —          | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
|    |                       |              | 焼却炉2  | 2~4t | 新設       | —          | —                                 | 1                               | 令和4年度 未稼働  |
| 11 | 株式会社デスポ池辺工場           | 都筑区池辺町3970   | 焼却炉   | 2~4t | 既設       | R4. 7. 2   | 0. 51                             | 5                               |            |
|    |                       |              |       |      |          | R4. 12. 3  | 0. 20                             |                                 |            |
| 12 | 日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場 | 磯子区新森町1      | 焼却炉   | <2t  | 既設       | R4. 11. 18 | 0. 00075                          | 10                              |            |
| 13 | 三友プラントサービス株式会社横浜工場    | 金沢区幸浦2-5-3   | 焼却炉   | <2t  | 既設       | R4. 9. 15  | 0. 027                            | 10                              |            |
| 14 | 株式会社シンシア横浜事業所         | 金沢区幸浦1-10-4  | 焼却炉1  | ≥4t  | 新設       | R4. 6. 2   | 0. 011                            | 0. 1                            |            |
|    |                       |              |       |      |          | R4. 10. 25 | 0. 00097                          |                                 |            |
|    |                       |              | 焼却炉2  | ≥4t  | 新設       | R4. 6. 3   | 0. 00032                          | 0. 1                            |            |
|    |                       |              |       |      |          | R4. 10. 26 | 0. 0014                           |                                 |            |
| 15 | アイテックグリーンパーク横浜        | 金沢区福浦1-15-1  | 焼却炉   | 2~4t | 新設       | R4. 6. 10  | 0. 0080                           | 1                               |            |
| 16 | 明発工業株式会社              | 神奈川区羽沢町526   | 焼却炉   | <2t  | 既設       | —          | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働  |
| 17 | 横浜綿布工業株式会社            | 南区南太田4-36-18 | 焼却炉   | <2t  | 既設       | R4. 6. 29  | 0. 23                             | 10                              |            |
| 18 | 程ヶ谷カントリークラブ株式会社       | 旭区上川井町1324   | 焼却炉   | <2t  | 既設       | R4. 12. 20 | 0. 21                             | 10                              |            |
| 19 | 早川木材株式会社              | 旭区市沢町1058    | 焼却炉   | <2t  | 既設       | —          | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働  |
| 20 | 農林水産省動物検疫所            | 磯子区原町11-1    | 動物焼却炉 | <2t  | 既設       | R5. 1. 19  | 0. 52                             | 10                              |            |
|    |                       |              | 焼却炉   | <2t  | 新設       | —          | —                                 | 5                               | 令和4年度 未稼働  |
| 21 | 宗教法人 持明院              | 金沢区富岡東5-8-34 | 焼却炉   | <2t  | 既設       | —          | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働  |
| 22 | 株式会社松本工務店             | 都筑区中川町777    | 焼却炉   | <2t  | 既設       | —          | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働  |

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和4年度)

|    | 事業所名                 | 所在地           | 施設の種類 | 規模  | 新設<br>既設 | 試料採取日    | 測定結果<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 基準<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 備考        |
|----|----------------------|---------------|-------|-----|----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 23 | 有限会社大和屋材木店           | 中区大平町1        | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 24 | 内野工務店                | 保土ヶ谷区坂本町138   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 25 | 有限会社ハウス渡辺            | 磯子区峰町630      | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 26 | 株式会社キヨヒサ             | 港北区新羽町1204    | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 27 | 株式会社半沢 長津田資材センター     | 緑区長津田町2677-4  | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 28 | 株式会社半田建装             | 青葉区寺家町242-1   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 29 | 横浜市戸塚斎場              | 戸塚区鳥が丘10-5    | 焼却炉A  | <2t | 既設       | R4.12.20 | 0.12                              | 10                              |           |
|    |                      |               | 焼却炉B  | <2t | 既設       | R4.12.20 | 0.024                             | 10                              |           |
| 30 | 横浜市消防訓練センター          | 戸塚区深谷町777     | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
|    |                      |               | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 31 | 医療法人社団 三友会 戸塚中央病院    | 戸塚区上矢部町1679   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 32 | 有限会社久光興業             | 緑区十日市場町895-10 | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 33 | 有限会社関根工務店            | 都筑区東山田町1421   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —        | —                                 | 10                              | 令和4年度 未稼働 |
| 34 | JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社 | 鶴見区末広町2-1     | 焼却炉   | <2t | 新設       | —        | —                                 | 5                               | 令和4年度 未稼働 |
| 35 | 横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ | 磯子区洋光台6-43-24 | 焼却炉   | <2t | 既設       | R5.3.3   | 2.8                               | 10                              |           |

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局大気・音環境課大気担当(電話671-3843)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水水)

(令和4年度)

|    | 事業所名                   | 所在地          | 特定施設                | 新・既設 | 試料採取日      | 測定結果<br>(pg-TEQ/L) | 基準(pg-<br>TEQ/L) | 備考         |
|----|------------------------|--------------|---------------------|------|------------|--------------------|------------------|------------|
| 1  | 神奈川合同アセチレン株式会社         | 瀬谷区目黒町8-5    | アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設 | 既設   | R5. 2. 20  | 0. 0018            | 10               | 雨水排水口      |
| 2  | 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場         | 保土ヶ谷区狩場町355  | 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設    | 既設   | R4. 10. 7  | 0. 020             | 10               | 雨水排水口      |
| 3  | 横浜市資源循環局都筑工場           | 都筑区平台27-1    | 廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設     | 既設   | R4. 10. 7  | 0. 0072            | 10               | No. 1雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 10. 7  | 0. 41              | 10               | No. 2雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 10. 7  | 0. 39              | 10               | No. 3雨水排水口 |
| 4  | 横浜市資源循環局旭工場            | 旭区白根2-8-1    | 廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設     | 既設   | R4. 10. 7  | 1. 2               | 10               | 雨水排水口      |
| 5  | 横浜市資源循環局金沢工場           | 金沢区幸浦2-7-1   | 廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設     | 既設   | R4. 6. 6   | 0. 0070            | 10               | No. 1雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 6. 6   | 0. 11              | 10               | No. 2雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 6. 6   | 0. 0013            | 10               | No. 3雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 6. 6   | 0. 0013            | 10               | No. 4雨水排水口 |
| 6  | 横浜市資源循環局鶴見工場           | 鶴見区末広町1-15-1 | 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設    | 既設   | R4. 10. 6  | 0. 19              | 10               | No. 1雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 10. 6  | 0. 031             | 10               | No. 2雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 10. 6  | 0. 97              | 10               | No. 3雨水排水口 |
|    |                        |              |                     |      | R4. 10. 7  | 0. 036             | 10               | No. 4雨水排水口 |
| 7  | 三友プラントサービス株式会社 横浜工場    | 金沢区幸浦2-5-3   | 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設    | 既設   | R4. 6. 8   | 0. 65              | 10               | 雨水排水口      |
| 8  | 日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場 | 磯子区新森町1      | 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設    | 既設   | R4. 12. 8  | 0. 0028            | 10               | 第1排水口      |
|    |                        |              |                     |      | R4. 12. 8  | 0. 00022           | 10               | 第3排水口      |
| 9  | J&T環境株式会社 横浜エコクリーン     | 鶴見区末広町2-1-5  | 廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設     | 新設   | R4. 5. 2   | 0. 000093          | 10               | No. 1排水口   |
| 10 | 横浜市環境創造局神奈川水再生センター     | 神奈川区千若町1-1   | 下水道終末処理施設           | 既設   | R4. 10. 14 | 0. 00014           | 10               | 排水口        |
|    |                        |              |                     |      | R4. 10. 14 | 0                  | 10               | オゾン処理出口    |
| 11 | 横浜市環境創造局北部第二水再生センター    | 鶴見区末広町1-6-8  | 下水道終末処理施設           | 既設   | R4. 10. 14 | 0. 00061           | 10               | No. 1排水口   |
|    |                        |              |                     |      | R4. 9. 21  | 0. 0029            | 10               | 雨水排水口      |
| 12 | 横浜市環境創造局金沢水再生センター      | 金沢区幸浦1-17    | 下水道終末処理施設           | 既設   | R4. 10. 17 | 0. 00054           | 10               | 排水口        |
|    |                        |              |                     |      | R4. 9. 28  | 0. 00057           | 10               | 雨水排水口      |
| 13 | 横浜市環境創造局都筑水再生センター      | 都筑区佐江戸町25    | 下水道終末処理施設           | 既設   | R4. 11. 14 | 0. 00021           | 10               | 1系排水口      |
|    |                        |              |                     |      | R4. 11. 14 | 0. 00023           | 10               | 2系排水口      |
|    |                        |              |                     |      | R4. 11. 14 | 0. 00046           | 10               | 5系排水口      |
|    |                        |              |                     |      | R4. 11. 14 | 0. 000066          | 10               | 高度処理排水口    |
| 14 | 横浜市環境創造局港北水再生センター      | 港北区大倉山7-40-1 | 下水道終末処理施設           | 既設   | R4. 11. 14 | 0. 00022           | 10               | 北排水口       |
|    |                        |              |                     |      | R4. 11. 14 | 0. 00019           | 10               | 中央排水口      |
|    |                        |              |                     |      | R4. 11. 14 | 0. 00021           | 10               | 南排水口       |

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和4年度)

|          | 事業所名                | 所在地          | 施設の種類    | 規模       | 新設<br>既設 | 試料の種類 | 試料採取日    | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 備考      |  |
|----------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------------------|---------|--|
| 1        | 日産自動車株式会社横浜工場 3地区   | 鶴見区大黒町6-1    | アルミ溶解炉   | 2.5t     | 新設       | —     | —        | —                  | 燃え殻なし   |  |
|          |                     |              | アルミ溶解炉   | 4.0t     | 新設       | —     | —        | —                  |         |  |
|          |                     |              | アルミ溶解炉   | 1.2t     | 新設       | —     | —        | —                  |         |  |
|          |                     |              | アルミ溶解炉   | 1.2t     | 新設       | —     | —        | —                  |         |  |
| 2        | 横浜市環境創造局北部第二水再生センター | 鶴見区末広町1-6-8  | 4号焼却炉    | ≥4t      | 既設       | —     | —        | —                  | 未稼働     |  |
|          |                     |              | 5号焼却炉    | ≥4t      | 新設       | ばいじん  | R4.4.11  | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.5.9   | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.8.8   | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.11.14 | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.12.12 | 0.000055           |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R5.1.10  | 0                  |         |  |
|          |                     |              | 燃え殻      | R4.11.24 | 0.000017 |       |          |                    |         |  |
|          |                     |              | No.1燃料化炉 | ≥4t      | 新設       | —     | —        | —                  | ばいじん等なし |  |
|          |                     |              | 新1号焼却炉   | ≥4t      | 新設       | ばいじん  | R4.4.11  | 0.000029           |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.5.9   | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.6.13  | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.7.11  | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.8.8   | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.9.12  | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.10.11 | 0                  |         |  |
|          |                     |              |          |          |          |       | R4.11.14 | 0                  |         |  |
| R4.12.12 | 0                   |              |          |          |          |       |          |                    |         |  |
| R5.1.10  | 0                   |              |          |          |          |       |          |                    |         |  |
| R5.2.13  | 0                   |              |          |          |          |       |          |                    |         |  |
| R5.3.13  | 0                   |              |          |          |          |       |          |                    |         |  |
| 燃え殻      | R4.11.7             | 0            |          |          |          |       |          |                    |         |  |
| 3        | 横浜市資源循環局鶴見工場        | 鶴見区末広町1-15-1 | 1号焼却炉    | ≥4t      | 既設       | ばいじん  | R4.6.30  | 1.1                |         |  |
|          |                     |              |          |          |          | 燃え殻   | R4.6.30  | 0.027              |         |  |
|          |                     |              | 2号焼却炉    | ≥4t      | 既設       | ばいじん  | R5.2.13  | 0.95               |         |  |
|          |                     |              |          |          |          | 燃え殻   | R5.2.13  | 0.029              |         |  |

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和4年度)

| 事業所名                | 所在地         | 施設の種類  | 規模  | 新設<br>既設 | 試料の種類 | 試料採取日      | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 備考  |
|---------------------|-------------|--------|-----|----------|-------|------------|--------------------|-----|
|                     |             | 3号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 10. 3  | 0. 74              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 10. 3  | 0. 010             |     |
| 4 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場    | 保土ヶ谷区狩場町355 | 1号焼却炉  | ≥4t | 既設       | —     | —          | —                  | 休止中 |
|                     |             | 2号焼却炉  | ≥4t | 既設       | —     | —          | —                  | 休止中 |
|                     |             | 3号焼却炉  | ≥4t | 既設       | —     | —          | —                  | 休止中 |
| 5 横浜市資源循環局旭工場       | 旭区白根2-8-1   | 1号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 7. 22  | 1. 3               |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 7. 22  | 0. 021             |     |
|                     |             | 2号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 9. 28  | 0. 65              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 9. 28  | 0. 0096            |     |
|                     |             | 3号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 11. 8  | 2. 0               |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 11. 8  | 0. 0075            |     |
| 6 横浜市資源循環局金沢工場      | 金沢区幸浦2-7-1  | 1号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 7. 25  | 0. 20              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 7. 25  | 0. 0028            |     |
|                     |             | 2号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 9. 16  | 0. 20              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 9. 16  | 0. 0020            |     |
|                     |             | 3号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 7. 26  | 0. 24              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 7. 26  | 0. 0054            |     |
| 灰溶融炉                | 2~4t        | 既設     | —   | —        | —     | ばいじん等なし    |                    |     |
| 7 横浜市環境創造局金沢水再生センター | 金沢区幸浦1-17   | 3号焼却炉  | ≥4t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働 |
|                     |             | 4号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 10. 31 | 0                  |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 10. 31 | 0                  |     |
|                     |             | 新1号焼却炉 | ≥4t | 新設       | ばいじん  | R4. 10. 19 | 0. 00000093        |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 10. 19 | 0. 000026          |     |
| No. 1燃料化炉           | ≥4t         | 新設     | —   | —        | —     | ばいじん等なし    |                    |     |
| 8 横浜市資源循環局都筑工場      | 都筑区平台27-1   | 1号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 10. 11 | 0. 85              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 10. 11 | 0. 012             |     |
|                     |             | 2号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 9. 8   | 0. 66              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 9. 8   | 0. 011             |     |
|                     |             | 3号焼却炉  | ≥4t | 既設       | ばいじん  | R4. 9. 9   | 0. 71              |     |
|                     |             |        |     |          | 燃え殻   | R4. 9. 9   | 0. 0033            |     |

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和4年度)

|    | 事業所名                  | 所在地          | 施設の種類 | 規模        | 新設<br>既設 | 試料の種類 | 試料採取日      | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 備考        |
|----|-----------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|------------|--------------------|-----------|
| 9  | J & T環境株式会社横浜エコクリーン   | 鶴見区末広町2-1-5  | 焼却炉   | ≥4t       | 新設       | ばいじん  | R4. 5. 12  | 0. 16              |           |
|    |                       |              |       |           |          |       | R4. 11. 1  | 0. 17              |           |
|    |                       |              |       |           |          | 燃え殻   | R4. 5. 12  | 0. 000061          |           |
|    |                       |              |       |           |          |       | R4. 11. 1  | 0. 0087            |           |
|    |                       |              | 焼却炉   | <2t       | 新設       | —     | —          | —                  | 未稼働(灰溶融炉) |
| 10 | ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター  | 瀬谷区北町12-1    | 焼却炉1  | 2~4t      | 新設       | —     | —          | —                  | 休止中       |
|    |                       |              | 焼却炉2  | 2~4t      | 新設       | —     | —          | —                  | 休止中       |
| 11 | 株式会社デスポ池辺工場           | 都筑区池辺町3970   | 焼却炉   | 2~4t      | 既設       | ばいじん  | R4. 9. 11  | 0. 12              |           |
|    |                       |              |       |           |          |       | R4. 10. 9  | 1. 2               |           |
|    |                       |              |       |           |          | 燃え殻   | R4. 6. 10  | 0. 066             |           |
|    |                       |              |       |           |          |       | R4. 10. 7  | 0. 65              |           |
| 12 | 日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場 | 磯子区新森町1      | 焼却炉   | <2t       | 既設       | ばいじん  | R4. 12. 8  | 1. 5               |           |
|    |                       |              |       |           |          | 燃え殻   | R4. 12. 8  | 0. 0047            |           |
| 13 | 三友プラントサービス株式会社横浜工場    | 金沢区幸浦2-5-3   | 焼却炉   | <2t       | 既設       | ばいじん  | R4. 6. 24  | 0. 016             |           |
|    |                       |              |       |           |          | 燃え殻   | R4. 6. 23  | 0. 000066          |           |
| 14 | 株式会社シンシア横浜事業所         | 金沢区幸浦1-10-4  | 焼却炉1  | ≥4t       | 新設       | ばいじん  | R4. 5. 26  | 1. 7               |           |
|    |                       |              |       |           |          |       | R4. 11. 9  | 1. 5               |           |
|    |                       |              | 燃え殻   | R4. 4. 6  | 0. 23    |       |            |                    |           |
|    |                       |              |       | R4. 11. 9 | 0. 099   |       |            |                    |           |
|    |                       |              | 焼却炉2  | ≥4t       | 新設       | —     | —          | —                  | 焼却炉1と共通   |
| 15 | アイテックグリーンパーク横浜        | 金沢区福浦1-15-1  | 焼却炉   | 2~4t      | 新設       | ばいじん  | R4. 12. 26 | 0. 092             |           |
|    |                       |              |       |           |          | 燃え殻   | R4. 12. 26 | 0. 025             |           |
| 16 | 明発工業株式会社              | 神奈川区羽沢町526   | 焼却炉   | <2t       | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働       |
| 17 | 横浜綿布工業株式会社            | 南区南太田4-36-18 | 焼却炉   | <2t       | 既設       | ばいじん  | R4. 6. 29  | 0. 29              |           |
|    |                       |              |       |           |          | 焼却灰   | R4. 6. 29  | 0                  |           |
| 18 | 程ヶ谷カントリークラブ株式会社       | 旭区上川井町1324   | 焼却炉   | <2t       | 既設       | ばいじん  | R4. 12. 21 | 0                  |           |
|    |                       |              |       |           |          | 燃え殻   | R4. 12. 21 | 0                  |           |
| 19 | 早川木材株式会社              | 旭区市沢町1058    | 焼却炉   | <2t       | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働       |

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和4年度)

|    | 事業所名                 | 所在地           | 施設の種類 | 規模  | 新設<br>既設 | 試料の種類 | 試料採取日      | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 備考       |
|----|----------------------|---------------|-------|-----|----------|-------|------------|--------------------|----------|
| 20 | 農林水産省動物検疫所           | 磯子区原町11-1     | 動物焼却炉 | <2t | 既設       | ばいじん  | R5. 1. 20  | 0. 67              |          |
|    |                      |               |       |     |          | 燃え殻   | R5. 1. 20  | 0. 0035            |          |
|    |                      |               | 焼却炉   | <2t | 新設       | —     | —          | —                  | 未稼働(畜糞用) |
| 21 | 宗教法人 持明院             | 金沢区富岡東5-8-34  | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 22 | 株式会社松本工務店            | 都筑区中川町777     | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 23 | 有限会社大和屋材木店           | 中区大平町1        | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 24 | 内野工務店                | 保土ヶ谷区坂本町138   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 25 | 有限会社ハウス渡辺            | 磯子区峰町630      | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 26 | 株式会社キヨヒサ             | 港北区新羽町1204    | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 27 | 株式会社半沢 長津田資材センター     | 緑区長津田町2677-4  | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 28 | 株式会社半田建装             | 青葉区寺家町242-1   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 29 | 横浜市戸塚斎場              | 戸塚区鳥が丘10-5    | 焼却炉A  | <2t | 既設       | ばいじん  | R4. 12. 20 | 0. 40              |          |
|    |                      |               |       |     |          | 燃え殻   | R4. 12. 20 | 0                  |          |
|    |                      |               | 焼却炉B  | <2t | 既設       | ばいじん  | R4. 12. 20 | 0. 38              |          |
|    |                      |               |       |     |          | 燃え殻   | R4. 12. 20 | 0. 000025          |          |
| 30 | 横浜市消防訓練センター          | 戸塚区深谷町777     | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
|    |                      |               | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 31 | 医療法人社団 三友会 戸塚中央病院    | 戸塚区上矢部町1679   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 32 | 有限会社久光興業             | 緑区十日市場町895-10 | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 33 | 有限会社関根工務店            | 都筑区東山田町1421   | 焼却炉   | <2t | 既設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 34 | JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社 | 鶴見区末広町2-1     | 焼却炉   | <2t | 新設       | —     | —          | —                  | 未稼働      |
| 35 | 横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ | 磯子区洋光台6-43-24 | 焼却炉   | <2t | 既設       | ばいじん  | R5. 3. 4   | 0. 14              |          |
|    |                      |               |       |     |          | 燃え殻   | R5. 3. 4   | 0. 0054            |          |

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局

事業系廃棄物対策課 (電話671-2515)

環境創造局

大気・音環境課 (電話671-3843)